

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	234 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Sharan	Model - doplňující informace	2.0 TDi TREND
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	221 840 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	10.01.2011	STK	16.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka ,NOVÉ ROZVODY + VODNÍ PUMPA,OLEJ+ FILTR ,NOVÁ DVOUHMOTA SPOJKA!			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











Po velkém servise
Rozvody+kladky
Olej+filtr
Spojka komplet

Fahrzeugdatenträger

1 VWZZZ7N z BVO18648
 2 7N1 261
 3 SHARAN-NF Trend
 103 KW CRM6F
 CFF LQV
 LI7F L L JJ
 4 BOA CZ0 GOK H07 J2D D91
 1AT 2PP SRQ 5BL
 3SD 3U4 GG1 BUA BGV
 1LW 3FA 7HG
 4UP 4X3 4K3 N4C SFA
 BRE EOA
 1DO ABB BID USA 1N3 3L1 4A0 8N4

Service-Info

Fahrzeugdaten

Modell:
 amtliches Kennzeichen:
 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
 Tag der Erstzulassung bzw. d. betriebsföhrigen Volkswagen Partner

Service-Berater:
 Telefon:
 Empfangsbestätigung von:
 Dem Fahrzeug lagen bei:
 Bordbuch inkl. Serviceplan
 Entschlüssel:
 Zweitenschlüssel:
 Die Funktion aller Schlüssel:
 Ort:
 Unterschrift des Fahrzeug

Abb. 1 Fahrzeugdatenträger.

Legende zur Abb. 1:

- ① Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- ② Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
- ③ Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung
- ④ Mehrausstattungen, PR-Nummern

Datum der Auslieferung: 3. Jan. 2011

Volkswagen Zentrum Nordrhein
 Höhenweg 85, 40233 Düsseldorf
 Telefon 0211/73 78-0 • Fax -108
 Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 1

Durchgeföhrt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service
 im Verbund ☒ ☐ ATF ☐
 Intervall-Service
 inkl. Motorölwechsel ☒ ☐ DSG® Öl und Filter ☐
 im Verbund ☐ ☐ Erdgasbehälter und -leitungen ☐
 Inspektions-Service ☐ ☐ Flüssigkeitsfilter (Papierfilter) ☐
 Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ☐ Gasfilter und Schläuche ☐
 LongLife Motoröl verwendet ☒ ☐ Halbes Kupplungs-Öl ☐
 Datum: 3.01.12 Kraftstofffilter ☐
 km-Stand: 30210 Luftfiltereinsatz ☐
 Rechnungsnummer: 13558 Reifendrucksensoren ☐
 Reparaturempfehlung ☐ ☒ Reifendufflasche ☐
 Kundenwunsch ☐ ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐
 Zahnriemen ☐
 Zündkerzen ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
 Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 2

Durchgeföhrt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service ☒ ☐ AdBlue® ☐
 im Verbund ☒ ☐ ATF ☐
 Intervall-Service
 inkl. Motorölwechsel ☒ ☐ DSG® Öl und Filter ☐
 im Verbund ☐ ☐ Erdgasbehälter und -leitungen ☐
 Inspektions-Service ☒ ☐ Flüssigkeitsfilter (Papierfilter) ☐
 Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ☐ Gasfilter und Schläuche ☐
 LongLife Motoröl verwendet ☒ ☐ Halbes Kupplungs-Öl ☐
 Datum: 11.01.13 Kraftstofffilter ☐
 km-Stand: 60356 Luftfiltereinsatz ☐
 Rechnungsnummer: 13558 Reifendrucksensoren ☐
 Reparaturempfehlung ☐ ☒ Reifendufflasche ☐
 Kundenwunsch ☐ ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐
 Zahnriemen ☐
 Zündkerzen ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
 Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	AdBlue®	☐	☒
im Verbund	☐	☒	ATF	☐	☒
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	DSO® Öl und Filter	☐	☒
im Verbund	☐	☒	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Bremsschleifenswechsel	☐	☒	Gasfilter und Schläuche	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Halbex-Kupplung: Öl	☐	☒
Datum: 10.07.19			Kraftstofffilter	☐	☒
km-Stand: 90102			Luftfiltereinsatz	☐	☒
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☐	Reifenfüllflasche	☐	☒
Kundenwunsch	☐	☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
			Zahnrinnen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von: Nico Kitz... 57074 Siegen

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	AdBlue®	☐	☒
im Verbund	☐	☒	ATF	☐	☒
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	DSO® Öl und Filter	☐	☒
im Verbund	☐	☒	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Bremsschleifenswechsel	☐	☒	Gasfilter und Schläuche	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Halbex-Kupplung: Öl	☐	☒
Datum: 11.06.2018			Kraftstofffilter	☐	☒
km-Stand: 160.350			Luftfiltereinsatz	☐	☒
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☐	Reifenfüllflasche	☐	☒
Kundenwunsch	☐	☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
			Zahnrinnen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von: ...

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

KUS

Herr Ismail Livan
Unter D Klingelsch. 73
57074 Siegen

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage VIII Nr. 6.8.2 StVZO

(1) Fz.-Ident-Nr. **WVWZZZ7ZBV018648** (2) Fz.-Art **MTAC** (3) Fz.z. Pers. bef. b. 8 S. **2340** (4) Besondere Fz.-Kennzeichen **X169905668**

(5) Hersteller **DAVIA** (6) Bauart **DAVIA** (7) Baujahr **2018** (8) Bauort **DAVIA** (9) Bauart **DAVIA** (10) Baujahr **2018** (11) Bauort **DAVIA**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).

Die nächste HU ist fällig im November 2024.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage	Achse	Kraft [daN]		Funktionsw.	Ist	Min	Ergebnis
		Links	Rechts				
1. Achse	Links	180	220	26,8	71,1	56	IO
	Rechts	128	166	15,9	28,9	19	IO

Feststellbremsanlage:
Abbremsung: 11 % 2. Achse Blockiert 133 123

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette: angebracht (8) nächste HU: November 2024

(9) Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Michael Strecke

Wir danken für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Durch die DAWS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionseinrichtung.

GTÜ

Herr Ismail Livan
Unter dem Klingelsch. 73
57074 Siegen

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO Nr. 10JB00165/A

15.06.2018 09:42

Amtl. Kennzeichen **D** SI-T 98 Fzg-Ident-Nr. **WVWZZZ7ZBV018648**

Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	Hersteller (-Nr.)	Typ und Ausführung (-Nr.)	Erstzulassung	Stand des Wegstreckenzählers	Zul. Gesamtmasse	letzte Hauptuntersuchung vom	Prüfart	Version Systemdaten-Anwendung	Messwerte: Betriebsbremse		Feststellbremse			
									Achse	links	rechts	links	rechts	
PKW (M1-AC)	VOLKSWAGEN-VW (0603)	7N (ATU-00006)	01/2011	161.032	2340 kg	05/2016	0001-00/0001-00	4.15.0.1	1	270	280	block	210	210
									2	280	270	block		

Abbremsung BBA: 47 %

Abbremsung FBA: 18 %

HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA) bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- Betriebsbremse Wirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung (HW)
- Achsanhängung 1. Achse links und rechts Gummlagerung partiell mit Rissbildung (HW)

WALTER SCHNEIDER

Herr Ismail Livan
Unter D Klingelsch. 73
57074 Siegen

AdBlue® Nachfüllung

Fahrzeugnummer: **WVWZZZ7ZBV018648**

Modell: **7N**

Inspektion: **10.07.19**

Walter Schneider

Walter Schneider

Walter Schneider