

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	269 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.4TSI 90 kW DSG CABRIO...
Karoserie	Roadster	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	126 285 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace		STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 920 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	2
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	


Poznámka prodejce

Prověřený vůz se zárukou na ujeté kilometry a původ vozu! Zdarma roční pojištění poruch/závad vozu s krytím BRONZE a možností prodloužení až na 3 roky! Vozidlo prověřeno naším mechanikem. 04/2025 při 126 tis kilometrech provedena výměna oleje; provozních filtrů a zapalovacích svíček. Pro detailnější informace o zárukách; pojištění a financování navštivte naše webové stránky colorcars.cz nebo nás neváhejte kontaktovat.

KARTA VOZU

Výbava

Klimatizace dvouzónová, Tempomat, Multifunkční volant, El. přední okna, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Bluetooth, Palubní počítač, USB, Satelitní navigace, Výškově nastavitelná sedadla, Mlhovky, Litá kola, Parkovací senzory zadní, Airbag 4x, Deaktivace airbagu spolujezdce, ABS, ESP, Protiprokluzový systém kol (ASR), Imobilizér, Isofix

Service-Nachweis 1		F	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:	Dokumentation der Karosserieprüfung 	
☒ Öl-Gewicht-Service	☒ Öl-Additiv	Abb. 3: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole: ☒ Blaue Kreise ☐ Korrosion ☐ Steinwirkung	
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit		
☐ Öl mit Motorwechsel	☐ Dieselkraftstofffilter		
☐ Öl mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter		
☒ LongLife-Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF		
☐ Karosserieprüfung	☒ Haldeklappung: Öl		
☐ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinatz		
☐ Kondensat (auch auf dem Auffang vermerken)	☒ Reifenflatsche		
Service durchgeführt am: 14.12.15	☐ Staub- und Pollerfiltereinatz		
bei km-Stand: 14775	☒ Zahnriemen		
Rechnungsnummer: 1647	☐ Zündkerzen	Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒	
Service durchgeführt von: 	☐ Stoßdämpfer		
		Beschreibung der Mängel: 	
Stempel des Volkswagen Partners Vimbuch, Straß 54 42699 Solingen		Stempel des Volkswagen Partners	
Ihr nächster Service-Termin nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 2.2.16 oder bei (km-Stand): 5000		Weicher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): 1.5.17 oder bei (km-Stand):	

Service-Intervall		Ja / Nein. Wechsel von:	
☒ Ja / Nein. Durchgeführt wurde	☒ Ölwechsel-Service	☒ Ja / Nein. Wechsel von:	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit	☒ Dieselmotorkühlmittel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter	☒ Getriebeöl DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Reparatursempfehlung	☒ Halbleitungsverkupplung Öl	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Reifenluftfüllschle	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.8.17	☒ Zahnriemen	☒ Zündkerzen	☒ Licht- und Scheinwerfer
bei km-Stand: 35013	☒ Licht- und Scheinwerfer	☒ Licht- und Scheinwerfer	☒ Licht- und Scheinwerfer
Rechnungsnummer: 3154	☒ Licht- und Scheinwerfer	☒ Licht- und Scheinwerfer	☒ Licht- und Scheinwerfer
Service durchgeführt von:	☒ Licht- und Scheinwerfer	☒ Licht- und Scheinwerfer	☒ Licht- und Scheinwerfer
 Autosch. Friedrich GmbH Vindpucher Straße 84 77815 BÜHL-VIMBACH Stempel des Volkswagen Anzeigs		 Autosch. Friedrich GmbH Vimbucher Straße 84 77815 BÜHL-VIMBACH	
Ihr nächster Service-Termin: nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10.11.17 oder bei (km-Stand): 55000		Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? Insp. am (Datum): oder bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung








Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☒ Buebe/Delle ☐ Korrosion ☒ Steinschlag

Mängel festgestelt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	

Stempel des Volkswagen Po

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☒ Dieselfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Halbeskuppung Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 7.1.17	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 40802	☒ Zahnriemen
Rechnungsummer: # 7699	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☒ LongLife Mobilitätsgarantie
136 / 25153	136 / 25153
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer □ Beule/Delle □ Korrosion △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☒ Dieselfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Halbeskuppung Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 12.1.2015	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 126285	☒ Zahnriemen
Rechnungsummer: 126285	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☒ LongLife Mobilitätsgarantie
136 / 25153	136 / 25153
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer □ Beule/Delle □ Korrosion △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners









