

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	289 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf Sportsvan	Model - doplňující informace	1,4 TSI 92KW, Highline,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	92 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	104 480 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	25.02.2016	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 880 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Původ ČR. Pravidelně servisovaný vůz. Výbava Highline. Čerstvě po výměně motorového oleje provedené 15.9.2025 při nájezdu 104.622km. Stav najetých kilometrů; původ vozidla a dalších důležitých informací je ověřen společností Cebia. Pro bližší informace kontaktujte prodejce na tel.: +420 775 858 188.

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace dvouzónová, ABS, Imobilizér, Isofix, Airbag 6x, Senzor tlaku v pneumatikách, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Multifunkční volant, Litá kola, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Bi-xenony

KARTA VOZU

Fotografie











Potvrzení servisních úkonů 1

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce - výměna:
☒ Servis výměny oleje	☒ AdBlue®
☒ Prohlídka	☒ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Filtr motorové nafty
☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☒ Převodový olej DSG®, ATF
☒ Pouštění motorového oleje LongLife	☒ Spojka Haldex olej
☒ Kontrola korozní a těsnosti systému zemního plynu	☒ Křivkový žebrovací řemen
☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ Vložka vzduchového filtru
☒ Doporučení k opravě	☒ Láhve s opravným měřidlem na přeplnění (tlasící prostředek)
☒ Plnění zakazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ Vložka prachového a pylového filtru

Servis provedl dne: **12.4.2018**
Stav km: **20 885**
Číslo faktury: **220468/14**
Servis provedl: **KAREL KEDL**
Zařídění osobních vozidel
100-486 91 437
DIC: CZ7098#60798
Razítko odborného servisu:
Razítko partnera Volkswagen:

Vše příslušenství servisu
Servisní prohlídka
☒ podle ukazatele servisních intervalů
nebo
dne (datum): **4.3.2020**
nebo
při (stav km): **15 000**

Dodatečné práce
Servisní prohlídka
dne (datum): **4.3.2020**
nebo
při (stav km): **15 000**

Dokumentace kontroly karoserie

Obr. 3. Schématické zobrazení: Pláň pro vlnitá vozidla a formy karoserie.

Vál odbojný servis označí podčičnou čáru v obr. 3 šesti symboly:
K Podráženi ☐ Vybočením ☐ Korozí ☐ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek? Ano ☐ Ne ☐

Popis nedostatků:

Razítko odborného servisu:

Servis Volkswagen | 7

Potvrzení servisních úkonů 2

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce - výměna:
☒ Servis výměny oleje	☒ AdBlue®
☒ Prohlídka	☒ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Filtr motorové nafty
☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☒ Převodový olej DSG®, ATF
☒ Pouštění motorového oleje LongLife	☒ Spojka Haldex olej
☒ Kontrola korozní a těsnosti systému zemního plynu	☒ Křivkový žebrovací řemen
☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ Vložka vzduchového filtru
☒ Doporučení k opravě	☒ Láhve s opravným měřidlem na přeplnění (tlasící prostředek)
☒ Plnění zakazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ Vložka prachového a pylového filtru

Servis provedl dne: **9.3.2019**
Stav km: **16 787**
Číslo faktury: **16787**
Servis provedl: **KAREL KEDL**
Zařídění osobních vozidel
100-486 91 437
DIC: CZ7098#60798
Razítko odborného servisu:
Razítko partnera Volkswagen:

Vše příslušenství servisu
Servisní prohlídka
☒ podle ukazatele servisních intervalů
nebo
dne (datum): **4.3.2020**
nebo
při (stav km): **15 000**

Dodatečné práce
Servisní prohlídka
dne (datum): **4.3.2020**
nebo
při (stav km): **15 000**

Dokumentace kontroly karoserie

Obr. 4. Schématické zobrazení: Pláň pro vlnitá vozidla a formy karoserie.

Vál odbojný servis označí podčičnou čáru v obr. 4 šesti symboly:
K Podráženi ☐ Vybočením ☐ Korozí ☐ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek? Ano ☐ Ne ☐

Popis nedostatků:

Razítko odborného servisu:

Servis Volkswagen | 9

Potvrzení servisních úkonů 3

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce - výměna:
☒ Servis výměny oleje	☒ AdBlue®
☒ Prohlídka	☒ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Filtr motorové nafty
☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☒ Převodový olej DSG®, ATF
☒ Pouštění motorového oleje LongLife	☒ Spojka Haldex olej
☒ Kontrola korozní a těsnosti systému zemního plynu	☒ Křivkový žebrovací řemen
☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ Vložka vzduchového filtru
☒ Doporučení k opravě	☒ Láhve s opravným měřidlem na přeplnění (tlasící prostředek)
☒ Plnění zakazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ Vložka prachového a pylového filtru

Servis provedl dne: **15.9.2015**
Stav km: **104 622**
Číslo faktury: **104622**
Servis provedl: **ASPEKTA TRADING, s.r.o.**
112 00 11 11
IC: 2524452, DIČ: CZ2524452
Razítko odborného servisu:
Razítko partnera Volkswagen:

Vše příslušenství servisu
Servisní prohlídka
☒ podle ukazatele servisních intervalů
nebo
dne (datum): **9/2026**
nebo
při (stav km): **114 622**

Dodatečné práce
Servisní prohlídka
dne (datum): **9/2026**
nebo
při (stav km): **114 622**

Dokumentace kontroly karoserie

Obr. 5. Schématické zobrazení: Pláň pro vlnitá vozidla a formy karoserie.

Vál odbojný servis označí podčičnou čáru v obr. 5 šesti symboly:
K Podráženi ☐ Vybočením ☐ Korozí ☐ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek? Ano ☐ Ne ☐

Popis nedostatků:

Razítko odborného servisu:

Servis Volkswagen | 11