

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	168 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Rapid	Model - doplňující informace	1,2 TSI, servis, klima,...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	137 543 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	03.11.2014	STK	01.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 610 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,3 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Druhý majitel; Úvěr možný; 2. majitel; Originál rádio k vozidlu		

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Tónovaná skla, Denní svícení, Plnohodnotné rezervní kolo, Dělená zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Multifunkční volant, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Satelitní navigace, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor tlaku v pneumatikách, Posilovač řízení

KARTA VOZU


Fotografie











Letzter Castrol Ölwechsel

bei km: 13825 am:

Castrol 4262

SAE 5W30

Ölfilter gewechselt: ☒ Nachgefüllt ☐ Gewechselt ☐

Getriebeöl: ☐

Hinterachsöl: ☐

Bremsflüssigkeit: ☐

Nächster Castrol Ölwechsel

Spätestens bei km: 148300

Bzw. Monat/Jahr: 01. 2026



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	THBDMHOP450705
Typbezeichnung	04425 SIB AMB T56372 MSP
Datum der Auslieferung	2014-10-09

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2017-03-18
Laufleistung	24372 km
Auftragsnummer	742355
MOB-178635	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	

SKODA
Auto-Center Weber GmbH & Co. KG
Apsteinallee 24
04425 Markkleeberg
T 034297 9870-0, F 034297 9870-25

Auto-Center Weber GmbH & Co. KG
Apsteinallee 24
04425 Markkleeberg
Deutschland

Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilgarantie

Ja Bis Anzüge Service

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)	
Datum	2016-03-08
Laufleistung	18851 km
Auftragsnummer	5420960
MOB-178635	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	

✓ Staub- u. Pollenfilter
✓ Batteriewasserspiegel
Auto-Center Weber GmbH & Co. KG
Otto-Schmidt-Str. 8
04425 Taucha
Deutschland

Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilgarantie

Ja Bis Anzüge Service

Wartungsliste

Auftrags-Nr.	Vorkaufspr.	Kennzeichen	Zulassung
7451572	0413FA	SK-KT 138	2014-10-09
Fahrzeugkennzeichen	SK-KT 138	Schwermetall	Serviceliste
Vorkaufspr.	0413FA	0413FA	0413FA
MOB-178635			

Inspektion

Fahrzeug von innen	LO/ durchgef.	n.O. beibeh.
Serviceliste: Anzeige: Zerkoschen	☒	☒
Interieurbeleuchtung im Dachraum, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☒
Schaltwerk: Funktion prüfen	☒	☒
Schaltwerk: Wechsel: Funktion und Sperrflüssigkeit prüfen	☒	☒
Bereifung: Zustand und Reifenlaufdruck prüfen, Profiltiefe eintragen	☒	☒
Wasserpumpe: Funktion prüfen	☒	☒
Abschleppen Vorhandlung: Prüfen	☒	☒

Fahrzeug von außen	LO/ durchgef.	n.O. beibeh.
Frontscheibe: Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☒
Heckscheibe: Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremslicht), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☒
Frontscheibe: Schiebung auf Beschädigungen durchföhren	☒	☒
Karosserie innen und außen: Schiebung auf Korrosion bei geöffneter Flur und Klappen durchföhren	☒	☒
Schaltwerk: Funktion prüfen	☒	☒

Fahrzeug von unten	LO/ durchgef.	n.O. beibeh.
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Schiebung auf Undichtigkeiten, Verschleiß und Beschädigungen durchföhren	☒	☒
ABS Sensorleitung: Schiebung auf Undichtigkeiten und korrekten Sitz	☒	☒
Bremsanlage: Schiebung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchföhren	☒	☒
Bremsbeläge vore und hinten: Dicke prüfen	☒	☒
Bremsflüssigkeit: Wechsel: Füllmenge 1,15 Liter	☒	☒
Abgasanlage: Schiebung auf Undichtigkeiten auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchföhren	☒	☒

Sperrstange: Spiel, Befestigung und Dichtungshöhe prüfen	LO/ durchgef.	n.O. beibeh.
Getriebe, Achsantrieb und Getriebeschaltmechanik: Schiebung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchföhren	☒	☒
Abgasanlage: Schiebung auf Undichtigkeiten, Befestigung und Beschädigungen durchföhren	☒	☒
Unterboden: Schiebung auf Beschädigungen und Befestigung des Unterbodenschutzes, Unterbodenverkleidungen, Leitungsverlegung, Befestigung	☒	☒

Bereifung	LO/ durchgef.	n.O. beibeh.
Reifenluftdruck an allen 4 Rädern: Prüfen	☒	☒
Bereifung V/L: Zustand und Reifenlaufdruck prüfen, Profiltiefe eintragen	☒	☒
Bereifung H/L: Zustand und Reifenlaufdruck prüfen, Profiltiefe eintragen	☒	☒
Bereifung H/R: Zustand und Reifenlaufdruck prüfen, Profiltiefe eintragen	☒	☒

Motorraum	LO/ durchgef.	n.O. beibeh.
Wasserpumpe: Auf Verschleiß prüfen, Reinigen in eine Reparaturwerkstatt gegen geordnete Berechnung	☒	☒
Motorschaltmechanik: Schiebung auf Befestigung und Funktion: prüfen und Verschleiß	☒	☒
Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Schiebung auf Undichtigkeiten, Verschleiß und Beschädigungen durchföhren	☒	☒
Motorölstand: Prüfen; bei Nachfüllen Ölmenge beachten!	☒	☒
Batterie: mit Batterietester VAS 414 oder VAS 597A prüfen (unbedingt Reparaturwerkstatt beachten)	☒	☒
Kühlsystem: Frischwasser und Kühlwasserstand prüfen / Frischwasser: Selbst: 25°C (je nach Linear: 24°C), gemessenen Wert: eintragen: 25°C	☒	☒
Schaltwerk: Wechsel: Füllmenge und Frischwasser prüfen; Flüssigkeit auffüllen (nur auf Kundewunsch)	☒	☒
Kühlerpumpe: Zustand prüfen	☒	☒

Abschließende Arbeiten	LO/ durchgef.	n.O. beibeh.
Schaltwerk: Funktion prüfen, gegebenenfalls einstellen	☒	☒
Probefahrt durchföhren	☒	☒
Spiegelhalter anfüllen und am Innensteg befestigen - gilt nur für einige Linien	☒	☒
Es ist ein Vermerk in DSP (Digitaler Serviceplan) eintragen.	☒	☒

LO/ durchgef. = in Ordnung n.O. = nicht in Ordnung, Mit Instandsetzungsbezeichnung bezeichnen beibeh. = Der Fehler wurde beibehalten

Wartungsplan

Seite 4 von 4

Zusatzarbeiten

Auftrags-Nr. 7451573	Verkaufstyp NH13F4	Kenszeichen SK-NT 138	Zulassung 2014-10-29
Fahrtgestellnummer TMBEM6NHCF4500706	MKB CBZA	Kilometerstand 70965	Serviceberater
Verkaufstyp RAPID SPB AMB TS63H 2	GKB MFX	Modelljahr 2015	Datum 2019-12-14

Landesindividuelle Zusatzarbeiten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. bebohen
Warndreieck: Vorhandensein prüfen	☒	☐
Warnweste: Vorhandensein prüfen	☒	☐

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung
* = Stichprüfung

i.O. / durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten bebohen = Der Fehler wurde bebohen

Wartungsnotiz

14.12.19

Datum/Unterschrift (Ausführender) Datum/Unterschrift (Endkontrolle)

vfo
TMBEM6NHCF4500706

● kontrola čísel je v pořádku

Produkt linie
SKODA

Model
RAPID

Typ karoserie
hatchback

Druh vozu
osobní

Pohon
benzin

Moc
63 kW

Rok
1197.com

Hlavní U zadání vozu lze provést následující informace:

Kontrola najetých kilometrů	3 záznamy	období 2015 - 2015	1
Kontrola proklazení	Není k dispozici	kontrolováno: 32 záznamy	2
Polisy a inance	K dispozici		3
Service záznamy	Není k dispozici		4
Kontrola stáří a původu	K dispozici		5
Kontrola tati	K dispozici	kontrolováno: CZ, SK	6
Kontrola odčizení	K dispozici	kontrolováno: až 12 registru	7
Kontrola financování	K dispozici	kontrolováno: CZ, SK	8
Seznam výzvy die výroby	187 záznamů		9
Kontrola zabezpečení vozu	Není k dispozici		10
Technický popis vozu	K dispozici		11
Kontrola history vozu	K dispozici		12