

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Up!	Model - doplňující informace	1.0 EcoFuel, Navigace
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	CNG	Výkon	50 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	186 885 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	30.12.2014	STK	30.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba	3 l		
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	5
☒ První majitel	☐ COC list	☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Plný značkový servis viz servisní kniha. Průměrná spotřeba 2-4l/100km (3.8kg /100km). Bez koroze. Zkontrolováno Cebia, Dekra. Prodej a prohlídka po tel dohodě.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent pro jízdu v koloně, Asistent rozjezdu do kopce, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Záruka

KARTA VOZU

Fotografie















Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 20.11.15

bei km-Stand: 15940

Rechnungsnummer: 15940

Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH, Am Durlacher Tor 76131 Karlsruhe, Tel. 0721-3840-0

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

☒ Luftfilter

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Desinfektionsmittel

☒ Getriebeöl: DSG® ATF

☒ Halbleitung: Öl

☒ Kältemittel

☒ Luftfilter

☒ Reifenkappe (Dichtendeckel)

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Zahnriemen

☒ Zündkerzen

☒ Zündkerzen

☒ Zündkerzen

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): 05.16

oder

bei (km-Stand): 30000

Zusatzarbeiten

am (Datum): 05.16

oder

bei (km-Stand): 30000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stenochag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 11.11.2015

bei km-Stand: 27952

Rechnungsnummer: 27952

Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH, Am Durlacher Tor 76131 Karlsruhe, Tel. 0721-3840-0

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

☒ Luftfilter

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Desinfektionsmittel

☒ Getriebeöl: DSG® ATF

☒ Halbleitung: Öl

☒ Kältemittel

☒ Luftfilter

☒ Reifenkappe (Dichtendeckel)

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Zahnriemen

☒ Zündkerzen

☒ Zündkerzen

☒ Zündkerzen

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): 11.16

oder

bei (km-Stand): 42952

Zusatzarbeiten

am (Datum): 11.16

oder

bei (km-Stand): 42952

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stenochag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 25.02.16

bei km-Stand: 56488

Rechnungsnummer: 56488

Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH, Am Durlacher Tor 76131 Karlsruhe, Tel. 0721-3840-0

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

☒ Luftfilter

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Desinfektionsmittel

☒ Getriebeöl: DSG® ATF

☒ Halbleitung: Öl

☒ Kältemittel

☒ Luftfilter

☒ Reifenkappe (Dichtendeckel)

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Zahnriemen

☒ Zündkerzen

☒ Zündkerzen

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): 02.2017

oder

bei (km-Stand): 86184

Zusatzarbeiten

am (Datum): 02.2017

oder

bei (km-Stand): 86184

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stenochag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 22.03.2017

bei km-Stand: 71440

Rechnungsnummer: 71440

Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH, Am Durlacher Tor 76131 Karlsruhe, Tel. 0721-3840-0

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

☒ Luftfilter

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Desinfektionsmittel

☒ Getriebeöl: DSG® ATF

☒ Halbleitung: Öl

☒ Kältemittel

☒ Luftfilter

☒ Reifenkappe (Dichtendeckel)

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Zahnriemen

☒ Zündkerzen

☒ Zündkerzen

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): 02/2017

oder

bei (km-Stand): 86184

Zusatzarbeiten

am (Datum): 02/2017

oder

bei (km-Stand): 86184

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stenochag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 22.02.11

bei km-Stand: 84582

Rechnungsnummer: 84582

Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH, Am Durlacher Tor 76131 Karlsruhe, Tel. 0721-3840-0

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

☒ Luftfilter

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Desinfektionsmittel

☒ Getriebeöl: DSG® ATF

☒ Halbleitung: Öl

☒ Kältemittel

☒ Luftfilter

☒ Reifenkappe (Dichtendeckel)

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Zahnriemen

☒ Zündkerzen

☒ Zündkerzen

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): 07/2018

oder

bei (km-Stand): 115800

Zusatzarbeiten

am (Datum): 07/2018

oder

bei (km-Stand): 115800

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stenochag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 21.12.17

bei km-Stand: 20550

Rechnungsnummer: 20550

Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH, Am Durlacher Tor 76131 Karlsruhe, Tel. 0721-3840-0

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

☒ Luftfilter

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Desinfektionsmittel

☒ Getriebeöl: DSG® ATF

☒ Halbleitung: Öl

☒ Kältemittel

☒ Luftfilter

☒ Reifenkappe (Dichtendeckel)

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Zahnriemen

☒ Zündkerzen

☒ Zündkerzen

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): 12/18

oder

bei (km-Stand): 115800

Zusatzarbeiten

am (Datum): 12/18

oder

bei (km-Stand): 115800

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stenochag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgassanlage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **17.03.18**

bei km-Stand: **98733**

Rechnungsnummer: **133/74933**

Service durchgeführt von: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG**

Stempel des Fachbetriebs: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Stempel des Volkswagen Partners: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ereignis: **nach Service-Intervall-Anzeige**

oder

am (Datum): **01.04.18**

oder

bei (km-Stand): **100000**

Zusatzarbeiten:

am (Datum): **01.04.18**

oder

bei (km-Stand): **100000**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Stempel des Volkswagen Partners: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgassanlage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **08.09.18**

bei km-Stand: **115356**

Rechnungsnummer: **133/74933**

Service durchgeführt von: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG**

Stempel des Fachbetriebs: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Stempel des Volkswagen Partners: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ereignis: **nach Service-Intervall-Anzeige**

oder

am (Datum): **01.10.18**

oder

bei (km-Stand): **120000**

Zusatzarbeiten:

am (Datum): **01.10.18**

oder

bei (km-Stand): **120000**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Stempel des Volkswagen Partners: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Service-Nachweis 10

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgassanlage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **05.12.2020**

bei km-Stand: **109491**

Rechnungsnummer: **133/74933**

Service durchgeführt von: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG**

Stempel des Fachbetriebs: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Stempel des Volkswagen Partners: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ereignis: **nach Service-Intervall-Anzeige**

oder

am (Datum): **01.01.21**

oder

bei (km-Stand): **110000**

Zusatzarbeiten:

am (Datum): **01.01.21**

oder

bei (km-Stand): **110000**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Stempel des Volkswagen Partners: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Service-Nachweis 11

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgassanlage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **11.02.21**

bei km-Stand: **133241**

Rechnungsnummer: **133/74933**

Service durchgeführt von: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG**

Stempel des Fachbetriebs: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Stempel des Volkswagen Partners: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ereignis: **nach Service-Intervall-Anzeige**

oder

am (Datum): **01.03.21**

oder

bei (km-Stand): **135000**

Zusatzarbeiten:

am (Datum): **01.03.21**

oder

bei (km-Stand): **135000**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 12: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Stempel des Volkswagen Partners: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Service-Nachweis 12

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgassanlage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **8.9.2022**

bei km-Stand: **152111**

Rechnungsnummer: **133/74933**

Service durchgeführt von: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG**

Stempel des Fachbetriebs: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Stempel des Volkswagen Partners: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ereignis: **nach Service-Intervall-Anzeige**

oder

am (Datum): **01.10.22**

oder

bei (km-Stand): **155000**

Zusatzarbeiten:

am (Datum): **01.10.22**

oder

bei (km-Stand): **155000**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 13: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Stempel des Volkswagen Partners: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Service-Nachweis 13

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgassanlage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **8.9.2022**

bei km-Stand: **152111**

Rechnungsnummer: **133/74933**

Service durchgeführt von: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG**

Stempel des Fachbetriebs: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Stempel des Volkswagen Partners: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ereignis: **nach Service-Intervall-Anzeige**

oder

am (Datum): **01.10.22**

oder

bei (km-Stand): **155000**

Zusatzarbeiten:

am (Datum): **01.10.22**

oder

bei (km-Stand): **155000**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 14: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 14 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Stempel des Volkswagen Partners: **133/74933 Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co. KG 46348 Hildesheim**

Service-Nachweis 13

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ Luftsaug
☒ Inspektion	☒ Bremszusatz
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremskraftschalter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSGF, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Wasserpumpe: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-gesamte	☒ Kettenspannen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenluftdruck (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfilterwechsel
Service durchgeführt am: 08.10.23	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 166 308	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ LongLife Mobilölgewerke
Service durchgeführt von:	133/74 985
Autotechnik	Autotechnik
Guthe-Heim	Guthe-Heim
Guthe-Heim & Co. KG	Guthe-Heim & Co. KG
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 16: Prospektansicht. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Faktoren markiert in Abb. 15 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Riss ☐ Beulende Stelle ☐ Korrosion ☒ Steinerschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

30 | Serviceman

Der Volkswagen Service | 31

Service-Nachweis 14

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ Luftsaug
☒ Inspektion	☒ Bremszusatz
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremskraftschalter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSGF, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Wasserpumpe: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-gesamte	☒ Kettenspannen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenluftdruck (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfilterwechsel
Service durchgeführt am: 12.09.24	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 177 350	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ LongLife Mobilölgewerke
Service durchgeführt von:	133/74 985
Autotechnik	Autotechnik
Guthe-Heim	Guthe-Heim
Guthe-Heim & Co. KG	Guthe-Heim & Co. KG
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 16: Prospektansicht. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Faktoren markiert in Abb. 16 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Riss ☐ Beulende Stelle ☐ Korrosion ☒ Steinerschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

32 | Serviceman

Der Volkswagen Service | 33