

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1,6 TDI Variant 81kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	203 796 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	29.09.2015	STK	01.11.2026

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Pravidelný servis; všeVW; plná servisní historie vč. faktur k vozu.			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, USB, Klimatizace aut. , Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Denní svícení, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Nastavitelný volant, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Tempomat, Tónovaná skla, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Zadní stěrač

KARTA VOZU




Fotografie











Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsafrastofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.11.2020	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 117.340	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ _____
Service durchgeführt von: Fischer GmbH Volkswagen Partner	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Partner
Brickstraße 6 07743 Jena Telefon (0364) 414 85-0 Telefax (0364) 414 85-63 Stempel des Fachbetriebs	Brickstraße 6 07743 Jena Telefon (0364) 414 85-0 Telefax (0364) 414 85-63 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige oder	Pollenfilter
am (Datum): 10/19	am (Datum): 10/19
oder	am (Datum):
bei (km-Stand): 117.340	bei (km-Stand): 117.340

Dokumentation der Karosserie

Abb. 11 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Ihre Fachbetriebe markiert in Abb. 11

☒ Kratzer ☐ Beul/Delle

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsafrastofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.10.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 103.147	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ _____
Service durchgeführt von: Autohaus Hering GmbH Volkswagen Partner	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Partner
Brickstraße 3 01936 Königsdorf Telefon (0357 93) 378-0 Telefax (0357 93) 378-26 Stempel des Fachbetriebs	Brickstraße 3 01936 Königsdorf Telefon (0357 93) 378-0 Telefax (0357 93) 378-26 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum): 10/2020	am (Datum):
oder	am (Datum):
bei (km-Stand): 103.000	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie

Abb. 10 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Ihre Fachbetriebe markiert in Abb. 10

☒ Kratzer ☐ Beul/Delle

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsafrastofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.07.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 99.926	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ _____
Service durchgeführt von: Fischer GmbH Volkswagen Partner	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Partner
Brickstraße 6 07743 Jena Telefon (0364) 414 85-0 Telefax (0364) 414 85-63 Stempel des Fachbetriebs	Brickstraße 6 07743 Jena Telefon (0364) 414 85-0 Telefax (0364) 414 85-63 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige oder	Pollenfilter
am (Datum): 10/19	am (Datum): 10/19
oder	am (Datum):
bei (km-Stand): 117.820	bei (km-Stand): 118.310

Dokumentation der Karosserie

Abb. 9 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Ihre Fachbetriebe markiert in Abb. 9

☒ Kratzer ☐ Beul/Delle

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsafrastofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.10.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 81820	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ _____
Service durchgeführt von: HERCHER Die Service-Familie	LongLife Mobilitätsgarantie: Die Service-Familie
Brickstraße 3 01936 Königsdorf Telefon (0357 93) 378-0 Telefax (0357 93) 378-26 Stempel des Fachbetriebs	Brickstraße 3 01936 Königsdorf Telefon (0357 93) 378-0 Telefax (0357 93) 378-26 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	am (Datum):
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 118.310

Dokumentation der Karosserie

Abb. 8 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Ihre Fachbetriebe markiert in Abb. 8

☒ Kratzer ☐ Beul/Delle

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsafrastofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.8.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 81218	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ _____
Service durchgeführt von: HERCHER Die Service-Familie	LongLife Mobilitätsgarantie:
Brickstraße 3 01936 Königsdorf Telefon (0357 93) 378-0 Telefax (0357 93) 378-26 Stempel des Fachbetriebs	Brickstraße 3 01936 Königsdorf Telefon (0357 93) 378-0 Telefax (0357 93) 378-26 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige oder	Teile Bremse
am (Datum):	am (Datum): 10.18
oder	am (Datum):
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 90000

Dokumentation der Karosserie

Abb. 7 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Ihre Fachbetriebe markiert in Abb. 7

☒ Kratzer ☐ Beul/Delle

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsafrastofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.10.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 58310	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ _____
Service durchgeführt von: HERCHER Die Service-Familie	LongLife Mobilitätsgarantie: Die Service-Familie
Brickstraße 3 01936 Königsdorf Telefon (0357 93) 378-0 Telefax (0357 93) 378-26 Stempel des Fachbetriebs	Brickstraße 3 01936 Königsdorf Telefon (0357 93) 378-0 Telefax (0357 93) 378-26 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	am (Datum):
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie

Abb. 6 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Ihre Fachbetriebe markiert in Abb. 6

☒ Kratzer ☐ Beul/Delle

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☐ Inspektion

☐ mit Motorölwechsel

☐ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage

☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☐ Reparaturempfehlung

☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 05.04.12

bei km-Stand: 64765

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

HERCHER
Die Service-Partner

Stempel des Fachbetriebs: Hercher

Ihre nächsten Service-Termine

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

☐ AdBlue®

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Dieselelektronik

☐ Getriebeöl: DSG® ATF

☐ Halbleitungs-Öl

☐ Kettenspannen

☐ Luftfiltereinsatz

☐ Refüllflasche (Dichtmittel)

☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

☐ Zahnriemen

☐ Zündkerzen

☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung GÜ für alle Fahrzeugtypen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile

☒ Kratzer

☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☐ Inspektion

☐ mit Motorölwechsel

☐ mit erweitertem Inspektionsumfang

☐ LongLife Motoröl verwendet

☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage

☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☐ Reparaturempfehlung

☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 28.07.16

bei km-Stand: 28726

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

HERCHER
Die Service-Partner

Stempel des Fachbetriebs: Hercher

Ihre nächsten Service-Termine

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

☐ AdBlue®

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Dieselelektronik

☐ Getriebeöl: DSG® ATF

☐ Halbleitungs-Öl

☐ Kettenspannen

☐ Luftfiltereinsatz

☐ Refüllflasche (Dichtmittel)

☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

☐ Zahnriemen

☐ Zündkerzen

☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4 Prinzipdarstellung GÜ für alle Fahrzeugtypen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile

☒ Kratzer

☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☐ Inspektion

☐ mit Motorölwechsel

☐ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage

☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☐ Reparaturempfehlung

☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 05.07.16

bei km-Stand: 13085

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Autohaus Eckardt
Die Service-Partner

Stempel des Fachbetriebs: Autohaus Eckardt

Ihre nächsten Service-Termine

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

☐ AdBlue®

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Dieselelektronik

☐ Getriebeöl: DSG® ATF

☐ Halbleitungs-Öl

☐ Kettenspannen

☐ Luftfiltereinsatz

☐ Refüllflasche (Dichtmittel)

☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

☐ Zahnriemen

☐ Zündkerzen

☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3 Prinzipdarstellung GÜ für alle Fahrzeugtypen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch:

☒ Kratzer

☐ Beule/Delle

☐ Kratzer

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel: