

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	229 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla			Značka Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.2 TSI 77KW ZÁRUKA...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí			Pohon Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	159 954 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	STK		01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 730 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

Prověřený vůz se zárukou na ujeté kilometry a původ vozu! Zdarma roční pojištění poruch/závad vozu s krytím BRONZE a možností prodloužení až na 3 roky! Vozidlo prověřeno naším mechanikem.06/2025 při 160 tis kilometrech provedena výměna oleje a provozních filtrů; zapalovacích svíček; sady rozvodů včetně čerpadla chladicí kapaliny; sady řemene pohonu příslušenství; brzdové i chladicí kapaliny; předních brzdových destiček; zadních brzdových kotoučů a destiček. Pro detailnější informace o zárukách; pojištění a financování navštivte naše webové stránky colorcars.cz nebo nás neváhejte kontaktovat.

KARTA VOZU

Výbava

Klimatizace dvouzónová, Start/Stop systém, Multifunkční volant, Klimatizovaná přihrádka, El. přední okna, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Palubní počítač, Originální autorádio, Výškově nastavitelná sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Litá kola, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Isofix, Střešní okno

A high-angle, rear-view photograph of a white car with its trunk open. The interior of the trunk is dark and empty, with a grey carpeted floor. The rear window is visible above the trunk opening. The car is parked on a paved surface. A license plate is visible at the bottom of the frame, featuring the text "PROVERENY VUZ", "COLORCARS.CZ", and "COLOR CARS. EU".





Fahrzeugdatenträger

1. **WVZZZAU z EW275660**

2. **5G1 3DX**

3. **77 KW TSI M6F CLBMT**

4. **CJZA MYF LOK1 TW**

BOA C3N G0K H4J J0S D80 Q2J
 1AZ 1GB 2ZH 1NL 5RQ 5SL TP1
 350 3U1 Q16 1BA 8GU 8ZH
 1KE 1ZF 3FB G01 7M3
 0Y1 4UP 4X3 4R4 412 N3B 5NB
 BRM 2JB E0A 0AD 0BA 2UA 2G7
 1JA L03 0YC

Abb. 1: 1. Fahrzeugtyp, 2. Motorcode, 3. Motorbuchstabe, Getriebebuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung, 4. Mehr-Ausstattungen, PS-Nummern

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: **13. FEB. 2014**

Datum der Auslieferung/Erstzulassung: **18. FEB. 2014**

Volkswagen nG
 Web - Halls II
 Fahrzeug-Verkauf

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Je nachdem, was zuerst eintrifft.

Service-Nachweis 2

Ja / Nein: Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife-Motoröl verwendet

☒ Kälteanlagenprüfung

☒ Reparatursanforderung

☒ Kältemittelnachschub

☒ Luft auf dem Auftrag vermerken

Service durchgeführt am: **24.01.18**

bei km-Stand: **49973**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

146/4255 1
 Hans Lastzig
 13435 Berlin

Stempel des Fachbetriebs

Ihr nächster Service-Termin:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): **01.14**

oder

bei (km-Stand): **79973**

Welcher Service-Intervall-Anzeige ist als nächster erforderlich?

1.74

am (Datum): **07.14**

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschriftete Teile durch folgende Symbole:

✗ Kratzer □ Rostschaden □ Korrosion △ Steinbruch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Karosserieprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 28.06.2016

bei km-Stand: 2.539

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Autohaus Nemitz GmbH
Kreuzstraße 11, 13159 Berlin
Tel.: +49 (0)30 39 64 061
Fax: +49 (0)30 39 64 062
email: service@autohaus-nemitz.de

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Nächster Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 01.10.18

oder

bei (km-Stand): 55.600

Weicher Service/Zustandum ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 02.10.17

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Karosserieprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 28.03.2019

bei km-Stand: 62.684

Rechnungsnummer: 028360

Service durchgeführt von:

Kapinsky GmbH
Gutzwilstraße 43, 10553 Berlin
Tel.: +49 (0)30 39 64 061
email: service@kapinsky.de

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Nächster Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 01.10.20

oder

bei (km-Stand): 92.000

Weicher Service/Zustandum ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 01.10.20

oder

bei (km-Stand): 92.000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Karosserieprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 30.01.2020

bei km-Stand: 76.029

Rechnungsnummer: 6123

Service durchgeführt von:

Autohaus Kapinsky GmbH
Gutzwilstraße 43, 10553 Berlin
Tel.: +49 (0)30 39 64 061
email: service@kapinsky.de

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Nächster Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 01.10.21

oder

bei (km-Stand): 106.000

Weicher Service/Zustandum ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 01.10.21

oder

bei (km-Stand): 106.000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Karosserieprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 28.03.2021

bei km-Stand: 90.109

Rechnungsnummer: 106600

Service durchgeführt von:

Kapinsky GmbH
Gutzwilstraße 43, 10553 Berlin
Tel.: +49 (0)30 39 64 061
email: service@kapinsky.de

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Nächster Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 01.10.22

oder

bei (km-Stand): 106.000

Weicher Service/Zustandum ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 01.10.22

oder

bei (km-Stand): 106.000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Karosserieprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 20.06.2021

bei km-Stand: 112.383

Rechnungsnummer: 89037

Service durchgeführt von:

KFZ-Werkstatt Detlef Jander
Hauptstraße 43, 13159 Berlin
Telefon: (030) 9 13 12 32

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Nächster Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Weicher Service/Zustandum ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Karosserieprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 14.07.2023

bei km-Stand: 115.746

Rechnungsnummer: 100.216.061.022

Service durchgeführt von:

ATU
GmbH & Co. KG
Zimblet 4
13127 Berlin
Tel.: +49 (0)30 42 42 37

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Nächster Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Weicher Service/Zustandum ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsuffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl DSG® ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Halbschaltung Öl
☐ Reparaturrempfehlung	☒ Luftfiltersatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllstände (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 16.7.24	☐ Staub- und Pollenfiltersatz
bei (km-Stand): 142633	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie

Autoservice-Kindner GmbH
Hagerstraße 44/45
13159 Berlin
Telefon 9 13 12 52
Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10 Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ☐ Beul/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐ (Bitte mit dem Fachbetriebsstempel markieren)

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselsaftsuffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl DSG® ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Halbschaltung Öl
☐ Reparaturrempfehlung	☐ Luftfiltersatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllstände (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 26.05	☐ Staub- und Pollenfiltersatz
bei (km-Stand): 160053	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie

CITROËN
COLOR CARS DRÁSOV, s.r.o.
Drásov 95, 261 01 Příbram
IČ: 09753826, TEL: 318 690 132
Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11 Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ☐ Beul/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐ (Bitte mit dem Fachbetriebsstempel markieren)

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service