

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2,0 TDI 103 kW 4 x 4...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	206 622 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	19.01.2012	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zlatá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; VW TIGUAN 2.0 TDI 103 kW . STK a emise v hodnotě 2.800; Kč - po dohodě zajistíme .			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, CD přehrávač, LED denní svícení, USB, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná příhrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselekraftstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: <u>13.11.13</u>	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <u>30562</u>	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	

LongLife Mobilitätsgarantie:

AUTOHAUS ROTHSEE
Heidecker Straße 41
Telefon 0 91 74 47 80-0
91161 Hilpoltstein

AUTOHAUS ROTHSEE
Heidecker Straße 41
Telefon 0 91 74 47 80-0
91161 Hilpoltstein

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselekraftstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldekupplung: Öl
☐ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: <u>5.2.2015</u>	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <u>49342</u>	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: <u>43 902 44400</u>	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	

LongLife Mobilitätsgarantie:

AUTOHAUS ROTHSEE
Heidecker Straße 41
Telefon 0 91 74 47 80-0
91161 Hilpoltstein

AUTOHAUS ROTHSEE
Heidecker Straße 41
Telefon 0 91 74 47 80-0
91161 Hilpoltstein

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselekraftstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: <u>4.11.15</u>	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <u>6034</u>	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: <u>51241 44400</u>	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	

LongLife Mobilitätsgarantie:

AUTOHAUS ROTHSEE
Heidecker Straße 41
Telefon 0 91 74 47 80-0
91161 Hilpoltstein

AUTOHAUS ROTHSEE
Heidecker Straße 41
Telefon 0 91 74 47 80-0
91161 Hilpoltstein

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Stellen mit * Kratzer oder * Beule/Delle.

Mängel festgelegt? Ja / Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselekraftstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: <u>7.9.2017</u>	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <u>91650</u>	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	

LongLife Mobilitätsgarantie:

AUTOHAUS ROTHSEE
Heidecker Straße 41
Telefon 0 91 74 47 80-0
91161 Hilpoltstein

AUTOHAUS ROTHSEE
Heidecker Straße 41
Telefon 0 91 74 47 80-0
91161 Hilpoltstein

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Stellen mit * Kratzer oder * Beule/Delle.

Mängel festgelegt? Ja / Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service.	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselelektronik
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Halbleitungsprüfung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 26.3.19	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 116 879	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 110032565	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☒ /


143/50105
Autohaus Rappold GmbH
74572 Blaufelden


143/50105
Autohaus Rappold GmbH
74572 Blaufelden

Ihr nächster Service-Termin: **26.05.2023**

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselelektronik
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Halbleitungsprüfung: Öl
☒ Reparaturempfehlung / Bremsen hinten	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 08.12.2020	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 144.883 km	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 255997	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☒ /


124/70831
HOPPMANN
Automobil-Service GmbH
35708 Haiger


124/70831
HOPPMANN
Automobil-Service GmbH
35708 Haiger

Ihr nächster Service-Termin: **08.12.2021**

DEKRA

anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.,
 rt gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-15-11019-01-00)
 de Niederlassung:
 tr. 55, 57072 Siegen
 71/37516-0 Fax: 0271/37516-40

DEKRA **394571812**

(1) FIN: **WVGZZZ5NZCW055780**
 (2) Kennz.: **D DIL S1984**
 (3) Prüfart: **Sinn, 26.05.2023**
 (4) km-St.: **180425**
 (5) Fz.-Kl.: **M1** Fz.z. Pers.bef.b. 8 Sp1.
 Aufbau: **AC** Kombilimousine
 Herst.: **0603** VOLKSWAGEN-VW
 Typ: **AKS** SN
 Var.: **00198** ACCFFBX1
 Vers.: **AM6AM6A6010NDSTVR07M00**
 BMT-Kl.: **35F0** EURO5;P;PI/CI; M, N1 I
 ZGM: **2240 kg**
 RZ: **19.01.2012**
 Dat. letst. HU: **02/2021**
 Prüfart-Nr.: **0000373415**

Ergebnis:
 geringe Mängel
D DIL S1984
 nächste HU fällig Mai 2025

uchung gemäß § 29 StVZO
 ung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Certificate according to 2014/45/EU
 P061915014019
 23, 15:04
 r g4fn17&1

Kundin, sehr geehrter Kunde, (6) Festgestellte Mängel:

KUS

Ihr KUS-Partner:
 Dipl.-Ing. Lutz Mötzing
 Vor dem Tor 2
 35759 Driedorf
 Tel. 02775-8689

Svenja Kunz
 Kurtenbach 2
 35708 Haiger

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU (Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU)

(1) Fz.-Ident.Nr.: WVGZZZ5NZCW055780	(2) Fz.-Art: M1AC	(3) Fz.z. Pers.bef.b. 8 S	(4) Kennz.: X162212055
(5) Anm. Kennz.: D DIL-S1984	(6) Hersteller: 0603	(7) ZGM: 2240	(8) Expresscode: twJCRSS
(9) Prüfdatum: 10.02.2021 / 09:55	(10) Hersteller: 0603	(11) VOLKSWAGEN-VW	(12) Hauptnummer: F0272001
(13) Prüfart: Sinn	(14) Fz.-Typ: AKS00198	(15) SN	(16) Stelle: 23396AF
(17) Laufleistung abgeles.: 147434 km	(18) Prüfart: 01/2012	(19) Note HU 01/2019	(20) Auftrag:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
 Die nächste HU ist fällig im Februar 2023.
 Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:	1. Achse	2. Achse	links	rechts
Abbremsung: 58 %	450	430	200	200
Feststellbremsanlage:	1. Achse	2. Achse	links	rechts
Abbremsung: 21 %	230	240	200	240

(7) Ergebnis:
 keine festgestellten Mängel (CM)

HU-Plakette
 angebracht
 (8) nächste HU:
 Februar 2023