

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.2TSi Webasto, Kamera,...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	180 868 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	23.09.2014	STK	14.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Auto ve velmi pěkném stavu, bohatá výbava, plný servis, zkontrolováno Cebia, Dekra. Prodej a prohlídka po tel dohodě.		

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 9x, Alarm, Android Auto, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické přepínání dálkových světel, Automatické svícení, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Nezávislé topení, Nouzové brždění, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Přístrojová deska s barevným displejem, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Ski box, Systém nouzového zastavení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní loketní opěrka, Záruka

KARTA VOZU

Fotografie
















Service-Nachweis 1

Ja/Nein, durchgeführt wurde:

1/1 Ölwechsel-Service	1/2 AdBlue®
1/2 Inspektion	1/3 Bremsflüssigkeit
1/4 mit Motorölwechsel	1/4 Ölwechsel-Filter
1/5 mit erweitertem Inspektionsumfang	1/5 Gasfilter
1/6 LongLife Motoröl verwendet	1/6 Getriebeöl DQ®/ATF
1/7 Karosserieprüfung	1/7 Halbleitungsprüfung Öl
1/8 Reparaturempfehlung	1/8 Luftfilterwechsel
1/9 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	1/9 Reifenluftdruck (Dachreife)
1/10 Staub- und Pollerfilterwechsel	1/10 Zahnriemen
1/11 Zündkerzen	

Service durchgeführt am: **15.09.2016**

bei km-Stand: **19412 km**

Rechnungsnummer: **A 215319**

Stempel des Fachbetriebs: **AWUS**

Stempel des Volkswagen Partners: **AWUS**

Service-Engpass:

Neueste Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **09/2017**

bei (km-Stand): **42400 km**

Zusatzarbeiten:

Reifenwechsel, Luftdruck

am (Datum): **09/2017**

bei (km-Stand): **42400 km**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prinzipdarstellung Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 2

Ja/Nein, durchgeführt wurde:

1/1 Ölwechsel-Service	1/2 AdBlue®
1/2 Inspektion	1/3 Bremsflüssigkeit
1/4 mit Motorölwechsel	1/4 Ölwechsel-Filter
1/5 mit erweitertem Inspektionsumfang	1/5 Gasfilter
1/6 LongLife Motoröl verwendet	1/6 Getriebeöl DQ®/ATF
1/7 Karosserieprüfung	1/7 Halbleitungsprüfung Öl
1/8 Reparaturempfehlung	1/8 Luftfilterwechsel
1/9 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	1/9 Reifenluftdruck (Dachreife)
1/10 Staub- und Pollerfilterwechsel	1/10 Zahnriemen
1/11 Zündkerzen	

Service durchgeführt am: **21.09.2017**

bei km-Stand: **37700 km**

Rechnungsnummer: **A 20934117**

Stempel des Fachbetriebs: **AWUS**

Stempel des Volkswagen Partners: **AWUS**

Service-Engpass:

Neueste Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **09/2018**

bei (km-Stand): **43000 km**

Zusatzarbeiten:

Reifenwechsel, Luftdruck

am (Datum): **09/2018**

bei (km-Stand): **60000 km**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 3

Ja/Nein, durchgeführt wurde:

1/1 Ölwechsel-Service	1/2 AdBlue®
1/2 Inspektion	1/3 Bremsflüssigkeit
1/4 mit Motorölwechsel	1/4 Ölwechsel-Filter
1/5 mit erweitertem Inspektionsumfang	1/5 Gasfilter
1/6 LongLife Motoröl verwendet	1/6 Getriebeöl DQ®/ATF
1/7 Karosserieprüfung	1/7 Halbleitungsprüfung Öl
1/8 Reparaturempfehlung	1/8 Luftfilterwechsel
1/9 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	1/9 Reifenluftdruck (Dachreife)
1/10 Staub- und Pollerfilterwechsel	1/10 Zahnriemen
1/11 Zündkerzen	

Service durchgeführt am: **01.06.2017**

bei km-Stand: **50414**

Rechnungsnummer: **A 1309444**

Stempel des Fachbetriebs: **AWUS**

Stempel des Volkswagen Partners: **AWUS**

Service-Engpass:

Neueste Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **09.2017**

bei (km-Stand): **67300**

Zusatzarbeiten:

Reifenwechsel

am (Datum): **09.2017**

bei (km-Stand): **60000**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5: Prinzipdarstellung Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 4

Ja/Nein, durchgeführt wurde:

1/1 Ölwechsel-Service	1/2 AdBlue®
1/2 Inspektion	1/3 Bremsflüssigkeit
1/4 mit Motorölwechsel	1/4 Ölwechsel-Filter
1/5 mit erweitertem Inspektionsumfang	1/5 Gasfilter
1/6 LongLife Motoröl verwendet	1/6 Getriebeöl DQ®/ATF
1/7 Karosserieprüfung	1/7 Halbleitungsprüfung Öl
1/8 Reparaturempfehlung	1/8 Luftfilterwechsel
1/9 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	1/9 Reifenluftdruck (Dachreife)
1/10 Staub- und Pollerfilterwechsel	1/10 Zahnriemen
1/11 Zündkerzen	

Service durchgeführt am: **29.10.2018**

bei km-Stand: **58500**

Rechnungsnummer: **A 2082454**

Stempel des Fachbetriebs: **AWUS**

Stempel des Volkswagen Partners: **AWUS**

Service-Engpass:

Neueste Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **01/2019**

bei (km-Stand): **60000**

Zusatzarbeiten:

Reifenwechsel, Luftdruck

am (Datum): **01/2019**

bei (km-Stand): **60000**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:







• Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Der Volkswagen Service



Service-Nachweis 11

Ja/Nein: Durchgeführt wurde:	Ja/Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Öl-Service	☒ Öl-Auffüllung
☒ Inspektion	☒ Öl-Filterwechsel
☒ mit Motorölwechsel	☒ Öl-Druckprüfventil
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Öl-Druckprüfventil
☒ Langlauf-Motortest verwendet	☒ Öl-Druckprüfventil
☒ Kettenspannung	☒ Öl-Druckprüfventil
☒ Kettenspannung (nach Aufzug vermerkt)	☒ Öl-Druckprüfventil
Service durchgeführt am: 26.4.20	☒ Öl-Druckprüfventil
bei Ein-Stand: 164262	☒ Öl-Druckprüfventil
Service durchgeführt von: LENKE & BUDEL GBR	☒ Öl-Druckprüfventil
Service durchgeführt in: 19255 - HANNOVER	☒ Öl-Druckprüfventil
Service durchgeführt für: 19255 - HANNOVER	☒ Öl-Druckprüfventil

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 13: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beulende Stelle □ Korrosion △ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 12

Ja/Nein: Durchgeführt wurde:	Ja/Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Öl-Service	☒ Öl-Auffüllung
☒ Inspektion	☒ Öl-Filterwechsel
☒ mit Motorölwechsel	☒ Öl-Druckprüfventil
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Öl-Druckprüfventil
☒ Langlauf-Motortest verwendet	☒ Öl-Druckprüfventil
☒ Kettenspannung	☒ Öl-Druckprüfventil
☒ Kettenspannung (nach Aufzug vermerkt)	☒ Öl-Druckprüfventil
Service durchgeführt am: 21.05.20	☒ Öl-Druckprüfventil
bei Ein-Stand: 180.011	☒ Öl-Druckprüfventil
Service durchgeführt von: LENKE & BUDEL GBR	☒ Öl-Druckprüfventil
Service durchgeführt in: 19255 - HANNOVER	☒ Öl-Druckprüfventil
Service durchgeführt für: 19255 - HANNOVER	☒ Öl-Druckprüfventil

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 14: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 14 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beulende Stelle □ Korrosion △ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel: