

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	2.0TDI DSG Po servisu...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	300 000 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	15.01.2014	STK	22.04.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá metalíza
Provozní hmotnost	1 601 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 210 kg
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Velmi pěkné auto s plnou servisní historií. Po výměně oleje v převodovce, nové turbo, nové rozvody, olej, filtry. Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. seřiditelná sedadla, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Tažné zařízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla

KARTA VOZU



Fotografie











Service dokumentation 1

Jahres, Folgende Arbeiten er udført:

- ☒ 1. Ölservice
- ☒ 2. Serviceeftersyn
- ☒ 3. Med udsat serviceeftersyn
- ☒ 4. Længde-motorolie ændret
- ☒ 5. Kontrol af karrasset
- ☒ 6. Anbefaling af reparationer
- ☒ 7. Kunderbrev (skal også noteres på ordresedlen)

Service udført den: 12.11.14

ved km-stand: 31286

Fakturanummer: A: 24130

Service udført af: **Volkswagen Solingen**

LongLife Mobilitätsservice: **vonkeitz**

Di næste serviceeftersyn

☒ i henhold til serviceindikator

eller

den (dato):

eller

ved (km-stand): 60.000

Hvornår er hvilket servicearbejde/ekstraarbejde nødvendigt næste gang?

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Dokumentation for karrassetkontrol

Di værksted markerer de beskadede dele på Fig. 3 med te

☒ Ridses ☐ Bule ☐ Korrosion

Mangler konstateret? Ja ☐ Nej ☐

Beskrivelse af manglene:

Service dokumentation 2

Jahres, Folgende Arbeiten er udført:

- ☒ 1. Ölservice
- ☒ 2. Serviceeftersyn
- ☒ 3. Med udsat serviceeftersyn
- ☒ 4. Længde-motorolie ændret
- ☒ 5. Kontrol af karrasset
- ☒ 6. Anbefaling af reparationer
- ☒ 7. Kunderbrev (skal også noteres på ordresedlen)

Service udført den: 26.06.15

ved km-stand: 55506

Fakturanummer: A: 28348

Service udført af: **Volkswagen Solingen**

LongLife Mobilitätsservice: **vonkeitz**

Di næste serviceeftersyn

☒ i henhold til serviceindikator

eller

den (dato):

eller

ved (km-stand): 80.000

Hvornår er hvilket servicearbejde/ekstraarbejde nødvendigt næste gang?

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Dokumentation for karrassetkontrol

Di værksted markerer de beskadede dele på Fig. 4 med følgende symboler:

☒ Ridses ☐ Bule ☐ Korrosion

Mangler konstateret? Ja ☐ Nej ☐

Beskrivelse af manglene:

Service dokumentation 3

Jahres, Folgende Arbeiten er udført:

- ☒ 1. Ölservice
- ☒ 2. Serviceeftersyn
- ☒ 3. Med udsat serviceeftersyn
- ☒ 4. Længde-motorolie ændret
- ☒ 5. Kontrol af karrasset
- ☒ 6. Anbefaling af reparationer
- ☒ 7. Kunderbrev (skal også noteres på ordresedlen)

Service udført den: 11.03.15

ved km-stand: 89603

Fakturanummer: 89603

Service udført af: **Volkswagen Solingen**

LongLife Mobilitätsservice: **vonkeitz**

Di næste serviceeftersyn

☒ i henhold til serviceindikator

eller

den (dato):

eller

ved (km-stand): 12000

Hvornår er hvilket servicearbejde/ekstraarbejde nødvendigt næste gang?

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Dokumentation for karrassetkontrol

Di værksted markerer de beskadede dele på Fig. 5 med følgende symboler:

☒ Ridses ☐ Bule ☐ Korrosion

Mangler konstateret? Ja ☐ Nej ☐

Beskrivelse af manglene:

Service dokumentation 4

Jahres, Folgende Arbeiten er udført:

- ☒ 1. Ölservice
- ☒ 2. Serviceeftersyn
- ☒ 3. Med udsat serviceeftersyn
- ☒ 4. Længde-motorolie ændret
- ☒ 5. Kontrol af karrasset
- ☒ 6. Anbefaling af reparationer
- ☒ 7. Kunderbrev (skal også noteres på ordresedlen)

Service udført den: 16.02.17

ved km-stand: 122072 km

Fakturanummer: 3526227

Service udført af: **Keil**

LongLife Mobilitätsservice: **VOLVO**

Di næste serviceeftersyn

☒ i henhold til serviceindikator

eller

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Hvornår er hvilket servicearbejde/ekstraarbejde nødvendigt næste gang?

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Dokumentation for karrassetkontrol

Di værksted markerer de beskadede dele på Fig. 6 med følgende symboler:

☒ Ridses ☐ Bule ☐ Korrosion

Mangler konstateret? Ja ☐ Nej ☐

Beskrivelse af manglene:

Service dokumentation 5

Jahres, Folgende Arbeiten er udført:

- ☒ 1. Ölservice
- ☒ 2. Serviceeftersyn
- ☒ 3. Med udsat serviceeftersyn
- ☒ 4. Længde-motorolie ændret
- ☒ 5. Kontrol af karrasset
- ☒ 6. Anbefaling af reparationer
- ☒ 7. Kunderbrev (skal også noteres på ordresedlen)

Service udført den: 06.03.2017

ved km-stand: 12616

Fakturanummer: 12616

Service udført af: **Partnerservice Soling**

LongLife Mobilitätsservice: **Audi Partner**

Di næste serviceeftersyn

☒ i henhold til serviceindikator

eller

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Hvornår er hvilket servicearbejde/ekstraarbejde nødvendigt næste gang?

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Dokumentation for karrassetkontrol

Di værksted markerer de beskadede dele på Fig. 7 med følgende symboler:

☒ Ridses ☐ Bule ☐ Korrosion

Mangler konstateret? Ja ☐ Nej ☐

Beskrivelse af manglene:

Service dokumentation 6

Jahres, Folgende Arbeiten er udført:

- ☒ 1. Ölservice
- ☒ 2. Serviceeftersyn
- ☒ 3. Med udsat serviceeftersyn
- ☒ 4. Længde-motorolie ændret
- ☒ 5. Kontrol af karrasset
- ☒ 6. Anbefaling af reparationer
- ☒ 7. Kunderbrev (skal også noteres på ordresedlen)

Service udført den: 01.03.2018

ved km-stand: 145017

Fakturanummer: 3424

Service udført af: **Reparaturen aller Art**

LongLife Mobilitätsservice: **Volkswagen partnerservice**

Di næste serviceeftersyn

☒ i henhold til serviceindikator

eller

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Hvornår er hvilket servicearbejde/ekstraarbejde nødvendigt næste gang?

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Dokumentation for karrassetkontrol

Di værksted markerer de beskadede dele på Fig. 8 med følgende symboler:

☒ Ridses ☐ Bule ☐ Korrosion

Mangler konstateret? Ja ☐ Nej ☐

Beskrivelse af manglene: