

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	269 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1,2 TSI CUP-MÁLO KM-CEBIA
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	81 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	100 557 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	25.02.2015	STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
MÁLO KM - CEBIA SERVISNÍ KNIHA HEZKÁ VÝBAVA			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Airbag řidiče, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-gesamte
- ☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **13.2.2017**

bei km-Stand: **26984**

Rechnungsnummer: **117091872**

Service durchgeführt von:

Service 14221228 G & S Automobile GmbH 96215 Lichtenfels

Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

Zusatzarbeiten

am (Datum) **18.02.17**

oder

bei (km-Stand)

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-gesamte
- ☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **29.1.16**

bei km-Stand: **29186**

Rechnungsnummer: **14221228 G & S Automobile GmbH 96215 Lichtenfels**

Service durchgeführt von:

Service 14221228 G & S Automobile GmbH 96215 Lichtenfels

Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

Zusatzarbeiten

am (Datum) **ANZEIGE**

oder

bei (km-Stand)

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-gesamte
- ☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **3.0.01.19**

bei km-Stand: **39017**

Rechnungsnummer: **1221**

Service durchgeführt von:

Service 14221228 G & S Automobile GmbH 96215 Lichtenfels

Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

Zusatzarbeiten

am (Datum) **ANZEIGE**

oder

bei (km-Stand)

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-gesamte
- ☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **03.01.20**

bei km-Stand: **45685**

Rechnungsnummer: **14221228 G & S Automobile GmbH 96215 Lichtenfels**

Service durchgeführt von:

Auto Zentrum Nürnberg-Fürth GmbH Heisterstraße 6-10 90441 Nürnberg Telefon 0911/4236-0 Telefax 0911/4236-170 Handynummer: 136/50989

Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

Zusatzarbeiten

am (Datum)

oder

bei (km-Stand)

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-gesamte
- ☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **17.01.2017**

bei km-Stand: **51747**

Rechnungsnummer: **14221228 G & S Automobile GmbH 96215 Lichtenfels**

Service durchgeführt von:

Auto Crew Stefan Unger Kottbuscher Str. 10 96215 Lichtenfels

Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

Zusatzarbeiten

am (Datum)

oder

bei (km-Stand)

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-gesamte
- ☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **13.07.22**

bei km-Stand: **5984**

Rechnungsnummer: **14221228 G & S Automobile GmbH 96215 Lichtenfels**

Service durchgeführt von:

Auto Crew Stefan Unger Kottbuscher Str. 10 96215 Lichtenfels

Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

Zusatzarbeiten

am (Datum)

oder

bei (km-Stand)

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-lagerung

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **03.01.23**

bei km-Stand: **71376**

Rechnungsnummer:

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilisierungskarte

AUTO CREW
Steffen Unger
Kunden-Service-Manager
Schulstr. 1-3, 85384 München
Tel. 089 23 135-100, Fax 089 23 135-104

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9: Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

* Kratzer ☐ Beul/Delle ☐ Korrosion ☐ Stoßschädigung

Mängel festgesetzt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service | 19

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-lagerung

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **03.07.24**

bei km-Stand: **87146**

Rechnungsnummer:

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilisierungskarte

AUTO CREW
Steffen Unger
Kunden-Service-Manager
Schulstr. 1-3, 85384 München
Tel. 089 23 135-100, Fax 089 23 135-104

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10: Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

* Kratzer ☐ Beul/Delle ☐ Korrosion ☐ Stoßschädigung

Mängel festgesetzt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service | 21

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-lagerung

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **23.01.25**

bei km-Stand: **93953**

Rechnungsnummer:

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilisierungskarte

AUTO CREW
Steffen Unger
Kunden-Service-Manager
Schulstr. 1-3, 85384 München
Tel. 089 23 135-100, Fax 089 23 135-104

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11: Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

* Kratzer ☐ Beul/Delle ☐ Korrosion ☐ Stoßschädigung

Mängel festgesetzt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service | 23