

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	289 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	2.0 TDI 110kW BLUEMOTION
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	193 998 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	26.05.2015	STK	01.05.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Itálie	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; PRAVIDELNÝ ZNAČKOVÝ SERVIS; NOVÉ ROZVODY VE 165.000km VÝBAVA COMFORTLINE			



KARTA VOZU

Výbava

Airbag 7x, ABS, Adaptivní tempomat, Airbag řidiče, Android Auto, Apple Car Play, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, CD měnič, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Dojezdové rezervní kolo, El. sklopná zrcátka, El. startér, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Klimatizace třízónová, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie









Attestato n° 2

Si / Interventi eseguiti:	Si / Interventi supplementari - sostituzione di:
1/2 Cambio dell'olio	1/2 AdBlue®
1/2 Iniezione	1/2 Liquido dei freni
1/2 con cambio dell'olio motore	1/2 Filtro del carburante per i motori diesel
1/2 con interventi di iniezione ampliat	1/2 Olio del cambio: DSG®, ATF
1/2 Utilizzo di olio motore LongLife	1/2 Olio della frizione Haldex
1/2 Controllo della compressione e della tenuta dei componenti del gas	1/2 Cinghia poli-V
1/2 Controllo della regolazione dei fari	1/2 Carduccia del filtro dell'aria
1/2 Si consiglia la riparazione	1/2 Bombola del servosterzo
1/2 Richiesta del cliente (da archiviare anche nell'ordine)	1/2 Carduccia del filtro antipollverieripartitore
Intervento effettuato il: 24.09.2016	1/2 Cinghia dentata
Chilometraggio: 61624	1/2 Candele di accensione
Numero della targa: 61624	1/2
Intervento effettuato da: [firma]	Garanzia di mobilità LongLife
Timbro del rivenditore Volkswagen	

Documentazione sul controllo della carrozzeria

Fig. 4 Schema di principio vale per tutti i modelli a tutte le forme di carrozzeria.

L'officina segnala nella Fig. 5 i componenti danneggiati per mezzo dei seguenti simboli:
 ■ Grafico □ Ammortizzatore □ Cornicione □ Cinghia di sicurezza

È stato rilevato qualche difetto? Si ☐ No ☐

Descrizione del difetto: _____

Timbro dell'officina: _____

Attestato n° 3

Si / Interventi eseguiti:	Si / Interventi supplementari - sostituzione di:
1/2 Cambio dell'olio	1/2 AdBlue®
1/2 Iniezione	1/2 Liquido dei freni
1/2 con cambio dell'olio motore	1/2 Filtro del carburante per i motori diesel
1/2 con interventi di iniezione ampliat	1/2 Olio del cambio: DSG®, ATF
1/2 Utilizzo di olio motore LongLife	1/2 Olio della frizione Haldex
1/2 Controllo della compressione e della tenuta dei componenti del gas	1/2 Cinghia poli-V
1/2 Controllo della regolazione dei fari	1/2 Carduccia del filtro dell'aria
1/2 Si consiglia la riparazione	1/2 Bombola del servosterzo
1/2 Richiesta del cliente (da archiviare anche nell'ordine)	1/2 Carduccia del filtro antipollverieripartitore
Intervento effettuato il: 24.10.2017	1/2 Cinghia dentata
Chilometraggio: 93000	1/2 Candele di accensione
Numero della targa: 93000	1/2
Intervento effettuato da: [firma]	Garanzia di mobilità LongLife
Timbro del rivenditore Volkswagen	

Documentazione sul controllo della carrozzeria

Fig. 5 Schema di principio vale per tutti i modelli a tutte le forme di carrozzeria.

L'officina segnala nella Fig. 6 i componenti danneggiati per mezzo dei seguenti simboli:
 ■ Grafico □ Ammortizzatore □ Cornicione □ Cinghia di sicurezza

È stato rilevato qualche difetto? Si ☐ No ☐

Descrizione del difetto: _____

Timbro dell'officina: _____

Attestato n° 5

Si / Interventi eseguiti:	Si / Interventi supplementari - sostituzione di:
1/2 Cambio dell'olio	1/2 AdBlue®
1/2 Iniezione	1/2 Liquido dei freni
1/2 con cambio dell'olio motore	1/2 Filtro del carburante per i motori diesel
1/2 con interventi di iniezione ampliat	1/2 Olio del cambio: DSG®, ATF
1/2 Utilizzo di olio motore LongLife	1/2 Olio della frizione Haldex
1/2 Controllo della compressione e della tenuta dei componenti del gas	1/2 Cinghia poli-V
1/2 Controllo della regolazione dei fari	1/2 Carduccia del filtro dell'aria
1/2 Si consiglia la riparazione	1/2 Bombola del servosterzo
1/2 Richiesta del cliente (da archiviare anche nell'ordine)	1/2 Carduccia del filtro antipollverieripartitore
Intervento effettuato il: 4.9.2018	1/2 Cinghia dentata
Chilometraggio: 156022	1/2 Candele di accensione
Numero della targa: 156022	1/2
Intervento effettuato da: [firma]	Garanzia di mobilità LongLife
Timbro del rivenditore Volkswagen	

Documentazione sul controllo della carrozzeria

Fig. 7 Schema di principio vale per tutti i modelli a tutte le forme di carrozzeria.

L'officina segnala nella Fig. 7 i componenti danneggiati per mezzo dei seguenti simboli:
 ■ Grafico □ Ammortizzatore □ Cornicione □ Cinghia di sicurezza

È stato rilevato qualche difetto? Si ☐ No ☐

Descrizione del difetto: _____

Timbro dell'officina: _____

Attestato n° 6

Si / Interventi eseguiti:	Si / Interventi supplementari - sostituzione di:
1/2 Cambio dell'olio	1/2 AdBlue®
1/2 Iniezione	1/2 Liquido dei freni
1/2 con cambio dell'olio motore	1/2 Filtro del carburante per i motori diesel
1/2 con interventi di iniezione ampliat	1/2 Olio del cambio: DSG®, ATF
1/2 Utilizzo di olio motore LongLife	1/2 Olio della frizione Haldex
1/2 Controllo della compressione e della tenuta dei componenti del gas	1/2 Cinghia poli-V
1/2 Controllo della regolazione dei fari	1/2 Carduccia del filtro dell'aria
1/2 Si consiglia la riparazione	1/2 Bombola del servosterzo
1/2 Richiesta del cliente (da archiviare anche nell'ordine)	1/2 Carduccia del filtro antipollverieripartitore
Intervento effettuato il: 25.10.2018	1/2 Cinghia dentata
Chilometraggio: 156115	1/2 Candele di accensione
Numero della targa: 156115	1/2
Intervento effettuato da: [firma]	Garanzia di mobilità LongLife
Timbro del rivenditore Volkswagen	

Documentazione sul controllo della carrozzeria

Fig. 8 Schema di principio vale per tutti i modelli a tutte le forme di carrozzeria.

L'officina segnala nella Fig. 8 i componenti danneggiati per mezzo dei seguenti simboli:
 ■ Grafico □ Ammortizzatore □ Cornicione □ Cinghia di sicurezza

È stato rilevato qualche difetto? Si ☐ No ☐

Descrizione del difetto: _____

Timbro dell'officina: _____

Attestato n° 7

Si / Interventi eseguiti:	Si / Interventi supplementari - sostituzione di:
1/2 Cambio dell'olio	1/2 AdBlue®
1/2 Iniezione	1/2 Liquido dei freni
1/2 con cambio dell'olio motore	1/2 Filtro del carburante per i motori diesel
1/2 con interventi di iniezione ampliat	1/2 Olio del cambio: DSG®, ATF
1/2 Utilizzo di olio motore LongLife	1/2 Olio della frizione Haldex
1/2 Controllo della compressione e della tenuta dei componenti del gas	1/2 Cinghia poli-V
1/2 Controllo della regolazione dei fari	1/2 Carduccia del filtro dell'aria
1/2 Si consiglia la riparazione	1/2 Bombola del servosterzo
1/2 Richiesta del cliente (da archiviare anche nell'ordine)	1/2 Carduccia del filtro antipollverieripartitore
Intervento effettuato il: 6.5.2022	1/2 Cinghia dentata
Chilometraggio: 114748	1/2 Candele di accensione
Numero della targa: 114748	1/2
Intervento effettuato da: [firma]	Garanzia di mobilità LongLife
Timbro del rivenditore Volkswagen	

Documentazione sul controllo della carrozzeria

Fig. 9 Schema di principio vale per tutti i modelli a tutte le forme di carrozzeria.

L'officina segnala nella Fig. 9 i componenti danneggiati per mezzo dei seguenti simboli:
 ■ Grafico □ Ammortizzatore □ Cornicione □ Cinghia di sicurezza

È stato rilevato qualche difetto? Si ☐ No ☐

Descrizione del difetto: _____

Timbro dell'officina: _____

Attestato n° 8

Si / Interventi eseguiti:	Si / Interventi supplementari - sostituzione di:
1/2 Cambio dell'olio	1/2 AdBlue®
1/2 Iniezione	1/2 Liquido dei freni
1/2 con cambio dell'olio motore	1/2 Filtro del carburante per i motori diesel
1/2 con interventi di iniezione ampliat	1/2 Olio del cambio: DSG®, ATF
1/2 Utilizzo di olio motore LongLife	1/2 Olio della frizione Haldex
1/2 Controllo della compressione e della tenuta dei componenti del gas	1/2 Cinghia poli-V
1/2 Controllo della regolazione dei fari	1/2 Carduccia del filtro dell'aria
1/2 Si consiglia la riparazione	1/2 Bombola del servosterzo
1/2 Richiesta del cliente (da archiviare anche nell'ordine)	1/2 Carduccia del filtro antipollverieripartitore
Intervento effettuato il: 20.5.24	1/2 Cinghia dentata
Chilometraggio: 185450	1/2 Candele di accensione
Numero della targa: 185450	1/2
Intervento effettuato da: [firma]	Garanzia di mobilità LongLife
Timbro del rivenditore Volkswagen	

Documentazione sul controllo della carrozzeria

Fig. 10 Schema di principio vale per tutti i modelli a tutte le forme di carrozzeria.

L'officina segnala nella Fig. 10 i componenti danneggiati per mezzo dei seguenti simboli:
 ■ Grafico □ Ammortizzatore □ Cornicione □ Cinghia di sicurezza

È stato rilevato qualche difetto? Si ☐ No ☐

Descrizione del difetto: _____

Timbro dell'officina: _____

