

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2,0 TDi 103kW Sport...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	175 272 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	10.09.2009	STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 240 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Po výměně spojivé sady včetně dvoumotové setrvačnicku; 2.majitel od 12/2022; hezký stav a bez koroze.			

KARTA VOZU


Výbava


Airbag 10x , ABS, Klimatizace aut. , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zatmavená zadní skla


KARTA VOZU

Fotografie














Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service (PR-Nr.: QG1)	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Intervall-Service (PR-Nr.: QG2)	☒	☐	ATF	☐	☐
Inspektions-Service (PR-Nr.: QG3/QG2)	☒	☐	DSC® Öl und Filter	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Edelgasbehälter und -leitungen	☐	☐
LongLife-Motöröl verwendet	☒	☐	Halbes Kupplungs-Öl	☐	☐
Datum:	08.11.2011		Kraftstofffilter	☐	☐
km-Stand:	25770		Luftfilter	☐	☐
Rechnungsnummer:			Reifendruckmessung	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☒	Reifentüllflasche	☐	☐
			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☐
			Zahnriemen	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von:

LongLife-Motöröl:

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Eingänge:

Ölwechsel-Service	☐	Zusatzanfrage	☐
Intervall-Service	☐	Monat: 01. Jahr: 2012	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei: 1611 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	
Inspektions-Service	☒	Monat: 01. Jahr: 2012	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	Monat: 01. Jahr: 2012	
LongLife-Motöröl verwendet	☒	Monat: 01. Jahr: 2012	

Der Volkswagen Service

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service (PR-Nr.: QG1)	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Intervall-Service (PR-Nr.: QG2)	☒	☐	ATF	☐	☐
Inspektions-Service (PR-Nr.: QG3/QG2)	☒	☐	DSC® Öl und Filter	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Edelgasbehälter und -leitungen	☐	☐
LongLife-Motöröl verwendet	☒	☐	Halbes Kupplungs-Öl	☐	☐
Datum:	20.02.13		Kraftstofffilter	☐	☐
km-Stand:	39359		Luftfilter	☐	☐
Rechnungsnummer:			Reifendruckmessung	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☒	Reifentüllflasche	☐	☐
			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☐
			Zahnriemen	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von:

LongLife-Motöröl:

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Eingänge:

Ölwechsel-Service	☐	Zusatzanfrage	☐
Intervall-Service	☐	Monat: 01. Jahr: 2013	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei: 1611 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	
Inspektions-Service	☒	Monat: 01. Jahr: 2013	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	Monat: 01. Jahr: 2013	
LongLife-Motöröl verwendet	☒	Monat: 01. Jahr: 2013	

Der Volkswagen Service

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service (PR-Nr.: QG1)	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Intervall-Service (PR-Nr.: QG2)	☒	☐	ATF	☐	☐
Inspektions-Service (PR-Nr.: QG3/QG2)	☒	☐	DSC® Öl und Filter	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Edelgasbehälter und -leitungen	☐	☐
LongLife-Motöröl verwendet	☒	☐	Halbes Kupplungs-Öl	☐	☐
Datum:	02.11.15		Kraftstofffilter	☐	☐
km-Stand:	85278		Luftfilter	☐	☐
Rechnungsnummer:			Reifendruckmessung	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☒	Reifentüllflasche	☐	☐
			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☐
			Zahnriemen	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von:

LongLife-Motöröl:

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Eingänge:

Ölwechsel-Service	☐	Zusatzanfrage	☐
Intervall-Service	☐	Monat: 01. Jahr: 2016	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei: 1611 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	
Inspektions-Service	☒	Monat: 01. Jahr: 2016	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	Monat: 01. Jahr: 2016	
LongLife-Motöröl verwendet	☒	Monat: 01. Jahr: 2016	

Der Volkswagen Service

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Renate Christine Fleischer-Neumann
Eichköpplstr. 4
63667 Nidda

I-Kfz Prüfer: FHMwJv

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1FLP18821/A

(3) 28.08.2023 12:56

(2) Amtl. Kennzeichen: D FB-I 1059 (1) Fzg-Ident-Nr.: WVGZZ5NZAW024464

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau): PKW (M1-AC)
Hersteller (-Nr): VOLKSWAGEN-VW (0803)
Typ und Ausführung (-Nr): 5N (AKS-00052)
Erstzulassung: 09/2009
(4) Stand des Wegstreckenzählers: 163.214
Zul. Gesamtmasse: 2240 kg
letzte Hauptuntersuchung vom: 08/2021
(3) Prüfort: Nidda, 0101-00/1111-12
Version Systemdaten-Anwendung: 4.24

Messwerte: Betriebsbremse
Achse links rechts
1 575 675
2 175 190

Feststellbremse
links rechts
377 330

Abbremsung BBA: 72 %
Abbremsung FBA: 32 %

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Prüfplakette wurde zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU

Schreyer
35037 Marburg

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1ISG07117/A

(3) 09.08.2021 10:51

(2) Amtl. Kennzeichen: D MR-JO 303 (1) Fzg-Ident-Nr.: WVGZZ5NZAW024464

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau): PKW (M1-AC)
Hersteller (-Nr): VOLKSWAGEN-VW (0803)
Typ und Ausführung (-Nr): 5N (AKS-00052)
Erstzulassung: 09/2009
(4) Stand des Wegstreckenzählers: 141.478
Zul. Gesamtmasse: 2240 kg
letzte Hauptuntersuchung vom: 06/2019
(3) Prüfort: 0040-00/0040-00
Version Systemdaten-Anwendung: 4.20

Messwerte: Betriebsbremse
Achse links rechts Druck
1 250 200 25.8
2 180 200 57.5

Feststellbremse
links rechts
200 200 block

Abbremsung gem. Bezugswerten
F0Min1=153, F0Min2=147

Abbremsung FBA: 17 %

(7) HU-Untersuchungsergebnis: erhebliche Mängel
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Prüfplakette wurde nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:
* 5.3.1b Federung, Feder 2 Achse links gebrochen (EM)