

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	389 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1,4 TSi 7.míst, DSG,...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	119 755 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	01.08.2016	STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	2 140 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Bohatá výbava; např. nezávislé topení; adaptivní tempomat; LED svícení; ...Vozidlo po druhém majiteli od 09/2021. Velmi hezký stav + vzhled.			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Adaptivní tempomat, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie


















Service-Nachweis 1	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.08.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 19513	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2018/209942	
Service durchgeführt von: VW 146/72907 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 14167 Berlin	LongLife Mobilitätsgarantie bis Anzeigedatum 146/72907 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand): 49000

Service-Nachweis 2	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 1.9.20	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 45778	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2018/209942	
Service durchgeführt von: VW 146/72907 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 14167 Berlin	LongLife Mobilitätsgarantie bis Anzeigedatum 146/72907 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 3	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.09.2022	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 76834	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	
Service durchgeführt von: A.K.T. Autoklinik Travemünde 23570 Travemünde, Am Dreilingberg 11 (0 45 02) 77 06 09 www.autoklinik-travemuende.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.09.23	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 90322	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	
Service durchgeführt von: A.K.T. Autoklinik Travemünde 23570 Travemünde, Am Dreilingberg 11 (0 45 02) 77 06 09 www.autoklinik-travemuende.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.09.24	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 106455	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	
Service durchgeführt von: A.K.T. Autoklinik Travemünde 23570 Travemünde, Am Dreilingberg 11 (0 45 02) 77 06 09 www.autoklinik-travemuende.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
 Überwachungsorganisation
 Region Hamburg
 Steinbrückenstr. 2-4, 23056 Lübeck

(9) Prüfer: A. K.T. Automobil Technik
 Am Dreilingen 11
 23070 Lübeck

Halter: Kai Rasch
 Steuerallee 5
 23070 Lübeck

Bericht Nr. : D-1054666939001
 Prüfzettel IKFZ : 3Z0+UbbVf
 (1) Fz-Ident.-Nr. : WVGGZZZ1ZHW011729
 (2) Aml. Kennz. : D HL LJ183
 (3) Ort, Datum : Lübeck, 21.09.2023
 (4) km-Stand : 90373
 (5) Fz-Art : Fz z Pers bef b 6 Spl
 Mehrzweckfahrzeug

(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
 (8) Technische HU : September 2025

HU-Plakette : ja
 Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN-VW
 Fz-Modell : 11
 Baujahr : 01.08.2016
 Erstzulassung : 21.04.20
 zGM / ZAL [kg] : 09.2021
 Letzte HU :
 Auftrags-Nr./Intern :
 Ende der HU : 21.09.2023, 12:06 Uhr

TÜV NORD
 Mobilität

0603
 BW00058

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
 Kontrollnummer SH-2-14-0211-63 durchgeführt am 21.09.2023
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: M.Sc. Matthias Borchardt

Messwerte:

Achse	Fahrerseite	Kontrollwerte	Messwerte und Kennwerte der Bauteile				Zustand (%)	
			Links	Rechts	200	400	100	200
1	95,1	97	100	100	100	100	100	100
2	95,1	97	100	100	100	100	100	100

Beim Bremsen der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht
 Abbremsung FBA (%) 14
 Bremsmasse in kg 2140