

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	1,6 TDi 75kW, 7.míst,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	75 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	223 448 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	05.02.2013	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Vínová
Provozní hmotnost	2 264 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Druhý majitel; nehavarané. Vozidlo po druhém majiteli od 10/2020. Vozidlo po servisní prohlídce; po výměně motorového oleje + filtrů. Velmi hezký stav + vzhled; bez koroze!!!		

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie


















Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Kraftstofffilter
☒ im Verbund	☒ Doppelkupplungsgetriebe (DQ) Getriebelöl und ggf. Ölfilter
☒ Inspektions-Service	☒ Halbedkupplung Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Luftfilterersatz
☒ Gasanlageprüfung	☒ Filter Flüssiggasanlage
☒ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft	☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Zahnriemen
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen: Spannrolle
Service durchgeführt am: <u>29.10</u>	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>8970</u>	
Rechnungsnummer:	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätscenter



Autohaus Wille GmbH
 Service
 15078204
 AH Wille GmbH
 38855 Wernigerode

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners
 Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 2.11
 oder: nach 2000
 bei (km-Stand): 9000

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners
 Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Reparatur

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5: Prospektansicht. Gilt für alle Fahrzeuge und Kasten.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile mit:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Kraftstofffilter
☒ im Verbund	☒ Doppelkupplungsgetriebe (DQ) Getriebelöl und ggf. Ölfilter
☒ Inspektions-Service	☒ Halbedkupplung Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Luftfilterersatz
☒ Gasanlageprüfung	☒ Filter Flüssiggasanlage
☒ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft	☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Zahnriemen
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen: Spannrolle
Service durchgeführt am: <u>02.02.16</u>	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>66072</u>	
Rechnungsnummer:	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätscenter



Autohaus Wille GmbH
 Service
 15078204
 AH Wille GmbH
 38855 Wernigerode

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners
 Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 09.12
 oder: nach 2000
 bei (km-Stand): 68000

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners
 Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Reparatur

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prospektansicht. Gilt für alle Fahrzeuge und Kasten.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile mit:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Kraftstofffilter
☒ im Verbund	☒ Doppelkupplungsgetriebe (DQ) Getriebelöl und ggf. Ölfilter
☒ Inspektions-Service	☒ Halbedkupplung Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Luftfilterersatz
☒ Gasanlageprüfung	☒ Filter Flüssiggasanlage
☒ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft	☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Zahnriemen
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen: Spannrolle
Service durchgeführt am: <u>07.02.17</u>	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>9036</u>	
Rechnungsnummer: <u>Ph. 46278</u>	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätscenter



Autohaus Wille GmbH
 Service
 15078204
 AH Wille GmbH
 38855 Wernigerode

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners
 Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 09.12
 oder: nach 2000
 bei (km-Stand): 20000

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners
 Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Reparatur

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prospektansicht. Gilt für alle Fahrzeuge und Kasten.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile mit:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Kraftstofffilter
☒ im Verbund	☒ Doppelkupplungsgetriebe (DQ) Getriebelöl und ggf. Ölfilter
☒ Inspektions-Service	☒ Halbedkupplung Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Luftfilterersatz
☒ Gasanlageprüfung	☒ Filter Flüssiggasanlage
☒ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft	☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Zahnriemen
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen: Spannrolle
Service durchgeführt am: <u>17.02.18</u>	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>11386</u>	
Rechnungsnummer: <u>Ph. 52523</u>	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätscenter



Autohaus Wille GmbH
 Service
 15078204
 AH Wille GmbH
 38855 Wernigerode

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners
 Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 2.2019
 oder: 20000
 bei (km-Stand): 11000

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners
 Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Reparatur

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prospektansicht. Gilt für alle Fahrzeuge und Kasten.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile mit:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Kraftstofffilter
☒ im Verbund	☒ Doppelkupplungsgetriebe (DQ) Getriebelöl und ggf. Ölfilter
☒ Inspektions-Service	☒ Halbedkupplung Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Luftfilterersatz
☒ Gasanlageprüfung	☒ Filter Flüssiggasanlage
☒ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft	☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Zahnriemen
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen: Spannrolle
Service durchgeführt am: <u>12.07.18</u>	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>720324</u>	
Rechnungsnummer: <u>Ph. 62327</u>	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätscenter



Autohaus Wille GmbH
 Service
 15078204
 AH Wille GmbH
 38855 Wernigerode

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners
 Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 02.20
 oder: 15036
 bei (km-Stand): 15036

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners
 Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Reparatur

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9: Prospektansicht. Gilt für alle Fahrzeuge und Kasten.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile mit:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Kraftstofffilter
☒ im Verbund	☒ Doppelkupplungsgetriebe (DQ) Getriebelöl und ggf. Ölfilter
☒ Inspektions-Service	☒ Halbedkupplung Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Luftfilterersatz
☒ Gasanlageprüfung	☒ Filter Flüssiggasanlage
☒ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft	☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Zahnriemen
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen: Spannrolle
Service durchgeführt am: <u>09.09.19</u>	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>149992</u>	
Rechnungsnummer: <u>Ph. 74056</u>	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätscenter



Autohaus Wille GmbH
 Service
 15078204
 AH Wille GmbH
 38855 Wernigerode

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners
 Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 02.20
 oder: 177386
 bei (km-Stand): 177386

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners
 Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Reparatur

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10: Prospektansicht. Gilt für alle Fahrzeuge und Kasten.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile mit:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Fahrer: _____

1. Ölwechsel-Service ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☐ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motor

2. Intervall-Service inklusive Motorölwechsel ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ Kraftstofffilter

3. Inspektions-Service ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ Doppelkupplungsgetriebe (DCT) Getriebelöl und ggf. Ölfilter

4. LongLife Motoröl verwendet ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ Halbleitungsprüfung Öl

5. Gesamtgeprüfte ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ Luftfiltereinbau

6. Korrosionsschutz der Karosserie geprüft ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ Filter Flüssigkeitsanlage

7. Reparaturempfehlung ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ Staub- und Pollerfilter

8. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ Zahnriemen

Service durchgeführt am: 6.7.2020

bei km Stand: 179 202

Rechnungsnummer: _____

Service durchgeführt von: _____

LongLife Mobilisierungsplan

Autohaus Wille GmbH
Ordnungs-Güterstraße 2
33855 Willemsen
Tel. 0 52 43 15 44 50

Stempel des Volkswagen Kundendienst Partners

Stempel des nächsten Service-Termin (bei km Stand): 9.2021

Welcher Service ist als nächster vorgesehen? ☒ Ölwechsel ☐ Intervall-Service ☐ Inspektions-Service ☐ LongLife Motoröl

Abb. 11: Prospektentwurf G8 für alle Fahrzeuge und Kunden

Service-Nachweis 9

Fahrer: _____

1. Ölwechsel-Service ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motor

2. Intervall-Service inklusive Motorölwechsel ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ Kraftstofffilter

3. Inspektions-Service ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ Doppelkupplungsgetriebe (DCT) Getriebelöl und ggf. Ölfilter

4. LongLife Motoröl verwendet ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ Halbleitungsprüfung Öl

5. Gesamtgeprüfte ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ Luftfiltereinbau

6. Korrosionsschutz der Karosserie geprüft ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ Filter Flüssigkeitsanlage

7. Reparaturempfehlung ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ Staub- und Pollerfilter

8. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde: ☒ Zahnriemen

Service durchgeführt am: 03.12.2022

bei km Stand: 207 106

Rechnungsnummer: _____

Service durchgeführt von: _____

LongLife Mobilisierungsplan

Autoservice Semmler
Krausen 111
33855 Willemsen

Stempel des Volkswagen Kundendienst Partners

Stempel des nächsten Service-Termin (bei km Stand): 11.2024

Welcher Service ist als nächster vorgesehen? ☒ Ölwechsel ☐ Intervall-Service ☐ Inspektions-Service ☐ LongLife Motoröl

Abb. 12: Prospektentwurf G8 für alle Fahrzeuge und Kunden

Divinol
by Zeller+Gmelin

Ölwechsel | Oil change

Datum | date: 01.09.2025

km | km: 223.400

Produktname | Product name: 5W-30 + FILTER

SAE Klasse | SAE class: _____

Nächster Ölwechsel | next oil change

Datum | date: 01.09.2026

km | km: 238.400