

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	VI 1.2 TSi
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	197 766 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	06.09.2011	STK	12.12.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 229 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 780 kg
Spotřeba	5.7 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Fahrzeugdatenträger

1 WVVZZZ1K z CW076004
 2 SK1 2C1
 3 GOLF 1,2 TREND
 63 KW TSI MSF
 CBZA MHU
 LC9X----- BB

4 B0A CX9 00C H4G J1P DB1
 1AT 10B 1MG 1NC 5RG 5SL TW0
 0BD 3U1 0G1 BUA 00U 0ZG
 1HD 1ZF - 002 7MG
 0Y1 4UP 4X3 4R5 4K3 N4C 5MA
 BRE 2UB E0A 0AD 0BD 2UA 2G7
 1JA L01 0YB

Abb. 1 Fahrzeugdatenträger.
 Legende zur Abb. 1:
 ① Fahrzeug-Identifizierungsnummer
 ② Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
 ③ Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung
 ④ Mehrausstattungen, PKR-Nummern

Datum der Auslieferung: 07. SEP. 2011
 Volkswagen AG
 Wolf - Halle II
 Fahrzeugübernehmer: Volkswagen Partners

Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service AdBlue® ATF

im Verbund Dieselelektronik

Intervall-Service inkl. Motorölwechsel im Verbund DSG® Öl und Filter

Inspektions-Service Erdgasbehälter und -leitungen

Bremssattelwechsel Flüssiggasfilter (Papierfilter)

LongLife Motoröl verwendet Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Halbes Kuppelung Öl

Datum: 26.04.13
 km-Stand: 34538
 Rechnungnummer: Luftfiltereinsatz

Reparaturempfehlung Radlerfüllflasche

Kundenwunsch Staub- und Pollenfiltereinsatz

Zahnriemen Zündkerzen

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
 Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:

143/26956 GRAF 90763 Fürth
 143/26956 GRAF 90763 Fürth
 Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service AdBlue® ATF

im Verbund Dieselelektronik

Intervall-Service inkl. Motorölwechsel im Verbund DSG® Öl und Filter

Inspektions-Service Erdgasbehälter und -leitungen

Bremssattelwechsel Flüssiggasfilter (Papierfilter)

LongLife Motoröl verwendet Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Halbes Kuppelung Öl

Datum: 28.11.2013
 km-Stand: 63479
 Rechnungnummer: 14932
 Reparaturempfehlung Luftfiltereinsatz

Kundenwunsch Radlerfüllflasche

Staub- und Pollenfiltereinsatz

Zahnriemen Zündkerzen

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
 Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:

138/26956 GRAF 90763 Fürth
 138/26956 GRAF 90763 Fürth
 Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service AdBlue® ATF

im Verbund Dieselelektronik

Intervall-Service inkl. Motorölwechsel im Verbund DSG® Öl und Filter

Inspektions-Service Erdgasbehälter und -leitungen

Bremssattelwechsel Flüssiggasfilter (Papierfilter)

LongLife Motoröl verwendet Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Halbes Kuppelung Öl

Datum: 18.12.2018
 km-Stand: 109690
 Rechnungnummer: Luftfiltereinsatz

Reparaturempfehlung Radlerfüllflasche

Kundenwunsch Staub- und Pollenfiltereinsatz

Zahnriemen Zündkerzen

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
 Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:

N-MAC3
 Ölwechsel mit VW-30 HELIX Ultra ECT, C2/C3 Ölfilter W 7294
 Letzter Service: 108 065 km
 Nächster Service: Gemäß Service-Anzeige
 05.11.2018, Unterschrift:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service AdBlue® ATF

im Verbund Dieselelektronik

Intervall-Service inkl. Motorölwechsel im Verbund DSG® Öl und Filter

Inspektions-Service Erdgasbehälter und -leitungen

Bremssattelwechsel Flüssiggasfilter (Papierfilter)

LongLife Motoröl verwendet Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Halbes Kuppelung Öl

Datum: 29.05.2020
 km-Stand: 128730
 Rechnungnummer: Luftfiltereinsatz

Reparaturempfehlung Radlerfüllflasche

Kundenwunsch Staub- und Pollenfiltereinsatz

Zahnriemen Zündkerzen

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
 Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:

N-MAC3
 Ölwechsel mit VW-40 HELIX HX7 Ölfilter W 7294
 Letzter Service: 128 730 km
 Nächster Service: Gemäß Service-Anzeige
 29.05.2020, Unterschrift:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service AdBlue® ATF

im Verbund Dieselelektronik

Intervall-Service inkl. Motorölwechsel im Verbund DSG® Öl und Filter

Inspektions-Service Erdgasbehälter und -leitungen

Bremssattelwechsel Flüssiggasfilter (Papierfilter)

LongLife Motoröl verwendet Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Halbes Kuppelung Öl

Datum: Luftfiltereinsatz

Reparaturempfehlung Radlerfüllflasche

Kundenwunsch Staub- und Pollenfiltereinsatz

Zahnriemen Zündkerzen

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
 Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:

FN: WVVZZZ1KZCW760046
 Ölwechsel mit VW-40 HELIX HX7 Ölfilter W 7294
 Letzter Service: 137 835 km
 Nächster Service: Gemäß Service-Anzeige
 06.03.2022, Unterschrift:

Stempel des Volkswagen Partners

Durchgeführt werden:

Ölwechsel-Service AdBlue®
 im Verbund ATP
 Intervall-Service Dieselloststofffilter
 inkl. Mikrobiowechsel DSG® Öl und Filter
 im Verbund Erdgasbehälter und -leitungen
Inspektions-Service Flüssiggasfilter (Paperfilter)
 Bremsflüssigkeitswechsel Gasfilter
 LongLife Motoröl verwendet Halbes-Kuppelung: Öl
 Datum: 23.09.2022 Luftfiltereinsatz
 km-Stand: 172 791 Zahnriemen
 Rechnungsnr.: Reifenfüllflasche
 Reparaturempfehlung Staub- und Pollenfiltereinsatz
 Kundenwunsch Zündkerzen
 (Diesel) Nachschmabe 50
 (Diesel) Abgasnachbrenner
 Auftrieb
 Servo
 FIN: WWWZZ1KZCW076004-6 LongLife Mobilitätsgarantie:
Ölwechsel mit SW-40 HELIX HX7
 Ölklasse: W 7.1294
Letzter Service:
 172 791 km
Nächster Service:
 Gemäß Service-Anzeige
 23.09.2022, Unterschrift: *[Signature]* Stempel des Volkswagen Partners

KUS MIT SYMPATHIE UND SACHVERSTAND.

Ihr KUG-Partner:
 Dipl.-Ing. Johannes Schön
 Probsteiweg 17
 03071 Nauenberg
 Tel.: 0911-3236611

Milnkovic

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
 inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage VIIa Nr. 6.8.2 StVZO

Läufzeit abgelaufen: 170950 km
 U-Stufe: 15750CI
 Antriebsart: 0293014
 K.Nr.: 43388822 / G7M2p-pk
 Letzte HU: 17795
 Auftrag: 17795

Fz.-Art: Fz z Pers befäh. 6 Spl
 Aufbau-Art: Kombilimousine
 Hersteller: VOLKSWAGEN-VW
 Fz.-Typ: 1K
 ZSM: 1780
 Erzeug.: 092011

MTAC: 0603
 ATG00023
 abgemeldet: 14:30 / 20.10.2018

Ident.Nr.: X153798796
 Ausf.Nr.: D FU-LP-257
 Fz.-Anzahl: WWWZZ1KZCW076004
 Prüfdatum: 14:30 / 20.10.2018

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
 Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
 Die HU-Plakette wird durch die Zulassungsbehörde angeordnet. Die nächste HU ist fällig im Oktober 2020.
 Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:	links		rechts
	1. Achse	270	260
Feststellbremsanlage:	links		rechts
	2. Achse	160	180
Abbremsung: 15 %:	links		rechts
	2. Achse	130	140

Ergebnis: **ohne festgestellte Mängel** *HU-Plakette durch Zulassungsbehörde nächste HU: Oktober 2020*

Zum Nachweis der gültigen Hauptuntersuchung können Sie im Online-Portal Ihrer Zulassungsbehörde folgende Prüfziffer (HU-Expresscode) nutzen: G7M2p-pk Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter www.kus.de/kfz.

Seite 1 von 3

VAS 6161
 V1. 04 RDM

Wartungsliste

Typ	Kennzeichen	Erstzulassung
SK12C1	FU-LP 257	2011-09
MKB	Kilometerstand	Serviceberater
CBZA	069479	17
GKB	Modelljahr	Datum
MHV	2012	2013-11-28

Inspektions-Service

	I.O./ durchgeführt	n.I.O. behoben
Batteriestator VAS 6161 prüfen (unbedingt jeden beachten)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahllicht - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warmblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahllicht - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Licht), Rücklicht, Rückfahrleuchte, Bremsleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Nebelscheinwerfer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kofferraum- und Handschuhkastenbeleuchtung prüfen, Steckdosen, Signalhorn und Kontrolllampen prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen

	I.O./ durchgeführt	n.I.O. behoben
Scheibenwischer-/Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigung und Endablage prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türfeststeller, Schmierer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seite 1 von 2

VAS 6161
 V1. 03 RDM

Wartungsliste

Typ	Kennzeichen	Erstzulassung
SK12C1	FU-LP 257	2011-09
MKB	Kilometerstand	Serviceberater
CBZA	034558	08
GKB	Modelljahr	Datum
MHV	2012	2013-4-25

Inspektions-Service (flexibel)

	I.O./ durchgeführt	n.I.O. behoben
mit Batteriestator VAS 6161 oder VAS 5097A prüfen (ggf. Reparaturleitfaden beachten)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahllicht - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warmblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahllicht - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Licht), Rücklicht, Rückfahrleuchte, Bremsleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Nebelscheinwerfer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen

	I.O./ durchgeführt	n.I.O. behoben
Scheibenwischer-/Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigung und Endablage prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung

	I.O./ durchgeführt	n.I.O. behoben
Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifendruck an allen 4 Rädern: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Refendichtmittels prüfen und eintragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profilabtiefe eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>