

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Dacia
Model	Lodgy	Model - doplňující informace	1.5 dCi Laureate, Klima,...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	66 kW
Objem motoru	1461 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	171 595 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace		STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Bronzová
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Tempomat, Multifunkční volant, El. přední okna, Dálkové centrální zamykání, Originální autorádio, El. sklopná zrcátka, Mlhovky, Parkovací senzory zadní, Airbag 4x, ABS, ESP, Imobilizér, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie







9. KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen		DACIA Wartung/Andere Maßnahmen			
Datum: 28.08.14 Km Stand: 112.834 Rechnungs-Nr.: 1026735 (Stempel)	☒ Dacia Wartung ☒ Kontrolle gegen Durchrostung ☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: RADIATOR (Stempel)	Datum: 20.08.2018 Km Stand: 142.063 Rechnungs-Nr.: 106710 (Stempel)	☒ Dacia Wartung ☒ Kontrolle gegen Durchrostung ☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: RADIATOR (Stempel)
Datum: 01.08.14 Km Stand: 102.819 Rechnungs-Nr.: 1026735 (Stempel)	☒ Dacia Wartung ☒ Kontrolle gegen Durchrostung ☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: RADIATOR (Stempel)	Datum: 01.08.2018 Km Stand: 142.063 Rechnungs-Nr.: 106710 (Stempel)	☒ Dacia Wartung ☒ Kontrolle gegen Durchrostung ☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: RADIATOR (Stempel)

25



9. KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

Wegscheider & Kitzinger GmbH

Datum: 01.07.2021		Anlage durchgeführt	
Km-Stand: 163.212	Kontrolle gegen Durchrostung:	Mahnahmen/Anmerkungen:	
Rechnungs-Nr.:	☐ OK	☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	
(Stempel)	3100 St. Pöllen	Kfz-Wegscheider Kfzstrasse 2 www.kfzwegscheider.at office@kfzwegscheider.at	

Datum: 30.8.2021		Anlage durchgeführt	
Km-Stand: 189.975	Kontrolle gegen Durchrostung:	Mahnahmen/Anmerkungen:	
Rechnungs-Nr.:	☐ OK	☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	
(Stempel)	3100 St. Pöllen	Kfz-Wegscheider Kfzstrasse 2 www.kfzwegscheider.at office@kfzwegscheider.at	

Datum: 01.07.2021		Anlage durchgeführt	
Km-Stand: 163.212	Kontrolle gegen Durchrostung:	Mahnahmen/Anmerkungen:	
Rechnungs-Nr.:	☐ OK	☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	
(Stempel)	3100 St. Pöllen	Kfz-Wegscheider Kfzstrasse 2 www.kfzwegscheider.at office@kfzwegscheider.at	

Datum:		Anlage durchgeführt	
Km-Stand:	Kontrolle gegen Durchrostung:	Mahnahmen/Anmerkungen:	
Rechnungs-Nr.:	☐ OK	☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	
(Stempel)	3100 St. Pöllen		

Datum:		Anlage durchgeführt	
Km-Stand:	Kontrolle gegen Durchrostung:	Mahnahmen/Anmerkungen:	
Rechnungs-Nr.:	☐ OK	☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	
(Stempel)	3100 St. Pöllen		

Datum:		Anlage durchgeführt	
Km-Stand:	Kontrolle gegen Durchrostung:	Mahnahmen/Anmerkungen:	
Rechnungs-Nr.:	☐ OK	☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	
(Stempel)	3100 St. Pöllen		