

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	279 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	2,0TDi,103kW,vyhř.sedačky
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	122 000 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	02.12.2014	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	2 280 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Nehavarované, Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla




KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlagensprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)
- Service durchgeführt am: **22.07.2019**
- bei km-Stand: **30.986**
- Rechnungsnummer: **95820**
- Service durchgeführt von: **Ben**

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☒ AdBlue® bei Crater 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
- ☒ Halbleitungsprüfung Öl
- ☒ Luftfiltereinlass
- ☒ Filter Flüssigkeitsanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☐ Zündkerzen
- ☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lacksschaden ▲ Störnachtrag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlagensprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)
- Service durchgeführt am: **23.07.2020**
- bei km-Stand: **38.560**
- Rechnungsnummer: **38560**
- Service durchgeführt von: **Ben**

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☒ AdBlue® bei Crater 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfitter
- ☒ Halbleitungsprüfung Öl
- ☒ Luftfiltereinlass
- ☒ Filter Flüssigkeitsanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☐ Zündkerzen
- ☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lacksschaden ▲ Störnachtrag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlagensprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)
- Service durchgeführt am: **26.07.2022**
- bei km-Stand: **61019**
- Rechnungsnummer: **PEUGEOT**
- Service durchgeführt von: **Ben**

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☒ AdBlue® bei Crater 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfitter
- ☒ Halbleitungsprüfung Öl
- ☒ Luftfiltereinlass
- ☒ Filter Flüssigkeitsanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☐ Zündkerzen
- ☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lacksschaden ▲ Störnachtrag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlagensprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)
- Service durchgeführt am: **21.02.23**
- bei km-Stand: **79466**
- Rechnungsnummer: **PEUGEOT**
- Service durchgeführt von: **Ben**

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☒ AdBlue® bei Crater 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfitter
- ☒ Halbleitungsprüfung Öl
- ☒ Luftfiltereinlass
- ☒ Filter Flüssigkeitsanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☐ Zündkerzen
- ☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lacksschaden ▲ Störnachtrag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlagensprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)
- Service durchgeführt am: **01.03.24**
- bei km-Stand: **96209**
- Rechnungsnummer: **PEUGEOT**
- Service durchgeführt von: **Ben**

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☒ AdBlue® bei Crater 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfitter
- ☒ Halbleitungsprüfung Öl
- ☒ Luftfiltereinlass
- ☒ Filter Flüssigkeitsanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☐ Zündkerzen
- ☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lacksschaden ▲ Störnachtrag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners

Der Volkswagen Service

Wartungsliste

Auftrags-Nr.: **1111** Verkaufstyp: **22010** Kennzeichen: **DE 58 22** Zulassung: **01.01.2021**

Fahrgestellnummer: **W00000000000000000000** MKB: **0000** Kilometerstand: **0000** Servicekriterium: **0000**

Verkaufstyp: **0000** ODK: **0000** Modelljahr: **2014** Datum: **2014-01-01**

Check: VO, Temo (03 CDS) DPK: **0000**

Inspektion

Fahrzeug von innen: **0.0** / durchgeführt: **0.0** / n.i.d. beibehalten: **0.0**

Spezialum: Funktion prüfen

Fahrzeug von außen: **0.0** / durchgeführt: **0.0** / n.i.d. beibehalten: **0.0**

Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Bremslicht, Wertscheinwerfer, Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremslicht), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Wertscheinwerfer, Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen

Bestellung: **0.0** / durchgeführt: **0.0** / n.i.d. beibehalten: **0.0**

Reifen: Reifen prüfen: Wir empfehlen, Sommer- und Winterreifen, die älter als 6 Jahre sind, nicht mehr zu verwenden. Reifendruck an allen 4 Rädern und Reserve: Prüfen. Bestimmung Reserve: Zustand und Reifendruck prüfen, Profiltiefe eintragen (3). Bestimmung VRL: Zustand und Reifendruck prüfen, Profiltiefe eintragen (3). Bestimmung VRL: Zustand und Reifendruck prüfen, Profiltiefe eintragen (3). Bestimmung VL: Zustand und Reifendruck prüfen, Profiltiefe eintragen (3).

Fahrzeug von unten: **0.0** / durchgeführt: **0.0** / n.i.d. beibehalten: **0.0**

Bestimmung: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen. Spezialwerkzeuge, Spiel, Befestigung und Dichtungsbteile prüfen.

