

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	298 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf Sportsvan	Model - doplňující informace	1,4 TSi 92KW LOUNGE,Mod....
Karoserie	VAN	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	92 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	111 000 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	18.12.2015	STK	01.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Oranžová
Provozní hmotnost	1 880 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

1; 4TSi 92KW; LOUNGE; provoz od 18.12.2015; Model 2016; kožený multif. volant; loketní opěrka; orig. alu kola; posuvná sadní sedadla; atd... nekuřák; 2x klíče; Toto auto máme v rodině od roku 2021; kdy jsem ho dovezl od zastoupení VW v SRN; tenkrát mělo najeto 45000Km.Nyní má najeto orig. 111000Km; s pravidelným servisem; s dlouhodobou spotřebou 6; 5L/100Km; Vybral jsem ho; protože není velké/půdorysně:-)/ale pohodlně odveze 4 dospělé; velká variabilita interieru; vyšší posez v autě-vhodné i pro starší lidi; příjemné nastupování a vystupování; dobrá spotřeba-nepotřebuji diesel; který bere 6 l nafty; SPOLEHLIVOST. U NÁS ZA 4 ROKY PROVOZU; ŽÁDNÝ PROBLÉM:-); barva -habanero orange

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie













Fahrzeugdatenträger

37

1. VWVZZZAU z GW512036 J
AM1 3HX
Sportsvan 1.4 CLBMT
92 kW TSI M6F
CZCA RGN
LB2Y TW

2. B0A U30 G0K HH7 J0S D33 Q2J
1AZ 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TL1
ØBN 3S0 3U1 Q16 17Y 8GU 8ZH
1KE 1ZE - G05 7MM
ØY1 4UP 4X3 4R4 412 N2Z 7TN
ØRM 2JD E15 ØAE ØBN 2G7
1JA L04 ØYE

Abb. 1 1. Fahrzeug-Identifizierungsschild, 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3. Motorleistungsbuchstabe, Getriebebuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung, 4. Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 03.07.15
Datum der Auslieferung/Erstzulassung: 18.12.15

Autohaus Fröde & Rüger
Volkswagen Partner
Reichenbacher Straße 65
07173 Greiz
Telefon (036 43) 70 81 70

Autohaus Fröde & Rüger
Volkswagen Partner
Reichenbacher Straße 65
07173 Greiz
Telefon (036 43) 70 81 70

Der Volkswagen

Für welche dieser Services:

- CC
- Eco
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan

Die Bedeutung:

Durch die im unten Abb. 1 ist das richtige Volkswagen-Modell durch festgelegte Zeichen in Frage 1.

Im Serviceplan des Auslieferungs- und damit Ihr Fahrzeug bei der Service-Inspektion, und damit Ihr Fahrzeug variieren die Tätigkeiten.

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) 11.17 oder bei (km-Stand) 3000

Zusatzarbeiten am (Datum) 11.17 oder bei (km-Stand) 3000

Wartungsplan

Wartungsplan für Volkswagen Golf (Generation 2)

Wartungsintervalle:

- Wartungsintervall 1: 1 Jahr oder 15.000 km
- Wartungsintervall 2: 2 Jahre oder 30.000 km
- Wartungsintervall 3: 3 Jahre oder 45.000 km
- Wartungsintervall 4: 4 Jahre oder 60.000 km
- Wartungsintervall 5: 5 Jahre oder 75.000 km
- Wartungsintervall 6: 6 Jahre oder 90.000 km
- Wartungsintervall 7: 7 Jahre oder 105.000 km
- Wartungsintervall 8: 8 Jahre oder 120.000 km
- Wartungsintervall 9: 9 Jahre oder 135.000 km
- Wartungsintervall 10: 10 Jahre oder 150.000 km

Dokumentation der Karosserie

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Ihre Fachbetriebe, die in Abb. 3 beschriftet sind.

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenluftschäse (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.06.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 29664	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 260	☐ ...
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Vogtland Automobile	Greif GmbH & Co. KG
Reichensbacher Straße 65	Volkswagen Partner
07973 Greif	Reichensbacher Straße 65
Telefon (0 36 61) 70 85 70	07973 Greif
info@bah-greif.de	Telefon (0 36 61) 70 85 70
Stempel des Fachbetriebs	Telefax (0 36 61) 66 16
Stempel des Volkswagen Partners	Bestellnummer 146 78051

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

Nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): **25.06.19**

oder

bei (km-Stand): **59660**

Zusatzarbeiten

am (Datum): **26.06.18**

oder

bei (km-Stand): **59660**

Inspektion

am (Datum): **26.06.18**

oder

bei (km-Stand): **59660**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch:

✗ Kratzer ○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenluftschäse (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.07.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 34433	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 34	☐ ...
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Vogtland Automobile	Greif GmbH & Co. KG
Reichensbacher Straße 65	Volkswagen Partner
07973 Greif	Reichensbacher Straße 65
Telefon (0 36 61) 70 85 70	07973 Greif
info@bah-greif.de	Telefon (0 36 61) 66 16
Stempel des Fachbetriebs	Telefax (0 36 61) 66 16
Stempel des Volkswagen Partners	Bestellnummer 146 78051

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

Nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): **25.06.19**

oder

bei (km-Stand): **59660**

Zusatzarbeiten

am (Datum): **08.07.19**

oder

bei (km-Stand): **59660**

Inspektion

am (Datum): **08.07.19**

oder

bei (km-Stand): **59660**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch:

✗ Kratzer ○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenluftschäse (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.5.2019	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 30852	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 75771	☐ ...
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Vogtland Automobile	Greif GmbH & Co. KG
Reichensbacher Straße 65	Volkswagen Partner
07973 Greif	Reichensbacher Straße 65
Telefon (0 36 61) 70 85 70	07973 Greif
info@bah-greif.de	Telefon (0 36 61) 66 16
Stempel des Fachbetriebs	Telefax (0 36 61) 66 16
Stempel des Volkswagen Partners	Bestellnummer 146 78051

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

Nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): **06.2019**

oder

bei (km-Stand): **59660**

Zusatzarbeiten

am (Datum): **06.2019**

oder

bei (km-Stand): **59660**

Inspektion

am (Datum): **06.2019**

oder

bei (km-Stand): **59660**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch:

✗ Kratzer ○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenluftschäse (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.10.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 43767	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 4274	☐ ...
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Vogtland Automobile	Greif GmbH & Co. KG
Reichensbacher Straße 65	Volkswagen Partner
07973 Greif	Reichensbacher Straße 65
Telefon (0 36 61) 70 85 70	07973 Greif
info@bah-greif.de	Telefon (0 36 61) 66 16
Stempel des Fachbetriebs	Telefax (0 36 61) 66 16
Stempel des Volkswagen Partners	Bestellnummer 146 78051

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

Nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): **17.10.20**

oder

bei (km-Stand): **73760**

Zusatzarbeiten

am (Datum): **16.10.19**

oder

bei (km-Stand): **73760**

Inspektion

am (Datum): **16.10.19**

oder

bei (km-Stand): **73760**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch:

✗ Kratzer ○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenluftschäse (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.11.2018	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 45849	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 65849	☐ ...
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
AUTOSERVIS	Greif GmbH & Co. KG
Industrie- und Gewerbegebiet 13	Volkswagen Partner
33661 Schölkory 13	Reichensbacher Straße 65
Telefon (0 51 82 050)	07973 Greif
Stempel des Fachbetriebs	Telefon (0 36 61) 66 16
Stempel des Volkswagen Partners	Telefax (0 36 61) 66 16

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

Nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): **11.2018**

oder

bei (km-Stand): **65849**

Zusatzarbeiten

am (Datum): **11.2018**

oder

bei (km-Stand): **65849**

Inspektion

am (Datum): **11.2018**

oder

bei (km-Stand): **65849**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch:

✗ Kratzer ○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenluftschäse (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 31.12.2018	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 65114	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 65114	☐ ...
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
AUTOSERVIS	Greif GmbH & Co. KG
Industrie- und Gewerbegebiet 13	Volkswagen Partner
33661 Schölkory 13	Reichensbacher Straße 65
Telefon (0 51 82 050)	07973 Greif
Stempel des Fachbetriebs	Telefon (0 36 61) 66 16
Stempel des Volkswagen Partners	Telefax (0 36 61) 66 16

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

Nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): **11.2018**

oder

bei (km-Stand): **65114**

Zusatzarbeiten

am (Datum): **11.2018**

oder

bei (km-Stand): **65114**

Inspektion

am (Datum): **11.2018**

oder

bei (km-Stand): **65114**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch:

✗ Kratzer ○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsfähigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieseleffizienzfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl DSG®, ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halteklappung Öl
☐ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgarage	☐ Luftfiltereinatz
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Reifenvermessung
☐ Reparaturempfehlung	☐ Refüllflüssigkeit (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinatz
Service durchgeführt am: 29.12.2015	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 78 152	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
AUTOSERVIS Jindřich Bělta 334 01, Šestáková 13 105 00 Praha 10	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine: Service-Intervalle: nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11.2016 oder bei (km-Stand): 98 152	
Zusatzarbeiten: am (Datum): oder bei (km-Stand):	

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile:
* Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsfähigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieseleffizienzfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl DSG®, ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halteklappung Öl
☐ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgarage	☐ Luftfiltereinatz
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Reifenvermessung
☐ Reparaturempfehlung	☐ Refüllflüssigkeit (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinatz
Service durchgeführt am: 29.12.2015	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 111 018	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
AUTOSERVIS Jindřich Bělta 334 01, Šestáková 13 105 00 Praha 10	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine: Service-Intervalle: nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11.2.2016 oder bei (km-Stand): 131 018	
Zusatzarbeiten: am (Datum): oder bei (km-Stand):	

Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und für Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile:
* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Kratzer

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:











