

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	239 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Suzuki
Model	Jimny	Model - doplňující informace	1,3i VX 4WD 63kW Facelift
Karoserie	Terénní	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1328 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	114 500 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace		STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Zelená
Provozní hmotnost	1 420 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	3
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Velice zachovalé; udržované vozidlo; garážované; technicky i opticky bezvadný stav. Možný protiúčet; úvěr již od 4650; -kč; info na 774080560			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Dělená zadní sedadla, Litá kola, Tažné zařízení, Výškově nastavitelná sedadla, ABS, Imobilizér, Airbag 4x

KARTA VOZU


Fotografie











Fahrzeug-Details (Vehicle Details)

Garantie gegen Durchrostung (Bodywork Warranty)

Jahre (Years) _____ Monate (Months) _____

Fahrzeug-Modell: Jimny 1.3 basic
(Vehicle-Model)

Fahrgestell-Nr. (VIN) JSAFJB43V00577567

Motor-Nr. (Engine-No.) 143A-233701

Zulassung-/Ausliefer.-Datum: _____
(Date of First Use or Registration)

Name des Erstbesitzers: Johann Huber
(1st Owner Name)

Anschrift: 6295 Gmeling 54
(Address)

Fahrzeugfarbe: Ever-Green-Pearl-160
(Colour)

Farbcodierung: 2LC
(Colour Code)

Pol. Kennzeichen: 52-
(License Plate No.)

Name der nachfolgenden Eigentümer: _____
(2nd Owner Name)

siehe Seite 41 (see page 41)

Ausliefernder autorisierter SUZUKI Händler: _____
(Supplying Dealer)

SUZUKI Service
AUTOHAUS MAYRHOFEN
Huber & G.
Stempel/Unterschrift/Stamp/Signature

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE (für alle SUZUKI-Modelle)

1. Karosserie-Kontrolle (11-12 Monate nach der EZ)

Fahrzeug in Ordnung ☒

Fahrzeug nachbehandelt ☐

Unfall-/Karosserieschäden Nach Werksvorschrift gehoben ☐ ja ☒ nein

Bemerkungen: _____

Prüfresultat durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- Steinschlag
- Delle/Beule
- △ Kratzer
- ▲ Karosserieschaden
- Lackschaden
- Unterbodenkonservierung

Datum: 14.10.14

Unterschrift/Stampel des autorisierten SUZUKI Werkstat

SUZUKI Service
AUTOHAUS MAYRHOFEN
Huber & G.

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE (betrifft nur Modelle mit 12-Jahres-Durchrostungs-garantie)

6. Karosserie-Kontrolle (71-72 Monate nach der EZ)

Fahrzeug in Ordnung ☒

Fahrzeug nachbehandelt ☐

Unfall-/Karosserieschäden Nach Werksvorschrift gehoben ☐ ja ☒ nein

Bemerkungen: _____

Prüfresultat durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- Steinschlag
- Delle/Beule
- △ Kratzer
- ▲ Karosserieschaden
- Lackschaden
- Unterbodenkonservierung

Datum: 14.10.19

Unterschrift/Stampel des autorisierten SUZUKI Werkstat

SUZUKI Service
AUTOHAUS MAYRHOFEN
Huber & G.

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE
(betrifft nur Modelle mit 12-Jahres-Durchrostungsgarantie)

7. Karosserie-Kontrolle
(83-84 Monate nach der EZ)

Fahrzeug in Ordnung ☒

Fahrzeug nachbehandelt ☐

Unfall-/Karosserieschäden ☐ ja ☐ nein

Nach Werkvorschrift behoben ☐ ja ☐ nein

Bemerkungen:

SUZUKI
Service
AUTOHAUS MAYRHOFEN
1.10.2010
Datum

Prüfungsresultat durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

○ Steinschlag ● Delle/Beule
△ Kratzer ▲ Karosserieschaden
□ Lackschaden ■ Unterbodenkonservierung

km-Stand **100.101** kontr. ☒ erneu. ☒

Motoröl ☒

Luftfilter ☒

Ölfilter ☒

Diesel/Benzinfilter ☐

Zündkerze ☐

Bremsflüssigkeit ☐

Pollenfilter ☐

Kühlmittel/Frostschutz ☐ bis minus ☐ °C

Getriebeöl ☐

Aggregat-Riemen ☐

Zahnriemen ☐

bei km Stand, durchgeführt am: **29.9.2012**

km/Datum:

Wir wünschen eine gute Fahrt

