

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	1.6 TDI 77kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	238 930 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	22.01.2013	STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; PRAVIDELNÝ SERVIS; NOVÉ ROZVODY VE 206.000km			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Airbag řidiče, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Ztmavená zadní skla




KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ 1/2 Ölwechsel-Service	☐ 1/2 AdBlue®
☐ 2/2 im Verbund	☐ 2/2 Bremsflüssigkeit
☐ Intervall-Service	☐ 2/2 Desinfektionsmittel
☐ 2/2 inklusive Motorwechsel	☐ 2/2 Gasfilter
☐ 2/2 im Verbund	☐ 2/2 Getriebeöl: DSG® AT9
☐ 2/2 Inspektions-Service	☐ 2/2 Haldekupplung Öl
☐ 2/2 LongLife Motoröl verwendet	☐ 2/2 Luftfilterersatz
☐ 2/2 Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ 2/2 Referentflüssigkeit
☐ 2/2 Reparaturempfehlung	☐ 2/2 Staub- und Pollenfilterersatz
☐ 2/2 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ 2/2 Zahnriemen
Service durchgeführt am: 11.12.2015	☐ 2/2 Zündkerzen
bei km-Stand: 175851	☐ 2/2
Rechnungsnummer:	LongLife Mobilisierungs
Service durchgeführt von:	

Stempel des Volkswagen Partners: **STRASSER** Auto-Service

Stempel des Volkswagen Partners: **STRASSER** Auto-Service

Bei nächster Service-Termin ist am (Datum):

oder bei km-Stand:

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 9: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole: * Kratzer, □ Beule/Dele, □ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ 1/2 Ölwechsel-Service	☐ 1/2 AdBlue®
☐ 2/2 im Verbund	☐ 2/2 Bremsflüssigkeit
☐ Intervall-Service	☐ 2/2 Desinfektionsmittel
☐ 2/2 inklusive Motorwechsel	☐ 2/2 Gasfilter
☐ 2/2 im Verbund	☐ 2/2 Getriebeöl: DSG® AT9
☐ 2/2 Inspektions-Service	☐ 2/2 Haldekupplung Öl
☐ 2/2 LongLife Motoröl verwendet	☐ 2/2 Luftfilterersatz
☐ 2/2 Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ 2/2 Referentflüssigkeit
☐ 2/2 Reparaturempfehlung	☐ 2/2 Staub- und Pollenfilterersatz
☐ 2/2 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ 2/2 Zahnriemen
Service durchgeführt am: 11.12.2015	☐ 2/2 Zündkerzen
bei km-Stand: 180200 km	☐ 2/2
Rechnungsnummer:	LongLife Mobilisierungs
Service durchgeführt von:	

Stempel des Volkswagen Partners: **OPRAY SÁNCHEZ VOZDEL** Patricio

Stempel des Volkswagen Partners: **OPRAY SÁNCHEZ VOZDEL** Patricio

Bei nächster Service-Termin ist am (Datum):

oder bei km-Stand:

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole: * Kratzer, □ Beule/Dele, □ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ 1/2 Ölwechsel-Service	☐ 1/2 AdBlue®
☐ 2/2 im Verbund	☐ 2/2 Bremsflüssigkeit
☐ Intervall-Service	☐ 2/2 Desinfektionsmittel
☐ 2/2 inklusive Motorwechsel	☐ 2/2 Gasfilter
☐ 2/2 im Verbund	☐ 2/2 Getriebeöl: DSG® AT9
☐ 2/2 Inspektions-Service	☐ 2/2 Haldekupplung Öl
☐ 2/2 LongLife Motoröl verwendet	☐ 2/2 Luftfilterersatz
☐ 2/2 Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ 2/2 Referentflüssigkeit
☐ 2/2 Reparaturempfehlung	☐ 2/2 Staub- und Pollenfilterersatz
☐ 2/2 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ 2/2 Zahnriemen
Service durchgeführt am: 10.12.2015	☐ 2/2 Zündkerzen
bei km-Stand: 206400 km	☐ 2/2
Rechnungsnummer:	LongLife Mobilisierungs
Service durchgeführt von:	

Stempel des Volkswagen Partners: **OPRAY SÁNCHEZ VOZDEL** Patricio

Stempel des Volkswagen Partners: **OPRAY SÁNCHEZ VOZDEL** Patricio

Bei nächster Service-Termin ist am (Datum):

oder bei km-Stand:

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 11: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole: * Kratzer, □ Beule/Dele, □ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ 1/2 Ölwechsel-Service	☐ 1/2 AdBlue®
☐ 2/2 im Verbund	☐ 2/2 Bremsflüssigkeit
☐ Intervall-Service	☐ 2/2 Desinfektionsmittel
☐ 2/2 inklusive Motorwechsel	☐ 2/2 Gasfilter
☐ 2/2 im Verbund	☐ 2/2 Getriebeöl: DSG® AT9
☐ 2/2 Inspektions-Service	☐ 2/2 Haldekupplung Öl
☐ 2/2 LongLife Motoröl verwendet	☐ 2/2 Luftfilterersatz
☐ 2/2 Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ 2/2 Referentflüssigkeit
☐ 2/2 Reparaturempfehlung	☐ 2/2 Staub- und Pollenfilterersatz
☐ 2/2 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ 2/2 Zahnriemen
Service durchgeführt am: 10.12.2015	☐ 2/2 Zündkerzen
bei km-Stand: 206400 km	☐ 2/2
Rechnungsnummer:	LongLife Mobilisierungs
Service durchgeführt von:	

Stempel des Volkswagen Partners: **OPRAY SÁNCHEZ VOZDEL** Patricio

Stempel des Volkswagen Partners: **OPRAY SÁNCHEZ VOZDEL** Patricio

Bei nächster Service-Termin ist am (Datum):

oder bei km-Stand:

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 12: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole: * Kratzer, □ Beule/Dele, □ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ 1/2 Ölwechsel-Service	☐ 1/2 AdBlue®
☐ 2/2 im Verbund	☐ 2/2 Bremsflüssigkeit
☐ Intervall-Service	☐ 2/2 Desinfektionsmittel
☐ 2/2 inklusive Motorwechsel	☐ 2/2 Gasfilter
☐ 2/2 im Verbund	☐ 2/2 Getriebeöl: DSG® AT9
☐ 2/2 Inspektions-Service	☐ 2/2 Haldekupplung Öl
☐ 2/2 LongLife Motoröl verwendet	☐ 2/2 Luftfilterersatz
☐ 2/2 Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ 2/2 Referentflüssigkeit
☐ 2/2 Reparaturempfehlung	☐ 2/2 Staub- und Pollenfilterersatz
☐ 2/2 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ 2/2 Zahnriemen
Service durchgeführt am: 10.12.2015	☐ 2/2 Zündkerzen
bei km-Stand: 206400 km	☐ 2/2
Rechnungsnummer:	LongLife Mobilisierungs
Service durchgeführt von:	

Stempel des Volkswagen Partners: **OPRAY SÁNCHEZ VOZDEL** Patricio

Stempel des Volkswagen Partners: **OPRAY SÁNCHEZ VOZDEL** Patricio

Bei nächster Service-Termin ist am (Datum):

oder bei km-Stand:

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 13: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole: * Kratzer, □ Beule/Dele, □ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 11

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ 1/2 Ölwechsel-Service	☐ 1/2 AdBlue®
☐ 2/2 im Verbund	☐ 2/2 Bremsflüssigkeit
☐ Intervall-Service	☐ 2/2 Desinfektionsmittel
☐ 2/2 inklusive Motorwechsel	☐ 2/2 Gasfilter
☐ 2/2 im Verbund	☐ 2/2 Getriebeöl: DSG® AT9
☐ 2/2 Inspektions-Service	☐ 2/2 Haldekupplung Öl
☐ 2/2 LongLife Motoröl verwendet	☐ 2/2 Luftfilterersatz
☐ 2/2 Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ 2/2 Referentflüssigkeit
☐ 2/2 Reparaturempfehlung	☐ 2/2 Staub- und Pollenfilterersatz
☐ 2/2 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ 2/2 Zahnriemen
Service durchgeführt am: 10.12.2015	☐ 2/2 Zündkerzen
bei km-Stand: 206400 km	☐ 2/2
Rechnungsnummer:	LongLife Mobilisierungs
Service durchgeführt von:	

Stempel des Volkswagen Partners: **OPRAY SÁNCHEZ VOZDEL** Patricio

Stempel des Volkswagen Partners: **OPRAY SÁNCHEZ VOZDEL** Patricio

Bei nächster Service-Termin ist am (Datum):

oder bei km-Stand:

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 14: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 14 beschädigte Teile durch folgende Symbole: * Kratzer, □ Beule/Dele, □ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 12

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ 1/2 Ölwechsel-Service	☐ 1/2 AdBlue®
☐ 2/2 im Verbund	☐ 2/2 Bremsflüssigkeit
☐ Intervall-Service	☐ 2/2 Desinfektionsmittel
☐ 2/2 inklusive Motorwechsel	☐ 2/2 Gasfilter
☐ 2/2 im Verbund	☐ 2/2 Getriebeöl: DSG® AT9
☐ 2/2 Inspektions-Service	☐ 2/2 Haldekupplung Öl
☐ 2/2 LongLife Motoröl verwendet	☐ 2/2 Luftfilterersatz
☐ 2/2 Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ 2/2 Referentflüssigkeit
☐ 2/2 Reparaturempfehlung	☐ 2/2 Staub- und Pollenfilterersatz
☐ 2/2 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ 2/2 Zahnriemen
Service durchgeführt am: 10.12.2015	☐ 2/2 Zündkerzen
bei km-Stand: 238000 km	☐ 2/2
Rechnungsnummer:	LongLife Mobilisierungs
Service durchgeführt von:	

Stempel des Volkswagen Partners: **OPRAY SÁNCHEZ VOZDEL** Patricio

Stempel des Volkswagen Partners: **OPRAY SÁNCHEZ VOZDEL** Patricio

Bei nächster Service-Termin ist am (Datum):

oder bei km-Stand:

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 15: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 15 beschädigte Teile durch folgende Symbole: * Kratzer, □ Beule/Dele, □ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel: