

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	279 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1,2 TSi 81kW 7 Míst ...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	81 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	189 380 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	17.08.2016	STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Leasing možný; Spotřebitelský úvěr; Serviska; Dovož D; Originál ALU + Zimní Sada; 7 Míst; Navigace; Vyhřívaná Sedadla; P+Z Parkovací senzory; Klimatizace; Bluetooth; Senzor tlaku v pneumatikách; Střešní nosič; Isofix; 4x El. Okna; El. Zrcátka; Dálkový Centrál; ESP+ASR+ABS__Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu § 1731 a §1732 zákona č. 89/2012 Sb.; Občanského zákoníku. Společnost Autobazar AutoDEL s.r.o. si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně.

KARTA VOZU


Výbava


Airbag 7x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná příhrádka, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané trysky ostřikovačů skla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Ztmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie


















Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ Ja / Nein, Zusatzarbeiten: Wechsel...
☒ Inspektion	☒ AdBlue*
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieselsafrstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG*, ATF
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Haldeklappung: Öl
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Keilrippenriemen
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllfläche (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen
	☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Service durchgeführt am: **21.01.2020**
bei km-Stand: **68727**
Rechnungsnummer: **10**
Service durchgeführt von: **Carsten Kuck**
Maurerstr. 32 • 21244 Buchholz
Tel. 04181 - 32824
www.kuck-gold.de

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): **Anzeige**
oder
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole: * Kratzer □ Beule/Delle □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ Ja / Nein, Zusatzarbeiten: Wechsel...
☒ Inspektion	☒ AdBlue*
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieselsafrstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG*, ATF
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Haldeklappung: Öl
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Keilrippenriemen
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllfläche (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen
	☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Service durchgeführt am: **17.2.21**
bei km-Stand: **87261**
Rechnungsnummer: **10**
Service durchgeführt von: **Carsten Kuck**
Maurerstr. 32 • 21244 Buchholz
Tel. 04181 - 32824
www.kuck-gold.de

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): **nach Anzeige**
oder
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole: * Kratzer □ Beule/Delle □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ Ja / Nein, Zusatzarbeiten: Wechsel...
☒ Inspektion	☒ AdBlue*
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieselsafrstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG*, ATF
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Haldeklappung: Öl
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Keilrippenriemen
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllfläche (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen
	☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Service durchgeführt am: **21.03.22**
bei km-Stand: **107154**
Rechnungsnummer: **10**
Service durchgeführt von: **Carsten Kuck**
Maurerstr. 32 • 21244 Buchholz
Tel. 04181 / 32824
www.kuck-gold.de

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum): **1**
oder
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole: * Kratzer □ Beule/Delle □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ Ja / Nein, Zusatzarbeiten: Wechsel...
☒ Inspektion	☒ AdBlue*
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieselsafrstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG*, ATF
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Haldeklappung: Öl
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Keilrippenriemen
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllfläche (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen
	☒ LongLife Mobilitätsgarantie

Service durchgeführt am: **04.05.23**
bei km-Stand: **128266**
Rechnungsnummer: **10**
Service durchgeführt von: **Carsten Kuck**
Maurerstr. 32 • 21244 Buchholz
Tel. 04181 / 32824
www.kuck-gold.de

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole: * Kratzer □ Beule/Delle □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ Ja / Nein, Zusatzarbeiten: Wechsel...
☒ Inspektion	☒ AdBlue*
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieselsafrstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG*, ATF
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Haldeklappung: Öl
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Keilrippenriemen
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllfläche (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen
	☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Service durchgeführt am: **15.06.24**
bei km-Stand: **154316**
Rechnungsnummer: **10**
Service durchgeführt von: **Carsten Kuck**
Maurerstr. 32 • 21244 Buchholz
Tel. 04181 / 32824
www.kuck-gold.de

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole: * Kratzer □ Beule/Delle □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH

Durch die DAAGS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkunde benannte D-15-1110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Constanztin Hoya
Eichenallee 7
21244 Buchholz

Professur für Fahrzeugtechnik
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
i-ITS Prüfzettel: LHCIE+

Seite 1/2

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

(1) FIN: **WVGZZZ1TZW010429** (2) Amtl. Kennzeichen: **D WL VL 147**

(3) Prüfort: **001857/0015-00** (3) Prüfdatum: **08.10.2025 (09:30)**

21224 Rosenpark (4) Stand Wegstreckenzähler: **187.526 km**

21000 kg (5) Fahrzeugklasse: **M1/AF**

VOLKSWAGEN-VW (0603) Erstzulassung: **17.08.2016**

17 (TSN-VVS) Letzte HU: **11.10.2023**

17 (BWM-00034) FSD-HU21 Version: **4.28.6**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

Bremswirksamkeit (Messwerte in daN) F(B) links rechts Abw. [%] Druck (bar) F(B) Hz/Min Anteil Hz/Min [%]

Betriebsbremse Achse 1 257 242 5,8 38,1 499/381 88,6/52,0

Feststellbremse Achse 2 200 201 0,4 67,2 401/39 31,3/16,0

Abbremsung Achse 3 173 181 6,9 2(FBA) 15,9% FBA Blockiert

(7) Ergebnis: **Ohne festgestellte Mängel** (8) Fälligkeit der nächsten Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (siehe Anhang): **HU 10.2027**

Bestanden

Wir danken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung zu sehen.

