

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Up!	Model - doplňující informace	1,0, 44kW, serviska
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	92 400 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	23.10.2014	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 290 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	3
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač






KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorwechsel

☒ mit erweiterten Inspektionsumfang

☒ Langlauf-Motor verwendet

☒ Kastenprüfung

☒ Reparaturschulung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **05.08.22**

bei km-Stand: **65682**

Nachweisnummer: **60 0203 02506538**

Service durchgeführt von: **ATC1**

Longlife-Mobilitätsgarantie: **23012071**

Stempel des Fachbetriebs: **ASCHERLEB**

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service | 13

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ Langlauf-Motor verwendet

☒ Kastenprüfung

☒ Reparaturschulung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **01/2022**

bei km-Stand: **76912**

Nachweisnummer: **60 0203 02506538**

Service durchgeführt von: **Autoland**

Longlife-Mobilitätsgarantie: **23012071**

Stempel des Fachbetriebs: **Autoland**

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service | 15

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ Langlauf-Motor verwendet

☒ Kastenprüfung

☒ Reparaturschulung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **22.08.2022**

bei km-Stand: **82 463**

Nachweisnummer: **432 478**

Service durchgeführt von: **HEINEMANN GmbH**

Longlife-Mobilitätsgarantie: **23012071**

Stempel des Fachbetriebs: **HEINEMANN GmbH**

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service | 17

