

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	109 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1.2 TSI DSG TOP QUALITY
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	175 124 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	22.09.2011	STK	20.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Žlutá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

V perfektním technickém i optickém stavu. 1.majitel. 2 klíče, nová STK na 2 roky. Zimní pneu. Servisní knížka. OTEVŘENO PO-PÁ 8:30-12:00 a 13:00-17:00 , SO 9-12 po telefonické dohodě. Na kávu s Vámi se těší Lukáš. Najdete nás 5min od Třebíče směr Dukovany-Moravský Krumlov. Nákup vozidla v rodinné atmosféře. Zkušební projížďka samozřejmostí, prohlídka Vaším technikem, nebo návštěva Vámi vybraného autoservisu samozřejmostí. Nakupujte v klidu a dělejte si radost.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, El. startér, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie













GISSNER
 Automobil-Einsatzcenter
 Adresse: Fachhochschulstraße 5
 2000 Hollfeld
 E-Mail: service@giissner.at
 Tel.: 02952 2584
 Fax: 02952 2584 56
 SpR Nr.: 104.214
 Gutachten-Nr.: 55882614
 Datum: 28.09.2023
 KM-Stand: 154209
 Gutachten-Nr.: 62339273

Gutachten gemäß § 57a Abs 4 KFG 1967

Letzte Begutachtung: Gutachten-Nr. 55882614
 Kennzeichen: HL 4305M
 Fahrzeug-Nr.: TABRANSL/IC7014859
 Fahrzeugklasse: M1
 Marke: Skoda
 Typ: S1
 Erstzulassung: 22.09.2013
 Zulassungsinhaber: Barbara Johanna Helene Meitzner
 Pothgewicht: 1295 kg
 Techn. zul. Gesamtmasse: 1726 kg

An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Wirkung (LN)	Achse	Wirkung (LN)	Eigenmasse (kg)	Braking (%)
1	L 3,33 R 3,13	2	L 1,43 R 1,74	75,06	35,87

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit / 1.2.1 Wirkung (schrittweise Steigerung bis zur maximalen Bremskraft)

1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (LN)	Achse	Wirkung (LN)	Brakeart	Wirkung (%)
1	L 1,76 R 1,63			FBA	26,66

1.8 Bremsflüssigkeit

Wasseranteil	Aktuell	Siede Temp.	Aktuell
			260 °C

Bemerkung: Bremsflüssigkeit im Zuge der Überprüfung ersetzt

4.2 Begrenzungs-, Umris-, Seitenmarkierungs- und Schweißleuchten / 4.2.1 Zustand und Funktion

Bemerkung: Standlicht links und rechts vorne ohne Funktion
 Standlicht rechts hinten oben ohne Funktion

5.1 Achsen / 5.1.1 Achsen / Achskörper

Bemerkung: Achskörper leicht angerostet
 Hinterachse Korrosion

5.3 Aufhängung / 5.3.3 Dreiecks-, Führungslenker, Dreieckslenker und Aufhängungsarme

Bemerkung: vorne Querlenker, hinteren Lager rissig

6.1 Fahrgestell oder Fahrgestellrahmen und daran befestigte Teile / 6.1.1 Auspuffrohr und Schalldämpfer

Bemerkung: Abgasanlage angerostet über dicht

6.2 Führerhaus, Karosserie und Aufbauarbeiten / 6.2.4 Boden

GISSNER
 Automobil-Einsatzcenter
 Adresse: Fachhochschulstraße 5
 2000 Hollfeld
 E-Mail: service@giissner.at
 Tel.: 02952 2584
 Fax: 02952 2584 56
 SpR Nr.: 104.214
 Gutachten-Nr.: 55882614
 Datum: 28.09.2023
 KM-Stand: 154209
 Gutachten-Nr.: 62339273

Gutachten gemäß § 57a Abs 4 KFG 1967

Letzte Begutachtung: Gutachten-Nr. 55882614
 Kennzeichen: HL 4305M
 Fahrzeug-Nr.: TABRANSL/IC7014859
 Fahrzeugklasse: M1
 Marke: Skoda
 Typ: S1
 Erstzulassung: 22.09.2013
 Zulassungsinhaber: Barbara Johanna Helene Meitzner
 Pothgewicht: 1295 kg
 Techn. zul. Gesamtmasse: 1726 kg

Service-Nachweis

Datum: 28.9.24
 km-Stand: 174058

Überprüfte wurde:

Service-Nachweis	ja	nein
Werkstoffwechsel	☒	☐
Werkstoff für variable Service-Intervalle (QI) verwenden	☒	☐
Inspektion-Service	☒	☐
Karosserie auf Leckschäden prüfen	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfilterwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	☐

Service durchgeführt:

GISSNER
 Automobil-Einsatzcenter
 Adresse: Fachhochschulstraße 5
 2000 Hollfeld
 E-Mail: service@giissner.at
 Tel.: 02952 2584
 Fax: 02952 2584 56
 SpR Nr.: 104.214
 Gutachten-Nr.: 55882614
 Datum: 28.09.2023
 KM-Stand: 154209
 Gutachten-Nr.: 62339273

Nächster Inspektion-Service:

km-Stand: 18.000
 Datum: 28.09.2024

Bemerkung: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ansatz)

6.1 Fahrgestell oder Fahrgestellrahmen und daran befestigte Teile / 6.1.2 Auspuffrohr und Schalldämpfer

Bemerkung: Abgasanlage angerostet über dicht

6.2 Führerhaus, Karosserie und Aufbauarbeiten / 6.2.4 Boden

[illegible]

EISSNER

Gutachten gemäß § 57a Abs 4 StVG 1967

Adressat: Fahrzeugbesitzer
 E-Mail: service@eissner.de

Fax: 04722 15888-10
 Telefon-Nr.: 04722 15888-11

Letzte Begutachtung: Gutachten-Nr.: 0586/02-14
 Datum: 05.09.2003
 KM-Stand: 164200

Marke: Skoda
 Typ: S.J.
 Erstzulassung: 22.09.2001

Hubraum: 1747 ccm
 KM-Stand: 170000
 Totsch. KM: 500000000

Kennzeichen: HL 40058
 Fahrzeugtyp: TAFERNEU/TC100-14000
 Fahrgestellnummer: AT

Zulassungsgeschichte: Barbara Johanna Helmer-Kronen

Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

16 Service-Nachweise

Begutachtet: 7/25

Datum: 09.02.2005
 Durchgeführt wurde:

km-Stand: 63333

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wachst auf der Lambda-Sonde	☐	☐
Mindest Öl für variable Service-Intervalle (Q) vermeiden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Kontrollen auf Leckschäden prüfen	☒	☐			
Bremsschichtwechsel	☐	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐			
Luftfilterersatzwechsel	☒	☐			
Di und Offtimer im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☐			
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☐			

(je nachdem, was zuerst eintrifft, nach Service-Intervall-Ansatz)

km-Stand: 114333

6. Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Kennzeichenschildes der Kennzettel bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 16 „Anmerkungen des Kennzeichenschildes“

Bemerkung: Fahrzeug...

Messung:

6.2 Fahrverhalten, Karosserie und Aufbauten / 6.2.4 Boden

Messung:

Anmerkung: leichte Korrosion

Messung:

6.2 Fahrverhalten, Karosserie und Aufbauten / 6.2.4 Boden

Messung:

Anmerkung: leichte Korrosion

Messung:

