

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	299 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	1,6TDi 75kW MAXI !!!...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	75 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	134 001 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	06.11.2014	STK	01.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená
Provozní hmotnost	2 280 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vůz je ve výborném stavu ! Najeto 134000 km se servisní knihou vedenou až do současnosti - viz foto !!! K vozu 2 x klíč + DO nezávislého topení + nosič kol ! KRASAVEC !

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Satelitní navigace, Palubní počítač, El. přední okna, Senzor tlaku v pneumatikách, Parkovací senzory zadní, Airbag 6x, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů

KARTA VOZU




Fotografie











Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **15.11.2022**

bei km-Stand: **103.430**

Rechnungsnummer: **84.11**

Service durchgeführt von: **Seifert**

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Airbox® bei Crater 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Brennstoffgast
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
- ☒ Halbschleppung Öl
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Filter Flüssiggasanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsöl

Service durchgeführt von: **Seifert**

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis: **nach Service-Intervall-Anzeige**

am (Datum): **11/2023**

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Δ Lackschaden
- Δ Steinlöcher

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **26.10.21**

bei km-Stand: **30.532 km**

Rechnungsnummer: **532 km**

Service durchgeführt von: **Seifert**

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Airbox® bei Crater 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Brennstoffgast
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
- ☒ Halbschleppung Öl
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Filter Flüssiggasanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsöl

Service durchgeführt von: **Seifert**

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis: **nach Service-Intervall-Anzeige**

am (Datum): **10/23**

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Δ Lackschaden
- Δ Steinlöcher

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **18.10.20**

bei km-Stand: **76.233**

Rechnungsnummer: **76.233**

Service durchgeführt von: **Seifert**

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Airbox® bei Crater 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Brennstoffgast
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
- ☒ Halbschleppung Öl
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Filter Flüssiggasanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsöl

Service durchgeführt von: **Seifert**

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis: **nach Service-Intervall-Anzeige**

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Δ Lackschaden
- Δ Steinlöcher

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **28.10.19**

bei km-Stand: **63.425**

Rechnungsnummer: **63.425**

Service durchgeführt von: **Seifert**

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Airbox® bei Crater 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Brennstoffgast
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
- ☒ Halbschleppung Öl
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Filter Flüssiggasanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsöl

Service durchgeführt von: **Seifert**

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis: **nach Service-Intervall-Anzeige**

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Δ Lackschaden
- Δ Steinlöcher

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **29.10.18**

bei km-Stand: **31.311**

Rechnungsnummer: **31.311**

Service durchgeführt von: **Seifert**

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Airbox® bei Crater 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Brennstoffgast
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
- ☒ Halbschleppung Öl
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Filter Flüssiggasanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsöl

Service durchgeführt von: **Seifert**

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis: **nach Service-Intervall-Anzeige**

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Δ Lackschaden
- Δ Steinlöcher

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **01.11.16**

bei km-Stand: **7.426**

Rechnungsnummer: **7.426**

Service durchgeführt von: **Seifert**

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Airbox® bei Crater 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Brennstoffgast
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
- ☒ Halbschleppung Öl
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Filter Flüssiggasanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsöl

Service durchgeführt von: **Seifert**

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis: **nach Service-Intervall-Anzeige**

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Δ Lackschaden
- Δ Steinlöcher

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners