

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	198 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1.6TDI, 77kW, Tažné
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	217 349 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace		STK	01.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Bronzová
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU


Výbava

Klimatizace aut. , Tempomat, Tažné zařízení, Litá kola, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. přední okna, Mlhovky, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Ostřikovače světlometů, Multifunkční volant, Palubní počítač, Originální autorádio, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Airbag 6x, ABS, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 1		Dokumentation der Karosserieprüfung	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde: ☒ Ölwechsel-Service ☒ Inspektion ☒ mit Motorölwechsel ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ LongLife Motoröl verwendet ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgussanteile ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung ☒ Reparaturrempfehlung ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Service durchgeführt am <u>27.10.2016</u> bei km-Stand: <u>38959</u> Rechnungsnummer: _____ Service durchgeführt von: <u>218/735 Auto Neuraüter GmbH</u>		Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von: ☒ AdBlue® ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Diesellostflüssigkeit ☒ Getriebeöl: DSG® ATF ☒ Halbleitungs- Öl ☒ Kettenspannen ☒ Luftfiltereinatz ☒ Reifenluftflasche (Dochmittel) ☒ Staub- und Pollenfiltereinatz ☒ Zahnriemen ☒ Zündkerzen ☒ _____ VW Mobilservice <u>219/735 Auto Neuraüter GmbH</u>	
Ihre nächsten Service-Termine ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): _____ oder bei (km-Stand): _____		Zusatzarbeiten am (Datum): _____ oder bei (km-Stand): _____	
Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒ Beschreibung der Mängel:		Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge i. der Fachserie markiert in Abb. 3 beschädigte Teile & Kratzer ☐ Beide/Die	

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgassanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 24. 10. 2017

bei km-Stand: 56.719

Rechnungsnummer: 219/734

Service durchgeführt von: Auto Neurauter GmbH A-610 Telfs

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgassanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 29. 12. 2017

bei km-Stand: 62.073

Rechnungsnummer: 201

Service durchgeführt von: Autohaus-Senker GmbH Volkswagen Service

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch:

☐ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgassanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 29. 11. 2018

bei km-Stand: 81.915

Rechnungsnummer: 219/734

Service durchgeführt von: Auto Neurauter GmbH A-610 Telfs

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgassanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 12.06.2020

bei km-Stand: 112.802

Rechnungsnummer: 219/734

Service durchgeführt von: Auto Neurauter GmbH A-610 Telfs

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch:

☐ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgassanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 07.02.2021

bei km-Stand: 144.156 km

Rechnungsnummer: 219/734

Service durchgeführt von: Auto Neurauter GmbH A-610 Telfs

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende:

☐ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgassanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 10.06.2022

bei km-Stand: 158.818 km

Rechnungsnummer: 219/734

Service durchgeführt von: Auto Neurauter GmbH A-610 Telfs

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Engpass

☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende:

☐ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

