

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	219 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	2,0 TDi130kW EXCLUSIVE...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Nafta	Výkon	130 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	187 971 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	29.10.2013	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá
Provozní hmotnost	2 170 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Úvěr možný; Rozvodová sada měněná při 134.402km; výměna motorového oleje 5W-30 měněn při 186.013km; 10/2025. Bohatá výbava; označení EXCLUSIVE! Tažné zařízení na 1800kg. Velmi hezký stav + vzhled.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Kóžené čalounění, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Malý kóžený paket, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání čelní sklo, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Ztmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie













Ölwechsel

Datum: 02.10.2023

bei km: 786073

Eingefüllte Ölserie:

Viskosität: SAE 5W-30

	nachgefüllt	gewechselt
Getriebeöl	☐	☐
Achsantriebsöl	☐	☐
Bremsflüssigkeit	☐	☐
Ölfilter	☐	☒

Nächster Ölwechsel

bei km: _____

spätestens am: _____



Service-Nachweis 1

Ja / Nein, Durchgeführt wurde: ☒ Ölwechsel-Service ☐ Inspektion ☐ mit Motorölwechsel ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ LongLife-Motoröl verwendet ☐ Karosserieprüfung ☐ Reparaturempfehlung ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Service durchgeführt am: 28.05.15 ☐ bei km-Stand: 11734 ☐ Rechnungsnummer: ☐ Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie

Ja / Nein, Wechsel von: ☐ AdBlue® ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Dieselloftstofffilter ☐ Gasfilter ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF ☐ Halbkupplung: Öl ☐ Luftfiltereinsatz ☐ Refüllfülltasche ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐ Zahnriemen ☐ Zündkerzen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05.17 oder bei (km-Stand): 418711

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

X Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, Durchgeführt wurde: ☒ Ölwechsel-Service ☒ Inspektion ☐ mit Motorölwechsel ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ LongLife-Motoröl verwendet ☐ Karosserieprüfung ☐ Reparaturempfehlung ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Service durchgeführt am: 31.5.2016 ☐ bei km-Stand: 3666 ☐ Rechnungsnummer: ☐ Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie

Ja / Nein, Wechsel von: ☐ AdBlue® ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Dieselloftstofffilter ☐ Gasfilter ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF ☐ Halbkupplung: Öl ☐ Luftfiltereinsatz ☐ Refüllfülltasche ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐ Zahnriemen ☐ Zündkerzen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 5/2017 oder bei (km-Stand): 9666

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 5/2017 oder bei (km-Stand): 9666

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

X Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, Durchgeführt wurde: ☒ Ölwechsel-Service ☐ Inspektion ☐ mit Motorölwechsel ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ LongLife-Motoröl verwendet ☐ Karosserieprüfung ☐ Reparaturempfehlung ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Service durchgeführt am: 17.08.16 ☐ bei km-Stand: 42104 ☐ Rechnungsnummer: 9618 ☐ Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie

Ja / Nein, Wechsel von: ☐ AdBlue® ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Dieselloftstofffilter ☐ Gasfilter ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF ☐ Halbkupplung: Öl ☐ Luftfiltereinsatz ☐ Refüllfülltasche ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐ Zahnriemen ☐ Zündkerzen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/17 oder bei (km-Stand): 42104

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

X Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, Durchgeführt wurde: ☒ Ölwechsel-Service ☐ Inspektion ☐ mit Motorölwechsel ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ LongLife-Motoröl verwendet ☐ Karosserieprüfung ☐ Reparaturempfehlung ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Service durchgeführt am: 15.10.2016 ☐ bei km-Stand: 154402 km ☐ Rechnungsnummer: ☐ Service durchgeführt von: K-Karosserie

Ja / Nein, Wechsel von: ☐ AdBlue® ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Dieselloftstofffilter ☐ Gasfilter ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF ☐ Halbkupplung: Öl ☒ Luftfiltereinsatz ☐ Refüllfülltasche ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐ Zahnriemen ☐ Zündkerzen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

X Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

