

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,4 TSI 90 KW ROZVODY...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	154 426 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	25.06.2009	STK	27.03.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	1 340 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 940 kg
Spotřeba	6.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

TŘETÍ MAJITEL, NA VOZE NOVÉ ROZVODY MOTORU+MOTOROVÝ OLEJ, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 1200KG, ŠESTISTUPEŇ, AUTOMATIKA, ZADNÍ PARKOVACÍ SENZORY, TEMPOMAT, 2X LOKETNÍ OPĚRKA, DVOJITÉ DNO KUFRU, ZIMNÍ PNEUMATIKY, PALUBNÍ PC, PLATNÁ STK DO 3/2026, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM VOZU, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Tažné zařízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie





















Service-Nachweis

Datum: 18.9.2014

Wartungsleistung	ja	nein	km-Stand:	ja	nein
Durchgeführt wurde:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wirdst der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wasserwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsschleifenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachvoll für variable Service-Intervalle (GCI) verwor-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
den					
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service durchgeführt:		
Karosserie auf Laackschäden prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49 CTIBOR ZIDEK BAUTALO		
			Prázná 1971/103		
			466 08 Jablonec nad Nisou		
			tel. 721 459 703		
			18.9.2014		
			Stempel Skoda Servicepartner		
Luftöl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Alle 5000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Alle 10000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Alle 15000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Länderwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: 100.000 km	
Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Datum: 18.9.2015		
Luftsaugventilwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst erfüllt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Luftsaugfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollewechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriestandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Satz 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.