

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	239 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1.2 TSI Navi,Serviska
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	140 950 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	01.12.2014	STK	18.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Hnědá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Vozidlo zakoupeno u autorizovaného prodejce, plná servisní historie, velmi pěkný a zachovalý stav.Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Střešní nosič, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 2

Ja / Nein Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ Neben-Zustatueben - Wechsel von
☒ Inspektion	☒ A Airbuss
☒ 1/2 mit Motorölwechsel	☒ B Bremsflüssigkeit
☒ 1/2 mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ C Direktschaltkoffer
☒ 1/2 LongLife Motoröl verwendet	☒ A Gasflüssigkeit
☒ 1/2 Karosserieprüfung	☒ A Getriebeöl (GDP, ATF)
☒ 1/2 Reparaturscheinigung	☒ B Halteklappe Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ C Luftkondition
	☒ B Rohrtülle (Drehbolzen)
	☒ C Steu- und Prüfbleiben
	☒ Zehntenn
	☒ Zündkerzen
	☒ LongLife Mobilisierungs

Service durchgeführt am: **02.12.17**

bei km-Stand: **49693**

Rechnungsnummer: **0765000000**

Stempel des Fachbetriebs: **Kfz Reparatur Penner**

Stempel des Volkswagen Partners: **Kfz Reparatur Penner**

Ihr nächster Service-Termin: **02.12.2018**

Service-Ergebnis: **49700**

Zusatzarbeiten: **Kfz Reparatur Penner**

am (km-Stand): **49700**

oder bei (km-Stand): **49700**

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Organisation des DEKRA e.V. Dresden

12 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-15-11219-01-00)

DEKRA

DEKRA415821316

(1) FIN: **WVGZZZ1TZFW020458**

(2) Kennz.: **D MER FF196**

(3) Prüfort: **Merseburg OT Blösien, 16.02.2024**

(4) km-St.: **127964**

(5) Fz-Kl.: **M1**

Aufbau: **AC**

Herat.: **0603**

Typ: **ATC**

Var.: **00114**

Vers.: **FM6FM6AJ0107MJS5N1VR0SO**

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine VOLKSWAGEN-VW CBZBAC

EMI-Kl.: **35J0****

zGM: **2080 kg**

EZ: **01.12.2014**

Dat. letzt.HU: **02/2022**

Prüfort-Nr.: **0213628357**

Ergebnis: **geringe Mängel**

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ 1. Ölwechsel-Service	☒ 2. Airbag
☒ 3. Inspektion	☒ 4. Bremsflüssigkeit
☒ 5. mit Motorölwechsel	☒ 6. Ölwanne
☒ 7. mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ 8. Getriebeöl DSG®/ATF
☒ 9. LongLife Motoröl verwendet	☒ 10. Halteverriegelung O
☒ 11. Karosserieprüfung	☒ 12. Luftwiderstand
☒ 13. Reparaturempfehlung	☒ 14. Referenzflüssigkeit (Drehmom.)
☒ 15. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ 16. Stadt- und Pulververbrauch
	☒ 17. Zahnriemen
	☒ 18. Zündkerzen
	☒ 19.

Service durchgeführt am: **18.07.15**

bei km-Stand: **25001**

Rechnungsnummer: **13261**

Service durchgeführt von:

LongLife Motorölwechsel:

136/62715
Autobus Witter
79853 Lenzkirch
Stempel des Fachbetriebs

Ihr nächster Service-Termin:

Service-Ereignis:

gleiches Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten:

Inspektion

am (Datum): **07.16**

oder

bei (km-Stand): **55.000**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer □ Beule/Delle □ Korrosion △ Stöße

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Vollzug des Service

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ 1. Ölwechsel-Service	☒ 2. Airbag
☒ 3. Inspektion	☒ 4. Bremsflüssigkeit
☒ 5. mit Motorölwechsel	☒ 6. Ölwanne
☒ 7. mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ 8. Getriebeöl DSG®/ATF
☒ 9. LongLife Motoröl verwendet	☒ 10. Halteverriegelung O
☒ 11. Karosserieprüfung	☒ 12. Luftwiderstand
☒ 13. Reparaturempfehlung	☒ 14. Referenzflüssigkeit (Drehmom.)
☒ 15. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ 16. Stadt- und Pulververbrauch
	☒ 17. Zahnriemen
	☒ 18. Zündkerzen
	☒ 19.

Service durchgeführt am: **02.12.15**

bei km-Stand: **49693**

Rechnungsnummer: **13261**

Service durchgeführt von:

LongLife Motorölwechsel:

136/62715
Autobus Witter
79853 Lenzkirch
Stempel des Fachbetriebs

Ihr nächster Service-Termin:

Service-Ereignis:

gleiches Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten:

Inspektion

am (Datum): **07.16**

oder

bei (km-Stand): **55.000**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer □ Beule/Delle □ Korrosion △ Stöße

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Vollzug des Service