

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	178 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1,2 TSI 63 Kw
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	165 907 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	01.02.2013	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 229 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 720 kg
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU


Fotografie











Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 26.11.13

bei km-Stand: 23.255

Rechnungsnummer: 54000

Service durchgeführt von: 143/49000 FESER 91128 Schwabach

LongLife Mobilisierungsstelle: 143/49000 FESER 91128 Schwabach

Stempel des Volkswagen Partners: 143/49000 FESER 91128 Schwabach

ist am (Datum): 21.11.14

oder bei (km-Stand): 54000

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Ja ☒ Nein ☒

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 3: Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beule/Dele
- ☐ Lackschaden
- ☐ Steinerschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners: 143/49000 FESER 91128 Schwabach

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 17.2.2015

bei km-Stand: 55295

Rechnungsnummer: 580105

Service durchgeführt von: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

LongLife Mobilisierungsstelle: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

Stempel des Volkswagen Partners: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

ist am (Datum): 01.12.2017

oder bei (km-Stand): 115295

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Ja ☐ Nein ☒

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 3: Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beule/Dele
- ☐ Lackschaden
- ☐ Steinerschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 26.11.2016

bei km-Stand: 17831

Rechnungsnummer: 580295

Service durchgeführt von: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

LongLife Mobilisierungsstelle: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

Stempel des Volkswagen Partners: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

ist am (Datum): 01.12.2017

oder bei (km-Stand): 84931

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Ja ☐ Nein ☒

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 3: Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beule/Dele
- ☐ Lackschaden
- ☐ Steinerschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 01.12.17

bei km-Stand: 83205

Rechnungsnummer: 610019

Service durchgeführt von: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

LongLife Mobilisierungsstelle: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

Stempel des Volkswagen Partners: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

ist am (Datum): 31.10.19

oder bei (km-Stand): 118205

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Ja ☐ Nein ☒

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 3: Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beule/Dele
- ☐ Lackschaden
- ☐ Steinerschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 11.3.19

bei km-Stand: 108370

Rechnungsnummer: 138370

Service durchgeführt von: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

LongLife Mobilisierungsstelle: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

Stempel des Volkswagen Partners: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

ist am (Datum): 31.10.19

oder bei (km-Stand): 138370

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Ja ☐ Nein ☒

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 3: Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beule/Dele
- ☐ Lackschaden
- ☐ Steinerschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 16.4.20

bei km-Stand: 122.513

Rechnungsnummer: 152.500

Service durchgeführt von: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

LongLife Mobilisierungsstelle: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

Stempel des Volkswagen Partners: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

ist am (Datum): 4.12.22

oder bei (km-Stand): 152.500

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Ja ☐ Nein ☒

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 3: Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beule/Dele
- ☐ Lackschaden
- ☐ Steinerschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners: 143/49000 Autohaus FESER 91128 Schwabach

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☒ Dieselsafrstofffilter
☒ mit erneuerter Inspektionsumfäng	☒ Gasfilter
☒ Langfristige Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG® ATX
☒ Motorschmutter der Karosserie prüfen	☒ Luftdruckprüfung G
☒ Kurbelwellenschmierung	☒ Luftfilterwechsel
☒ (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Halbleuchte
Service durchgeführt am: 16.4.20	☒ Strahl- und Pulverdruck
bei km-Stand: 122.573	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zahnkranz
Service durchgeführt von:	Langfristige Mobilisierung
	
Stempel des Volkswagen Partners:	Stempel des Volkswagen Partners:
Der nächste Service-Termin:	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
bei km-Stand: 4722	Nach anzeige
oder:	
bei km-Stand: 152.500	

16 Serviceplan

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☒ Dieselsafrstofffilter
☒ mit erneuerter Inspektionsumfäng	☒ Gasfilter
☒ Langfristige Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG® ATX
☒ Motorschmutter der Karosserie prüfen	☒ Luftdruckprüfung G
☒ Kurbelwellenschmierung	☒ Luftfilterwechsel
☒ (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Halbleuchte
Service durchgeführt am: 16.5.22	☒ Strahl- und Pulverdruck
bei km-Stand: 129.758	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zahnkranz
Service durchgeführt von:	Langfristige Mobilisierung
	
Stempel des Volkswagen Partners:	Stempel des Volkswagen Partners:
Der nächste Service-Termin:	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
bei km-Stand: 5124	
oder:	
bei km-Stand: 152.500	

22 Serviceplan

Compositio Media
Radio, Navigatio

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 19: Pinupdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Der Fachbetrieb markiert in Abb. 19 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
☒ Kratzer
☐ Bewalddelle
☐ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel: