

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Up!	Model - doplňující informace	CUP,serviska, vyhř....
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	33 400 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	26.06.2014	STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 290 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, pravidelný servis u VW SRN			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeugdatenträger

1	VWZZZATF0012585	CHVA
2	1213A1 UP1-1-0	MOVB 44 KW
	BCF LC9X 50	NSF CHVA
3	X0A B0A C1X G0C H9V J0A D60	
	E IAT I0B IMH IML SR0 BSL TH4	
	390 QUR 014	SUA B96 B26
	IMH I1A	S01 7KJ
	0Y1 4UF 4X1 AR1 412 NZZ 5MC	
4	8BD Q30 B6C 0AG	
	LVA L03 DYC	

Abb. 1: 1. Fahrzeug-Identifikationsnummer; 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3. Motoridentifikationsnummer, Getriebeidentifikationsnummer, Lachnummer, Innenausstattung; 4. Mehr-Ausstattungen, PKR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 26.07.2016
Datum der Auslieferung/Erstzulassung: 26.07.2016

Stempel des Fachbetriebs:

Stempel des Volkswagen Partners:

8 | Serviceplan

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeugtypen gültig:

- CC
- Golf Variant
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Sharan
- Golf Variant
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Jetta
- Tiguan
- Passat
- Passat Variant
- Touran
- Polo
- Scirocco
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag angelegten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile in Ihr Fahrzeug erhalten lassen können. Außerdem ist die durch festgelegte, weiche Service-Auf für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

• Ihr Serviceplan wird die Erstattung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit die Regeln der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

• Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceintervalle von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die betriebsindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfolgt werden.

• Ihr Fachbetriebe dokumentiert im Serviceplan die Service-Intervalle an.

Dank Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er in Bereitschaft aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, dem Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeuges dem nächsten Besitzer mitzugeben.

WICHTIG!
 Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

• Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchzuführen lassen.

• Betriebsanleitungen beachten.

HINWEIS!
 Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigen Kraftstoff, falscher Ölmenge, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug, dienen nicht nur der Werthaltung des Fahrzeuges, sondern tragen auch zur Sicherheit und Lebensdauer bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungsplan durchführen. Ihr Fachbetriebe stellt Sie gerne zur Verfügung.

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Autohaus Wille GmbH
 Otto-v.-Guericke-Str. 2
 38855 Wernigerode
 Tel. 0 39 43 / 5 44 50

Stempel des Volkswagen Partners

9 | Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- Ölwechsel-Service
- Inspektion
- mit Motorölwechsel
- mit erweitertem Inspektionsumfang
- LongLife Motoröl verwendet
- Karosserieprüfung
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 08.05.16
 bei km-Stand: 6128

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Autohaus Wille GmbH
 Otto-v.-Guericke-Str. 2
 38855 Wernigerode
 Tel. 0 39 43 / 5 44 50

Stempel des Fachbetriebs:

Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- Adblu®
- Brennlöffel
- Dieselmotorschleifer
- Gebläse
- Getriebeöl: DSG®, ATF
- Halbdrahtkupplung Öl
- Luftfilterersatz
- Reifenluftdruck (Dichtmittel)
- Staub- und Pollerfilterersatz
- Zahnriemen
- Zündkerzen

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Autohaus Wille GmbH
 Otto-v.-Guericke-Str. 2
 38855 Wernigerode
 Tel. 0 39 43 / 5 44 50

Stempel des Fachbetriebs:

Stempel des Volkswagen Partners

Documentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetriebe markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

10 | Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- Ölwechsel-Service
- Inspektion
- mit Motorölwechsel
- mit erweitertem Inspektionsumfang
- LongLife Motoröl verwendet
- Karosserieprüfung
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 26.07.2017
 bei km-Stand: 3935

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Autohaus Wille GmbH
 Otto-v.-Guericke-Str. 2
 38855 Wernigerode
 Tel. 0 39 43 / 5 44 50

Stempel des Fachbetriebs:

Stempel des Volkswagen Partners

Documentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetriebe markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

11 | Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- Ölwechsel-Service
- Inspektion
- mit Motorölwechsel
- mit erweitertem Inspektionsumfang
- LongLife Motoröl verwendet
- Karosserieprüfung
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 30.05.18
 bei km-Stand: 9337

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Autohaus Wille GmbH
 Otto-v.-Guericke-Str. 2
 38855 Wernigerode
 Tel. 0 39 43 / 5 44 50

Stempel des Fachbetriebs:

Stempel des Volkswagen Partners

Documentation der Karosserieprüfung

Abb. 5: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetriebe markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

12 | Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Desalkalifizierer
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweiterter Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Halblekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenluftdruck (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 25.06.19	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollerfilterersatz
bei km-Stand: 17248	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: Pk 37932	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
15078204 AH Wille GmbH 38855 Wernigerode	Autohaus Wille GmbH Otto-v.-Guericke-Str. 2 38855 Wernigerode Tel. 0 39 43 / 5 44 50
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✖ Kratzer ○ Bewalddale □ Korrosion △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Desalkalifizierer
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweiterter Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Halblekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenluftdruck (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 07.07.2020	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollerfilterersatz
bei km-Stand: 20644	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 2667	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
15078204 AH Wille GmbH 38855 Wernigerode	Autohaus Wille GmbH Otto-v.-Guericke-Str. 2 38855 Wernigerode Tel. 0 39 43 / 5 44 50
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✖ Kratzer ○ Bewalddale □ Korrosion △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Desalkalifizierer
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweiterter Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Halblekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenluftdruck (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 28.06.2021	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollerfilterersatz
bei km-Stand: 23680	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: A2461	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
15078204 AH Wille GmbH 38855 Wernigerode	Autohaus Wille GmbH Otto-v.-Guericke-Str. 2 38855 Wernigerode Tel. 0 39 43 / 5 44 50
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✖ Kratzer ○ Bewalddale □ Korrosion △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Desalkalifizierer
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweiterter Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Halblekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenluftdruck (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 04.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollerfilterersatz
bei km-Stand: 89.587	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: Pk 2580	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
15078204 AH Wille GmbH 38855 Wernigerode	Autohaus Wille GmbH Otto-v.-Guericke-Str. 2 38855 Wernigerode Tel. 0 39 43 / 5 44 50
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✖ Kratzer ○ Bewalddale □ Korrosion △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Desalkalifizierer
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweiterter Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Halblekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenluftdruck (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 26.4.2023	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollerfilterersatz
bei km-Stand: 29.532	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 41587	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
15078204 AH Wille GmbH 38855 Wernigerode	Autohaus Wille GmbH Otto-v.-Guericke-Str. 2 38855 Wernigerode Tel. 0 39 43 / 5 44 50
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✖ Kratzer ○ Bewalddale □ Korrosion △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

