

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	VI 1.4 90kW
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	157 020 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	16.11.2010	STK	19.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Sensor stěračů, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie











Fahrzeugdatenträger

1	WUZZZ1KZ8P064462	CAXA
2	5K13G2 GOLF 1.4	COMFO 90 K11
	MCB LCSX 26	TSI MGF CAXA
3	XOA BOA CJS COK H4J J1L D4X	
	1AT 1G2 1HU 1NL 5R0 5SL TU0	
	0BD 1KD 1ZE	8AE 8GU 8ZH
	0Y1 4UF 4X3 4R4 4K3 N22 5HB	
4	SRM 2JB EOH OAD OBD 2UA	2G7
	1JA L06 0YD	

Service-Info

Fahrzeugdatenträger

Modell: Golf

amtliches Kennzeichen:

Fahrzeug-Identifizierungstag der Erstzulassung:

betreuender Volkswagen-Service-Berater:

Telefon:

Empfangsbestätigung

Dem Fahrzeug lagten Bordbuch inkl. Service-Info bei

Erstschlüssel

Zweitschlüssel

Die Funktion aller Service-Funktionen ist gegeben

Ort:

Unterschrift des Fahrzeugbesitzers:

Legende zur Abb. 1:

- Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
- Motorlebensstadien, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung
- Mehrausstattungen, PR-Nummern

Datum der Auslieferung: 11.11.10

Betriebsnummer: 17474

Fa. Wolkanus Wilhelmson Logistik

Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
im Verbund	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (inkl. Motorölwechsel)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG® Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
im Verbund	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsschleifenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gasfilter und Schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halbax-Kupplung Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: <u>27.06.11</u>			Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: <u>24.376 km</u>			Luftfiltereinsetz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: <u></u>			Reifen drucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung <input type="checkbox"/>			Reifenfüllmasse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundenwunsch <input type="checkbox"/>			Staub- und Pollenfiltereinsetz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie

Volkswagen **Audi** **SEAT** **Skoda**

141/47058

Auto Köhler GmbH & Co. KG

141/47058

Auto Köhler

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (inkl. Motorölwechsel)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG® Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
im Verbund	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsschleifenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gasfilter und Schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halbax-Kupplung Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: <u>20.7.13</u>			Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: <u>38.490</u>			Luftfiltereinsetz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: <u></u>			Reifen drucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung <input type="checkbox"/>			Reifenfüllmasse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundenwunsch <input checked="" type="checkbox"/>			Staub- und Pollenfiltereinsetz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie

Volkswagen **Audi** **SEAT** **Skoda**

Volkswagen Zentrum Landsbut 14147047

Volkswagen Zentrum Landsbut 14147040

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (inkl. Motorölwechsel)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG® Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
im Verbund	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsschleifenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gasfilter und Schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halbax-Kupplung Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: <u>06.06.16</u>			Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: <u>60920</u>			Luftfiltereinsetz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: <u></u>			Reifen drucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung <input type="checkbox"/>			Reifenfüllmasse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundenwunsch <input type="checkbox"/>			Staub- und Pollenfiltereinsetz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie

Volkswagen **Audi** **SEAT** **Skoda**

Volkswagen Zentrum Landsbut 14147040

Volkswagen Zentrum Landsbut 14147040

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde: ja nein

Ölwechsel-Service

im Verbund ja nein

Intervall-Service inkl. Motorölwechsel im Verbund ja nein

Inspektions-Service ja nein

Bremsschlauchwechsel ja nein

LongLife Motoröl verwendet ja nein

Datum: 10.08.18
km-Stand: 70388
Rechnungsnummer: 159352

Reparaturempfehlung ja nein

Kundenwunsch ja nein

Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Landshut 141 47040

Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde: ja nein

Ölwechsel-Service

im Verbund ja nein

Intervall-Service inkl. Motorölwechsel im Verbund ja nein

Inspektions-Service ja nein

Bremsschlauchwechsel ja nein

LongLife Motoröl verwendet ja nein

Datum: 1.9.20
km-Stand: 50250 km
Rechnungsnummer: A 60890

Reparaturempfehlung ja nein

Kundenwunsch ja nein

Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Landshut 141 47040

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde: ja nein

Ölwechsel-Service

im Verbund ja nein

Intervall-Service inkl. Motorölwechsel im Verbund ja nein

Inspektions-Service ja nein

Bremsschlauchwechsel ja nein

LongLife Motoröl verwendet ja nein

Datum: 16.09.2011
km-Stand: 109282
Rechnungsnummer: 5782

Reparaturempfehlung ja nein

Kundenwunsch ja nein

Service durchgeführt von: Eindl & Zuk GbR (Rappenberg 138 81829 München)

Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde: ja nein

Ölwechsel-Service

im Verbund ja nein

Intervall-Service inkl. Motorölwechsel im Verbund ja nein

Inspektions-Service ja nein

Bremsschlauchwechsel ja nein

LongLife Motoröl verwendet ja nein

Datum: 19.05.23
km-Stand: 721782
Rechnungsnummer: 190527 Greding

Reparaturempfehlung ja nein

Kundenwunsch ja nein

Service durchgeführt von: AUTO WIESER GmbH (Augsburger Str. 45 Bogenhausen München)

Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde: ja nein

Ölwechsel-Service

im Verbund ja nein

Intervall-Service inkl. Motorölwechsel im Verbund ja nein

Inspektions-Service ja nein

Bremsschlauchwechsel ja nein

LongLife Motoröl verwendet ja nein

Datum: 08.01.2026
km-Stand: 157120 km

Reparaturempfehlung ja nein

Kundenwunsch ja nein

Service durchgeführt von: SCHÖRNIG AUTOMOBILE (Chrijan Schönig Mühlenstr. 4 D-86551 Aichach)

KUS

Ihr KUS-Partner: KUS-MÜNCHEN - TEAM OST (Wernerstraße 36 85022 Feldkirchen 089-9254943)

Amel Dzeilhodzic (Erzenbergstraße 30 85070 Markt Schwaben)

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Hauptuntersuchungsscheinliche according to 2014/45/EU

(1) Fahrzeug-Nr.: **WVZZZ1KZB061482** (2) Ladestellen: 150/228 km ZGM 1820
(3) Antr. Kennz.: **D EBE-AS398** (4) Art: **MIAG - Fz z. Pers. bef. b. 8 Spl.**
(5) Protokoll: **19.12.2025 / 14:21** (6) Antr. Art: **Kombimotorschein**
(7) Prüfart: **85622 Feldkirchen** (8) Kennz.: **0903 - VOLKSWAGEN-VW**
(9) Prüfstation: **Emeranstraße 36** (10) Art: **AMK0073 - IK** (11) Misch HU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt. Die nächste HU ist fällig im Dezember 2027.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:	Ref.Wert	Links	Rechts	Funktionsw.	Ist	Min	Ergebnis
1. Achse	207	219	226	33,2	72,6	54	LO
2. Achse	143	161	151	61,7	27,4	18	LO

Feststellbremsanlage: Links Rechts
Abbremsung 17% 2. Achse Blockiert 171 129

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel (OM) HU-Plakette angebracht (8) nächste HU: Dezember 2027

(9) Ihr Prüfer/in: Dipl.-Ing. (FH) Immanuel Köhler (10615001)

Das Abgasverhalten wurde am 19.12.2025 durch die Werkstatt mit der Nr. BY-4-04-3997-63 überprüft.

Bemerkungen: - Das KUS-Team München dankt Ihnen für den Auftrag! Wir wünschen Ihnen eine gute und unfallfreie

