

KARTA VOZU

Základní údaje

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Cena | 177 000,00 Kč | | |
| Skupina | Osobní | Stav | Ojeté |
| Kategorie vozidla | | Značka | Volkswagen |
| Model | Polo | Model - doplňující informace | Cross 1.4i 16V - perleť ... |
| Karoserie | Hatchback | Převodovka | Manuální |
| Počet rychlostí | | Pohon | Pohon předních kol |
| Palivo | Benzín | Výkon | 63 kW |
| Objem motoru | 1390 ccm | Emisní norma | |
| Stav tachometru | 186 900 km | Rok výroby | |
| Datum první registrace | 10.10.2013 | STK | 24.05.2026 |

Rozšiřující údaje

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------------|
| Země původu | Německo | Barva | Bílá metalíza |
| Provozní hmotnost | 1 127 kg | Největší technicky přípustná hmotnost | |
| Spotřeba | 4.2 l | | |
| Počet míst k sezení | 5 | Počet dveří | 5 |
| <input type="checkbox"/> První majitel | | <input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované | <input type="checkbox"/> COC list | <input type="checkbox"/> Protokol STK | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka | | <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené | |

Poznámka prodejce

Velmi zachovalé vozidlo celkově po 2. majiteli, původ Německo, originální lak - nádherná bílá s perleťovým efektem. Nikdy nehavarované a bez kosmetických vad, kompletní servisní historie. Vozidlo má legendární benzinový atmosférický motor o výkonu 63kW a je ve velmi bohaté výbavě, nádherný a zachovalý interiér, černá stropnice. Celkově vozidlo nevypadá ani na poloviční nájezd. K vozidlu 2x klíč, nová STK. Financování, protiúčet a možnost záruky na vozidlo od Collonade až na 3 roky.

KARTA VOZU


Výbava

ABS, Asistent rozjezdu do kopce, Autorádio, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Kožená sedadla, Kožené čalounění, Kožené potahy, Malý kožený paket, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní sedadla, Tažné zařízení, Tempomat, Vyhřívaná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie


















Fahrzeugdatenträger


| | | |
|---|---|--|
| 1 | FahrzG.-IDENT-NR. VEHICLE-IDENT-NO. | 2424 31-3-6675 188 51 |
| 2 | Typ/TYPE | vwzzz6R z EU003709 6R1 CE4 |
| 3 | MOTORKB./GETR. KB. ENG. CODE/TRANS. CODE | CGG LVE |
| 4 | LACKNR./INNENAUSST. PAINT NO./INTERIOR | LOK1----- 80 |
| | M.-AUSST./OPTIONS | XOA BOA CS9 GOC HBJ J2S D22 Q4H - 1AT 1G8 1MD 1NL 5RQ 5SL TT1 OBA 3S2 3U1 QG1 8AY 8GG 8ZH 1KT 1ZG - G13 OY1 4UF 4X1 4R3 4K3 N2Z BRL 2JK E42 OAR OBA |



| | | | |
|---|---|---|--|
| Service-Nachweis 1 | | Dokumentation der Karosserieprüfung | |
| Ja / Nein, durchgeführt wurde: | Ja / Nein, Wechsel von: |  | |
| <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® | Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit | Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieseleffstofffilter | <input checked="" type="checkbox"/> Kratzer <input type="checkbox"/> Beule/Delle <input type="checkbox"/> Korrosion <input type="checkbox"/> Steinrisch | |
| <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> Gasfilter | Mängel festgestellt? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF | Beschreibung der Mängel: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung | <input type="checkbox"/> Halbdexkupplung, Öl | | |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinatz | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> Refüllfüllflasche | | |
| Service durchgeführt am: 5.9.15 | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinatz | | |
| bei km-Stand: 23 268 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen | | |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> Zündkerzen | | |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie | | |
|  146/79391 Autohaus Socke 08373 Kertzsch Stempel des Volkswagen Partners |  146/79391 Autohaus Socke 08373 Kertzsch Stempel des Volkswagen Partners | | |
| Ihr nächster Service-Termin | Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? | | |
| nach Service-Intervall-Anzeige | oder | | |
| am (Datum): | am (Datum): | | |
| oder | oder | | |
| bei (km-Stand): | bei (km-Stand): | | |


| | | |
|---|--|--|
| Service-Nachweis 2 | | |
| Nein, durchgeführt wurde: | Ja / Nein, Wechsel von: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit | |
| <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieseleffstofffilter | |
| <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> Gasfilter | |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF | |
| <input type="checkbox"/> Karosserieprüfung | <input type="checkbox"/> Halbdexkupplung, Öl | |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinatz | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> Refüllfüllflasche | |
| Service durchgeführt am: 19.05.16 | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinatz | |
| bei km-Stand: 35367 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen | |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> Zündkerzen | |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie | |
|  Stempel des Volkswagen Partners |  Stempel des Volkswagen Partners | |
| Ihr nächster Service-Termin | Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? | |
| nach Service-Intervall-Anzeige | oder | |
| am (Datum): | am (Datum): | |
| oder | oder | |
| bei (km-Stand): | bei (km-Stand): | |




| | |
|---|--|
| Dokumentation der Karosserieprüfung | |
|  | |
| Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. | |
| Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kratzer <input type="checkbox"/> Beule/Delle <input type="checkbox"/> Korrosion <input type="checkbox"/> Steinrisch | |
| Mängel festgestellt? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung der Mängel: | |


| | | | |
|--|--|---|--|
| Service-Nachweis 3 | | Dokumentation der Karosserieprüfung | |
| Ja / Nein, durchgeführt wurde: | Ja / Nein, Wechsel von: |  | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® | Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit | Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole: | |
| <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieseleffstofffilter | <input checked="" type="checkbox"/> Kratzer <input type="checkbox"/> Beule/Delle <input type="checkbox"/> Korrosion <input type="checkbox"/> Steinrisch | |
| <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> Gasfilter | Mängel festgestellt? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF | Beschreibung der Mängel: | |
| <input type="checkbox"/> Karosserieprüfung | <input type="checkbox"/> Halbdexkupplung, Öl | | |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinatz | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> Refüllfüllflasche | | |
| Service durchgeführt am: 08.05.17 | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinatz | | |
| bei km-Stand: 42458 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen | | |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> Zündkerzen | | |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie | | |
|  146/79391 Paßler Automobile freie Kfz-Werkstatt Albanstraße 2 · 08371 Glauchau Tel: 01 73 / 94 27 29 1 · Fax: 01 73 3 / 40 49 11 Stempel des Volkswagen Partners |  146/79391 Paßler Automobile freie Kfz-Werkstatt Albanstraße 2 · 08371 Glauchau Tel: 01 73 / 94 27 29 1 · Fax: 01 73 3 / 40 49 11 Stempel des Volkswagen Partners | | |
| Ihr nächster Service-Termin | Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? | | |
| nach Service-Intervall-Anzeige | oder | | |
| am (Datum): | am (Datum): | | |
| oder | oder | | |
| bei (km-Stand): | bei (km-Stand): | | |

| | |
|---|--|
| Dokumentation der Karosserieprüfung | |
|  | |
| Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. | |
| Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kratzer <input type="checkbox"/> Beule/Delle <input type="checkbox"/> Korrosion <input type="checkbox"/> Steinrisch | |
| Mängel festgestellt? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung der Mängel: | |

| | | |
|---|--|--|
| Service-Nachweis 4 | | |
| Ja / Nein, durchgeführt wurde: | Ja / Nein, Wechsel von: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit | |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieseleffstofffilter | |
| <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> Gasfilter | |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung | <input type="checkbox"/> Halbdexkupplung, Öl | |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinatz | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> Refüllfüllflasche | |
| Service durchgeführt am: 6.3.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinatz | |
| bei km-Stand: 67180 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen | |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> Zündkerzen | |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie | |
|  Stempel des Volkswagen Partners |  Stempel des Volkswagen Partners | |
| Ihr nächster Service-Termin | Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? | |
| nach Service-Intervall-Anzeige | oder | |
| am (Datum): | am (Datum): | |
| oder | oder | |
| bei (km-Stand): | bei (km-Stand): | |

| | |
|---|--|
| Dokumentation der Karosserieprüfung | |
|  | |
| Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. | |
| Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kratzer <input type="checkbox"/> Beule/Delle <input type="checkbox"/> Korrosion <input type="checkbox"/> Steinrisch | |
| Mängel festgestellt? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung der Mängel: | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Service-Nachweis 5 | | Dokumentation der Karosserieprüfung | |
| Ja / Nein, durchgeführt wurde: | Ja / Nein, Wechsel von: |  | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® | Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit | Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole: | |
| <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieseleffstofffilter | <input checked="" type="checkbox"/> Kratzer <input type="checkbox"/> Beule/Delle <input type="checkbox"/> Korrosion <input type="checkbox"/> Steinrisch | |
| <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> Gasfilter | Mängel festgestellt? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF | Beschreibung der Mängel: | |
| <input type="checkbox"/> Karosserieprüfung | <input type="checkbox"/> Halbdexkupplung, Öl | | |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinatz | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> Refüllfüllflasche | | |
| Service durchgeführt am: 30.6.20 | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinatz | | |
| bei km-Stand: 91992 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen | | |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> Zündkerzen | | |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie | | |
|  Stempel des Volkswagen Partners |  Stempel des Volkswagen Partners | | |
| Ihr nächster Service-Termin | Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? | | |
| nach Service-Intervall-Anzeige | oder | | |
| am (Datum): | am (Datum): | | |
| oder | oder | | |
| bei (km-Stand): | bei (km-Stand): | | |

| | |
|---|--|
| Dokumentation der Karosserieprüfung | |
|  | |
| Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. | |
| Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kratzer <input type="checkbox"/> Beule/Delle <input type="checkbox"/> Korrosion <input type="checkbox"/> Steinrisch | |
| Mängel festgestellt? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung der Mängel: | |

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde: Ja Nein, Wechsel von:

Ölwechsel-Service AdBlue®

Inspektion Bremsflüssigkeit

mit Motorölwechsel Diesellochschliff

mit erweitertem Inspektionsumfang Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Getriebeöl: DSG®, ATF

Karosserieprüfung Halbschaltung, Öl

Reparaturempfehlung Luftfilterersatz

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Reifenfülltasche

Service durchgeführt am: 2.08.21

bei km-Stand: 80741

Rechnungsnummer: 145/79391

Service durchgeführt von: Autohaus Himpel GmbH, Wasserturmstr. 15, 09569 Gersdorf/Sachsen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/22 oder bei (km-Stand): 112741

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? Inspektion am (Datum): 08/22 oder bei (km-Stand): 112741

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole: Kratzer Beule/Dele Korrosion Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde: Ja Nein, Wechsel von:

Ölwechsel-Service AdBlue®

Inspektion Bremsflüssigkeit

mit Motorölwechsel Diesellochschliff

mit erweitertem Inspektionsumfang Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Getriebeöl: DSG®, ATF

Karosserieprüfung Halbschaltung, Öl

Reparaturempfehlung Luftfilterersatz

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Reifenfülltasche

Service durchgeführt am: 5.9.22

bei km-Stand: 97707

Rechnungsnummer: 92204

Service durchgeführt von: Autohaus Himpel GmbH, Wasserturmstr. 15, 09569 Gersdorf/Sachsen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/23 oder bei (km-Stand): 113000

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole: Kratzer Beule/Dele Korrosion Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde: Ja Nein, Wechsel von:

Ölwechsel-Service AdBlue®

Inspektion Bremsflüssigkeit

mit Motorölwechsel Diesellochschliff

mit erweitertem Inspektionsumfang Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Getriebeöl: DSG®, ATF

Karosserieprüfung Halbschaltung, Öl

Reparaturempfehlung Luftfilterersatz

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Reifenfülltasche

Service durchgeführt am: 27.10.2022

bei km-Stand: 111542

Rechnungsnummer: 92204

Service durchgeführt von: Autohaus Himpel GmbH, Wasserturmstr. 15, 09569 Gersdorf/Sachsen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/2023 oder bei (km-Stand): 126.500

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole: Kratzer Beule/Dele Korrosion Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 11

Ja / Nein, durchgeführt wurde: Ja Nein, Wechsel von:

Ölwechsel-Service AdBlue®

Inspektion Bremsflüssigkeit

mit Motorölwechsel Diesellochschliff

mit erweitertem Inspektionsumfang Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Getriebeöl: DSG®, ATF

Karosserieprüfung Halbschaltung, Öl

Reparaturempfehlung Luftfilterersatz

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Reifenfülltasche

Service durchgeführt am: 17.07.23

bei km-Stand: 129.117

Rechnungsnummer: 92204

Service durchgeführt von: Autohaus Himpel GmbH, Wasserturmstr. 15, 09569 Gersdorf/Sachsen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole: Kratzer Beule/Dele Korrosion Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde: Ja Nein, Wechsel von:

Ölwechsel-Service AdBlue®

Inspektion Bremsflüssigkeit

mit Motorölwechsel Diesellochschliff

mit erweitertem Inspektionsumfang Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Getriebeöl: DSG®, ATF

Karosserieprüfung Halbschaltung, Öl

Reparaturempfehlung Luftfilterersatz

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Reifenfülltasche

Service durchgeführt am: 04.06.24

bei km-Stand: 147.605

Rechnungsnummer: 92204

Service durchgeführt von: Autohaus Himpel GmbH, Wasserturmstr. 15, 09569 Gersdorf/Sachsen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 12: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole: Kratzer Beule/Dele Korrosion Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 11

Ja / Nein, durchgeführt wurde: Ja Nein, Wechsel von:

Ölwechsel-Service AdBlue®

Inspektion Bremsflüssigkeit

mit Motorölwechsel Diesellochschliff

mit erweitertem Inspektionsumfang Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Getriebeöl: DSG®, ATF

Karosserieprüfung Halbschaltung, Öl

Reparaturempfehlung Luftfilterersatz

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Reifenfülltasche

Service durchgeführt am: 04.06.24

bei km-Stand: 154.605

Rechnungsnummer: 92204

Service durchgeführt von: Autohaus Himpel GmbH, Wasserturmstr. 15, 09569 Gersdorf/Sachsen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 13: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole: Kratzer Beule/Dele Korrosion Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 12

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- Ölwechsel-Service
- Inspektion
- mit Motorölwechsel
- mit erweitertem Inspektionsumfang
- LongLife Motoröl verwendet
- Karosserieprüfung
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 13.05.25
bei km-Stand: 160680

Rechnungsnummer: 92204
Autohaus Himpel GmbH
Wasserturnstr. 15
09569 Gersdorf
Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein. Wechsel von:

- AdBlue®
- Bremsflüssigkeit
- Diesellokalfilter
- Gasfilter
- Getriebeöl: DSG®-ATF
- Halbleitung: Öl
- Luftfiltersatz
- Refillflüssigkeit
- Staub- und Pollenfiltersatz
- Zahnriemen
- Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie

Abb. 14. Protokollanstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
In Fachbereich markiert in Abb. 14 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
K Kratzer B Beule/Delle K Kompassen S Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja Nein
Beschreibung der Mängel:

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- Ölwechsel-Service
- Inspektion
- mit Motorölwechsel
- mit erweitertem Inspektionsumfang
- LongLife Motoröl verwendet
- Karosserieprüfung
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 27.01.26
bei km-Stand: 183827

Rechnungsnummer: 92204
Autohaus Himpel GmbH
Wasserturnstr. 15
09569 Gersdorf
Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein. Wechsel von:

- AdBlue®
- Bremsflüssigkeit
- Diesellokalfilter
- Gasfilter
- Getriebeöl: DSG®-ATF
- Halbleitung: Öl
- Luftfiltersatz
- Refillflüssigkeit
- Staub- und Pollenfiltersatz
- Zahnriemen
- Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie


Abb. 15. Protokollanstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
In Fachbereich markiert in Abb. 15 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
K Kratzer B Beule/Delle K Kompassen S Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja Nein
Beschreibung der Mängel:

VÝKUP - PROTIÚČET
možnost dopravy vozidla až k Vám domů

0%

VYBRANÉ VOZY JE MOŽNO FINANCOVAT JIŽ od
0% AKONTACE



**KOMPLETNÍ
INFORMACE
O VOZIDLECH
V PRODEJI
NALEZNETE
NA WEBU**



www.AUTOGARDEN.cz