

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	100 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Opel
Model	Meriva	Model - doplňující informace	1.4 T 88kW
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	88 kW
Objem motoru	1364 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	184 052 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	15.11.2011	STK	25.06.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Stříbrná metalíza metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	☐ Pro zdravotně postižené
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			

Poznámka prodejce

V perfektním technickém i optickém stavu. Úplná servisní historie. Vše příkladně funkční. Nová STK na přání zákazníka v ceně vozidla. OTEVŘENO PO-PÁ 8:30-12:00 a 13:00-17:00 , SO 9-12 po telefonické dohodě. Na kávu s Vámi se těší Lukáš. Najdete nás 5min od Třebíče směr Dukovany-Moravský Krumlov. Nákup vozidla v rodinné atmosféře. Zkušební projížďka samozřejmostí, prohlídka Vaším technikem, nebo návštěva Vámi vybraného autoservisu samozřejmostí. Nakupujte v klidu a dělejte si radost.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. startér, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívání zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie













24 Korrosionsschutz-Service

Die Grafik gilt für alle Modelle.

12. Inspektion
 Fahrzeug OK ☐ Nein ☐
 Ja ☐ Nein ☐
 Fahrzeug repariert
 Ja ☐ Nein ☐
 Unter-/Korrosionsschutz gemäß
 Opel Richtlinien repariert
 Ja ☐ Nein ☐
 Bemerkungen: VA-Körper ausgef.

Datum: 16.10.13
 km: 152802

Opel Garantiebedingungen

Diese vom Hersteller gewährte
 Garantie hat keine negativen Aus-
 wirkungen auf die Rechte des Käufers
 gegenüber dem Verkäufer. Dieser
 über die vertraglichen Ansprüche
 gegenüber dem Verkäufer hinaus
 zusätzliche Rechte. Ansprüche des
 Käufers gegenüber dem verhan-
 delnden Opel Partner. Insbesondere
 wegen eines Mangels an Kaufge-
 biet, bleiben von der Garantie
 unberührt.

Prüfresultate durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:
 ● Steinschlag ■ Karosserie-Beschädigungen
 ○ Delle / Beule ■ Lackschäden
 + Kratzer ■ Unterbodenschutz beschädigt

OPELmayer
 Automobil K. Mayer GmbH
 Zornshausen Telefon: 0394 124 154
 www.opel-mayer.de

22 Korrosionsschutz-Service

Die Grafik gilt für alle Modelle.

10. Inspektion
 Fahrzeug OK ☐ Nein ☐
 Ja ☐ Nein ☐
 Fahrzeug repariert
 Ja ☐ Nein ☐
 Unter-/Korrosionsschutz gemäß
 Opel Richtlinien repariert
 Ja ☐ Nein ☐
 Bemerkungen: VA-Körper ausgef. aus

Datum: 22.10.13
 km: 152802

OPELmayer
 Automobil K. Mayer GmbH
 Zornshausen Telefon: 0394 124 154
 www.opel-mayer.de

Prüfresultate durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:
 ● Steinschlag ■ Karosserie-Beschädigungen
 ○ Delle / Beule ■ Lackschäden
 + Kratzer ■ Unterbodenschutz beschädigt

24 Korrosionsschutz-Service

Die Grafik gilt für alle Modelle.

12. Inspektion
 Fahrzeug OK ☐ Nein ☐
 Ja ☐ Nein ☐
 Fahrzeug repariert
 Ja ☐ Nein ☐
 Unter-/Korrosionsschutz gemäß
 Opel Richtlinien repariert
 Ja ☐ Nein ☐
 Bemerkungen: VA-Körper ausgef.

Datum: 16.10.13
 km: 152802

OPELmayer
 Automobil K. Mayer GmbH
 Zornshausen Telefon: 0394 124 154
 www.opel-mayer.de

Prüfresultate durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:
 ● Steinschlag ■ Karosserie-Beschädigungen
 ○ Delle / Beule ■ Lackschäden
 + Kratzer ■ Unterbodenschutz beschädigt

22 Korrosionsschutz-Service

Die Grafik gilt für alle Modelle.

10. Inspektion
 Fahrzeug OK ☐ Nein ☐
 Ja ☐ Nein ☐
 Fahrzeug repariert
 Ja ☐ Nein ☐
 Unter-/Korrosionsschutz gemäß
 Opel Richtlinien repariert
 Ja ☐ Nein ☐
 Bemerkungen: VA-Körper ausgef.

Datum: 22.10.13
 km: 152802

OPELmayer
 Automobil K. Mayer GmbH
 Zornshausen Telefon: 0394 124 154
 www.opel-mayer.de

Prüfresultate durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:
 ● Steinschlag ■ Karosserie-Beschädigungen
 ○ Delle / Beule ■ Lackschäden
 + Kratzer ■ Unterbodenschutz beschädigt

18 Korrosionsschutz-Service

Die Grafik gilt für alle Modelle.

4. Inspektion
 Fahrzeug OK ☐ Nein ☐
 Ja ☐ Nein ☐
 Fahrzeug repariert
 Ja ☐ Nein ☐
 Unter-/Korrosionsschutz gemäß
 Opel Richtlinien repariert
 Ja ☐ Nein ☐
 Bemerkungen: VA-Körper ausgef.

Datum: 16.10.13
 km: 152802

OPELmayer
 Automobil K. Mayer GmbH
 Zornshausen Telefon: 0394 124 154
 www.opel-mayer.de

Prüfresultate durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:
 ● Steinschlag ■ Karosserie-Beschädigungen
 ○ Delle / Beule ■ Lackschäden
 + Kratzer ■ Unterbodenschutz beschädigt

18 Korrosionsschutz-Service

Die Grafik gilt für alle Modelle.

4. Inspektion
 Fahrzeug OK ☐ Nein ☐
 Ja ☐ Nein ☐
 Fahrzeug repariert
 Ja ☐ Nein ☐
 Unter-/Korrosionsschutz gemäß
 Opel Richtlinien repariert
 Ja ☐ Nein ☐
 Bemerkungen: VA-Körper ausgef.

Datum: 16.10.13
 km: 152802

OPELmayer
 Automobil K. Mayer GmbH
 Zornshausen Telefon: 0394 124 154
 www.opel-mayer.de

Prüfresultate durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:
 ● Steinschlag ■ Karosserie-Beschädigungen
 ○ Delle / Beule ■ Lackschäden
 + Kratzer ■ Unterbodenschutz beschädigt

