

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	119 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,9 TDI 77 KW 2. MAJ...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	EURO 4
Stav tachometru	216 920 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	17.04.2009	STK	24.06.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

DRUHÝ MAJITEL, DOBRÝ MOTOR TDI, DVA KLÍČE, KOMPLETNÍ SERVISNÍ KNIHA ZE ŠKODA AUTO, PĚKNÁ KAROSERIE, MODEL FACELIFT, PNEU A BRZDY OK, SKVĚLÁ SPOTŘEBA, ROZVODY MOTORU MĚNĚNY V ROCE 2019 PŘI 152 TKM, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 6/2028, PŘEPIS A SPZ 800KČ, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie























Service-Nachweis 27

Kunden: 18.10.17 km-Stand: 11328

Service durchgeführt wurde:

Wartungswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	Wartung der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>
Wartung für variable Service-Intervalle OGI verwenden	<input type="checkbox"/>	Bremssattelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Impulsdiagnose-Service	<input type="checkbox"/>	Komponente auf Leckschäden prüfen*	<input checked="" type="checkbox"/>
Leuchtdiagnose	<input checked="" type="checkbox"/>	Service durchgeführt:	
Leuchte 30.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>		
Leuchte 60.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	DESSIDA - VERTRAGSHÄNDLER KFZ-TECHNIK GmbH	
Leuchte 90.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTESTRASSE 13, 61218 DRESDEN	
Leuchte 120.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	TEL: 0351 / 4712326	
Leuchte 150.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	FAX: 0351 / 4712326	
Leuchte 180.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	HÄNDLER-Nummer 8531040	
Leuchte 210.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Stempel Skoda Servicepartner	
Leuchte 240.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	
Leuchte 270.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	km-Stand: <u>37k 8/18</u>	
Leuchte 300.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum:	


Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden: _____

Service-Nachweis 29

Kunden: 02.10.2017 km-Stand: 128000

Service durchgeführt wurde:

Wartungswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	Wartung der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>
Wartung für variable Service-Intervalle OGI verwenden	<input type="checkbox"/>	Bremssattelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Impulsdiagnose-Service	<input type="checkbox"/>	Komponente auf Leckschäden prüfen*	<input checked="" type="checkbox"/>
Leuchtdiagnose	<input checked="" type="checkbox"/>	Service durchgeführt:	
Leuchte 30.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>		
Leuchte 60.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	DESSIDA - VERTRAGSHÄNDLER KFZ-TECHNIK GmbH	
Leuchte 90.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTESTRASSE 13, 61218 DRESDEN	
Leuchte 120.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	TEL: 0351 / 4712326	
Leuchte 150.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	FAX: 0351 / 4712326	
Leuchte 180.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	HÄNDLER-Nummer 8531040	
Leuchte 210.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Stempel Skoda Servicepartner	
Leuchte 240.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	
Leuchte 270.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	km-Stand: <u>37k 8/18</u>	
Leuchte 300.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum:	


Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden: U. Arzef

Service-Nachweis 31

Kunden: 22.11.18 km-Stand: 11708

Service durchgeführt wurde:

Wartungswechsel	<input type="checkbox"/>	Wartung der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>
Wartung für variable Service-Intervalle OGI verwenden	<input type="checkbox"/>	Bremssattelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Impulsdiagnose-Service	<input type="checkbox"/>	Komponente auf Leckschäden prüfen*	<input checked="" type="checkbox"/>
Leuchtdiagnose	<input checked="" type="checkbox"/>	Service durchgeführt:	
Leuchte 30.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>		
Leuchte 60.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	DESSIDA - VERTRAGSHÄNDLER KFZ-TECHNIK GmbH	
Leuchte 90.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTESTRASSE 13, 61218 DRESDEN	
Leuchte 120.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	TEL: 0351 / 4712326	
Leuchte 150.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	FAX: 0351 / 4712326	
Leuchte 180.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	HÄNDLER-Nummer 8531040	
Leuchte 210.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Stempel Skoda Servicepartner	
Leuchte 240.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	
Leuchte 270.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	km-Stand: <u>11708</u>	
Leuchte 300.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum:	


Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden: _____

Service-Nachweis 33

Kunden: 26.9.18 km-Stand: 152302

Service durchgeführt wurde:

Wartungswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	Wartung der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>
Wartung für variable Service-Intervalle OGI verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremssattelwechsel	<input type="checkbox"/>
Impulsdiagnose-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Komponente auf Leckschäden prüfen*	<input checked="" type="checkbox"/>
Leuchtdiagnose	<input checked="" type="checkbox"/>	Service durchgeführt:	
Leuchte 30.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>		
Leuchte 60.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	DESSIDA - VERTRAGSHÄNDLER KFZ-TECHNIK GmbH	
Leuchte 90.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTESTRASSE 13, 61218 DRESDEN	
Leuchte 120.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	TEL: 0351 / 4712326	
Leuchte 150.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	FAX: 0351 / 4712326	
Leuchte 180.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	HÄNDLER-Nummer 8531040	
Leuchte 210.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Stempel Skoda Servicepartner	
Leuchte 240.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	
Leuchte 270.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	km-Stand: <u>11708</u>	
Leuchte 300.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum:	


Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden: U. Arzef

Service-Nachweis 35

Kunden: 04.09.2020 km-Stand: 160536

Service durchgeführt wurde:

Wartungswechsel	<input type="checkbox"/>	Wartung der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>
Wartung für variable Service-Intervalle OGI verwenden	<input type="checkbox"/>	Bremssattelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Impulsdiagnose-Service	<input type="checkbox"/>	Komponente auf Leckschäden prüfen*	<input checked="" type="checkbox"/>
Leuchtdiagnose	<input checked="" type="checkbox"/>	Service durchgeführt:	
Leuchte 30.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>		
Leuchte 60.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	DESSIDA - VERTRAGSHÄNDLER KFZ-TECHNIK GmbH	
Leuchte 90.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTESTRASSE 13, 61218 DRESDEN	
Leuchte 120.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	TEL: 0351 / 4712326	
Leuchte 150.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	FAX: 0351 / 4712326	
Leuchte 180.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	HÄNDLER-Nummer 8531040	
Leuchte 210.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Stempel Skoda Servicepartner	
Leuchte 240.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	
Leuchte 270.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	km-Stand: <u>160536</u>	
Leuchte 300.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum:	


Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden: U. Arzef

Service-Nachweis 37

Kunden: 26.10.2021 km-Stand: 171285

Service durchgeführt wurde:

Wartungswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	Wartung der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>
Wartung für variable Service-Intervalle OGI verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremssattelwechsel	<input type="checkbox"/>
Impulsdiagnose-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Komponente auf Leckschäden prüfen*	<input checked="" type="checkbox"/>
Leuchtdiagnose	<input checked="" type="checkbox"/>	Service durchgeführt:	
Leuchte 30.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>		
Leuchte 60.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	DESSIDA - VERTRAGSHÄNDLER KFZ-TECHNIK GmbH	
Leuchte 90.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTESTRASSE 13, 61218 DRESDEN	
Leuchte 120.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	TEL: 0351 / 4712326	
Leuchte 150.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	FAX: 0351 / 4712326	
Leuchte 180.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	HÄNDLER-Nummer 8531040	
Leuchte 210.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Stempel Skoda Servicepartner	
Leuchte 240.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	
Leuchte 270.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	km-Stand: <u>171285</u>	
Leuchte 300.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum:	

Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden: U. Arzef

