

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	229 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	1.6 TDI
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	75 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	162 000 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	25.03.2013	STK	15.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Velmi zachovalý stav , Kompletní servisní historie ,servisní kniha + doklady DEKRA , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie







TÜV NORD
Mobilität

Untersuchungsbericht D-10232014509001
vom 24.03.2016

Erstzulassung	: 25.03.2013
Letzte HU	: -
Auftrags-Nr./Intern	: -
km-Stand	: 38291
zGM / zAL [kg]	: 2264
Fz-Ident.-Nr.	: WV2ZZZ2KZDX088683
Fz-Art	: Fz z Pers.bef.b. 8 Spl.
Fz-Hersteller	: VOLKSWAGEN-VW
Fz-Typ	: 2K
Ende der HU	: 24.03.2016, 10:42 Uhr

M1
AC
0603
AVE00594

TÜV®

durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
1 durchgeführt am 24.03.2016

Nächste HU	HU-Plakette
03.2018	ja

er Kunde,

CHECK-POINT
WWW.CHECKPOINT-HALLE.DE

5126 Halle/Saale

Bei Zahlung bitte angeben:

Kundennummer	: 1103825
Belegnummer	: 1467117
Belegdatum	: 13.04.2018
Auftragsnummer	: 1418401
Auftragsdatum	: 13.04.2018
Lieferdatum	: 13.04.2018

Es bediente Sie
Seite Enrico Tietzsch
1

stellnummer	Modell	HU	AU	Erstzulassung	Kilometerstand
Z2KZDX088683	ZZZZZZ	03/20	03/20	25.03.2013	70.000
		Motornummer	0		

Menge	Bezeichnung	Hcd.	Preis	Rob.%	Summe EUR
10	FSP Hauptuntersuchung				73,80*
	(durchlaufender Posten ohne				

FSP

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)

Untersuchungsbericht: GDYL00ZV-0
Fahrzeughalter: Alexander Lange

Prüftermin: 13.04.2018, 12:39 Uhr
Prüfungsort: 0000052790 / 06126 Halle

L 71 (D)	Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WV2ZZZ2KZDX088683
	Variante:	ACCAYDX01
E00594	Version:	N0J2FM5FM5A4057N1ET7M Q
/ Fz.z.Pers.bef.b. 8 ombilimousine	Zulässige Gesamtmasse:	2264 kg
	Stand Wegstreckenzähler:	72821 km
WAGEN-VW / 0603	Erstzulassung / Letzte HU:	25.03.2013 / 03.2016
	HU-Plakette:	Nächste Untersuchung:
stellte Mangel	Zugeteilt	04/2020

CHECK-POINT
WWW.CHECKPOINT-HALLE.DE

089 29 - 06126 Halle/Saale

Bei Zahlung bitte angeben:

Kundennummer	: 1103825
Belegnummer	: 1475890
Belegdatum	: 24.10.2024
Auftragsnummer	: 1427601
Auftragsdatum	: 24.10.2024
Lieferdatum	: 24.10.2024

Es bediente Sie
Seite Enrico Tietzsch
1

Fahrgestellnummer	Modell	HU	AU	Erstzulassung	Kilometerstand
WV2ZZZ2KZDX088683	ZZZZZZ	03/26	03/20	25.03.2013	140.000
		Motornummer	0		

Menge	Bezeichnung	Hcd.	Preis	Rob.%	Summe EUR
	SERVICE NACH HERSTELLER BELEUCHTUNG INST. BREMSÖL PR.				

Portadatos del vehículo

WV2ZZZ2K z DX 088683

1 ☐ 2CB T82

2 Caddy KD Trend

75 KW CRDS05

3 CAYD MLU

LHBZ 0000 0000 NY

4

X12	BOA	CBV	QOC	HD2	J2D	D27
102	2PP	1NN	5RQ	5SL	TF3	
3S6	3U1	Q16	8AE	8GV		
OE1	4UF	4X3	4R4	4K3	N0N	5TC
BRL	2JG	EOA	2V1	L15	OYA	2G2

Comprobante de Servicio 2

Si / No. Se ha realizado:

☒ Servicio de Mantenimiento	☐ Líquido de frenos
☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ Filtro de combustible
☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ Cambio DSG
☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ Aceite del cambio y, caso dado, filtro de aceite
☐ Servicio de Inspección	☐ Aceite del embrague Haldex
☐ Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☒ Cartucho del filtro de aire
☐ Revisión de la instalación de gas	☐ Filtro del sistema GLP
☐ Protección anticorrosiva de la carrocería comprobada	☒ Filtro de polvo y polen
☐ Reparación recomendada	☐ Correa dentada
☐ Petición del cliente (anótense también en la orden de encargo)	☐ Correa dentada: Rodillo tensor

Servicio realizado el: 21.2.19

Km: 11841

Factura número: 06122 Halle / S. 15

Servicio realizado por: **AUTO LAND**

Garantía de Movilidad de Larga Duración (LongLife):

Sello del concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales

Sello del concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales

Cita del próximo servicio

El (fecha): 02/15

¿Cuál debe ser el próximo servicio?

o

a los (km): 14.000

Comprobante de Servicio 2

Si / No. Se ha realizado:

☒ Servicio de Cambio de Aceite	☐ Aceite
☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ Líquido de frenos
☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ Filtro de combustible
☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ Cambio DSG
☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ Aceite del cambio y, caso dado, filtro de aceite
☐ Servicio de Inspección	☐ Aceite del embrague Haldex
☐ Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☐ Cartucho del filtro de aire
☐ Revisión de la instalación de gas	☐ Filtro del sistema GLP
☐ Protección anticorrosiva de la carrocería comprobada	☐ Filtro de polvo y polen
☐ Reparación recomendada	☐ Correa dentada
☐ Petición del cliente (anótense también en la orden de encargo)	☐ Correa dentada: Rodillo tensor

Servicio realizado el: 21.2.19

Km: 11841

Factura número: 06122 Halle / S. 15

Servicio realizado por: **Check-Point GmbH**

Garantía de Movilidad de Larga Duración (LongLife):

Sello del concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales

Sello del concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales

Cita del próximo servicio

El (fecha): 02/15

¿Cuál debe ser el próximo servicio?

o

a los (km): 14.000



Comprobante de Servicio 2

Si / No. Se ha realizado:

☒ Servicio de Cambio de Aceite	☐ Aceite
☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ Líquido de frenos
☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ Filtro de combustible
☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ Cambio DSG
☐ Servicio de Cambio de Aceite	☐ Aceite del cambio y, caso dado, filtro de aceite
☐ Servicio de Inspección	☐ Aceite del embrague Haldex
☐ Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☐ Cartucho del filtro de aire
☐ Revisión de la instalación de gas	☐ Filtro del sistema GLP
☐ Protección anticorrosiva de la carrocería comprobada	☐ Filtro de polvo y polen
☐ Reparación recomendada	☐ Correa dentada
☐ Petición del cliente (anótense también en la orden de encargo)	☐ Correa dentada: Rodillo tensor

Servicio realizado el: 21.2.19

Km: 11841

Factura número: 06122 Halle / S. 15

Servicio realizado por: **Check-Point GmbH**

Garantía de Movilidad de Larga Duración (LongLife):

Sello del concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales

Sello del concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales

Cita del próximo servicio

El (fecha): 02/15

¿Cuál debe ser el próximo servicio?

o

a los (km): 14.000

