

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	265 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf Sportsvan	Model - doplňující informace	1,4 TSI Tažné z....
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	92 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	164 662 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	16.04.2015	STK	05.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	Barva	Šedá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Tažné zařízení. Komplet vedena servisní kniha. Protokol o nájezdu km. Dovoz Belgie - výpis km. Karoserie bez kosmetických vad. Interiér, pěkný, zachovalý. Karoserie, podvozek bez koroze. V ceně vozu bude provedena nová STK. Všechny poplatky spojené s dovozem vozidla jsou zaplacený. Pro ověření dostupnosti a dotazy na vůz volejte 775111777.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní okno, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie















Justificatif d'entretien 6

Oui / Non. Ont été effectués :	Oui / Non. Opérations supplémentaires - Remplacement de :
☒ Service Vidange	☒ AdBlue®
☒ Service Entretien	☒ Liquide de frein
☒ Avec vidange d'huile-moteur	☒ Filtre à carburant (gazole)
☒ Avec Service Entretien étendu	☒ Huile de boîte : DSG® ATF
☒ De l'huile-moteur longue durée (LongLife) à des unités	☒ Huile du coupleur Haldex
☒ Contrôle de corrosion et d'étanchéité de l'intérieur de la carrosserie	☒ Courroie multiphasée
☒ Contrôle du réglage des projecteurs	☒ Cartouche de filtre à air
☒ Réparation(s) conseillé(s)	☒ Boutelle de produit de colmatage pour pneus
☒ Soufflet du client (à préciser sur l'ordre)	☒ Cartouche de filtre à poussière et à pollen
Service effectué le :	☒ Courroie crantée
Kilométrage : 152 754	☒ Bougies d'allumage
Numéro de la facture :	☒ Vérification CT
Service effectué par :	☒ Service Mobilité Longue Durée (LongLife)
Cachet de l'atelier :	Cachet du Partenaire Volkswagen
Voir prochaines échéances d'entretien	Opérations supplémentaires
Entretien prévu à échéance :	le (date) :
ou selon l'indicateur de maintenance :	ou
le (date) :	le (date) :
ou	ou
Kilométrage :	Kilométrage :

16 Plan d'Entretien

Justificatif d'entretien 5

Oui / Non. Ont été effectués :	Oui / Non. Opérations supplémentaires - Remplacement de :
☒ Service Vidange	☒ AdBlue®
☒ Service Entretien	☒ Liquide de frein
☒ Avec vidange d'huile-moteur	☒ Filtre à carburant (gazole)
☒ Avec Service Entretien étendu	☒ Huile de boîte : DSG® ATF
☒ De l'huile-moteur longue durée (LongLife) à des unités	☒ Huile du coupleur Haldex
☒ Contrôle de corrosion et d'étanchéité de l'intérieur de la carrosserie	☒ Courroie multiphasée
☒ Contrôle du réglage des projecteurs	☒ Cartouche de filtre à air
☒ Réparation(s) conseillé(s)	☒ Boutelle de produit de colmatage pour pneus
☒ Soufflet du client (à préciser sur l'ordre)	☒ Cartouche de filtre à poussière et à pollen
Service effectué le :	☒ Courroie crantée
Kilométrage : 136 000	☒ Bougies d'allumage
Numéro de la facture :	☒ Service Mobilité Longue Durée (LongLife)
Service effectué par :	☒ Service Mobilité Longue Durée (LongLife)
Cachet de l'atelier :	Cachet du Partenaire Volkswagen
Voir prochaines échéances d'entretien	Opérations supplémentaires
Entretien prévu à échéance :	le (date) :
ou selon l'indicateur de maintenance :	ou
le (date) :	le (date) :
ou	ou
Kilométrage :	Kilométrage :

14 Plan d'Entretien

Justificatif d'entretien 4

Oui / Non. Ont été effectués :	Oui / Non. Opérations supplémentaires - Remplacement de :
☒ Service Vidange	☒ AdBlue®
☒ Service Entretien	☒ Liquide de frein
☒ Avec vidange d'huile-moteur	☒ Filtre à carburant (gazole)
☒ Avec Service Entretien étendu	☒ Huile de boîte - DSG®, ATF
☒ De l'huile-moteur longue durée (LongLife) a été utilisée	☒ Huile du coupleur Haldex
☒ Contrôle de corrosion et d'étanchéité de l'insulation de gaz naturel	☒ Courroie multipistes
☒ Contrôle du réglage des projecteurs	☒ Cartouche de filtre à air
☒ Réparation(s) conseillée(s)	☒ Bouteille de produit de nettoyage pour pneus
☒ Souhait du client (à préciser sur l'ordre)	☒ Cartouche de filtre à poussière et à pollen
Service effectué le : 18.10.2013	☒ Courroie crantée
Kilométrage : 113360	☒ Bougies d'allumage
Numéro de la facture :	☒ _____
Service effectué par :	☒ _____
Cachet de l'atelier spécialisé :	Service Mobile Longue Durée (LongLife)
Cachet du Partenaire Volkswagen	

Attestation du contrôle de la carrosserie

Fig. 6 Schéma de principe. Valable pour tous les véhicules et votre atelier spécialisé repère sur la fig. 6 les pièces endommagées :

× Rayure □ Bousclement □ Corrosion

Defauts constatés ? Oui : ☐ Non : ☐

Description des défauts :

Justificatif d'entretien 3

Oui / Non. Ont été effectués :	Oui / Non. Opérations supplémentaires - Remplacement de :
☒ Service Vidange	☒ AdBlue®
☒ Service Entretien	☒ Liquide de frein
☒ Avec vidange d'huile-moteur	☒ Filtre à carburant (gazole)
☒ Avec Service Entretien étendu	☒ Huile de boîte - DSG®, ATF
☒ De l'huile-moteur longue durée (LongLife) a été utilisée	☒ Huile du coupleur Haldex
☒ Contrôle de corrosion et d'étanchéité de l'insulation de gaz naturel	☒ Courroie multipistes
☒ Contrôle du réglage des projecteurs	☒ Cartouche de filtre à air
☒ Réparation(s) conseillée(s)	☒ Bouteille de produit de nettoyage pour pneus
☒ Souhait du client (à préciser sur l'ordre)	☒ Cartouche de filtre à poussière et à pollen
Service effectué le : 18.10.12	☒ Courroie crantée
Kilométrage : 84335	☒ Bougies d'allumage
Numéro de la facture :	☒ _____
Service effectué par :	☒ _____
Cachet de l'atelier spécialisé :	Service Mobile Longue Durée (LongLife)
Cachet du Partenaire Volkswagen	

Attestation du contrôle de la carrosserie

Fig. 5 Schéma de principe. Valable pour tous les véhicules et votre atelier spécialisé repère sur la fig. 5 les pièces endommagées :

× Rayure □ Bousclement □ Corrosion

Defauts constatés ? Oui : ☐ Non : ☐

Description des défauts :

Justificatif d'entretien 2

Oui / Non. Ont été effectués :	Oui / Non. Opérations supplémentaires - Remplacement de :
☒ Service Vidange	☒ AdBlue®
☒ Service Entretien	☒ Liquide de frein
☒ Avec vidange d'huile-moteur	☒ Filtre à carburant (gazole)
☒ Avec Service Entretien étendu	☒ Huile de boîte - DSG®, ATF
☒ De l'huile-moteur longue durée (LongLife) a été utilisée	☒ Huile du coupleur Haldex
☒ Contrôle de corrosion et d'étanchéité de l'insulation de gaz naturel	☒ Courroie multipistes
☒ Contrôle du réglage des projecteurs	☒ Cartouche de filtre à air
☒ Réparation(s) conseillée(s)	☒ Bouteille de produit de nettoyage pour pneus
☒ Souhait du client (à préciser sur l'ordre)	☒ Cartouche de filtre à poussière et à pollen
Service effectué le : 18.12.2018	☒ Courroie crantée
Kilométrage : 52937	☒ Bougies d'allumage
Numéro de la facture :	☒ _____
Service effectué par :	☒ _____
Cachet de l'atelier spécialisé :	Service Mobile Longue Durée (LongLife)
Cachet du Partenaire Volkswagen	

Attestation du contrôle de la carrosserie

Fig. 4 Schéma de principe. Valable pour tous les véhicules et votre atelier spécialisé repère sur la fig. 4 les pièces endommagées :

× Rayure □ Bousclement □ Corrosion

Defauts constatés ? Oui : ☐ Non : ☐

Description des défauts :

