

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	58 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.9 TDI 74kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	74 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	284 544 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	12.03.2009	STK	19.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Černá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v A, VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD A OVĚŘENÝ NÁJEZD KM., Vozidlo registrované jako nové v Rakousku,, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Airbag řidiče, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tažné zařízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis

Page 1 of 2

Datum: 30.4.2010

km-Stand: 35.412

Service-Nachweis	ja	nein	km-Stand	ja	nein
Ölwechsel	☒	☐	Wechsel des Lambda-Sensors	☐	☒
Wasserwechsel	☒	☐	Bremssattelwechsel	☐	☒
Wasser für variables Service-Intervall OGI verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Zusätzlich	☒	☐			
alle 20.000 km	☐	☒			
alle 30.000 km	☐	☒			
alle 40.000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfilterwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

Libor Suchý, autoprodejna Znojmo

Stempel des Standa Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 46.000

Datum: 30.4.2017

(je nachdem, was zuerst eintrifft bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

23

Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 20.07.2012	ja	nein	km-Stand: 92155	ja	nein
Ölwechsel wurde:	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motorschwächel	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☒
Motoren für variables Service-Intervall DCS verrastet	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Zusätzlich			Service durchgeführt:		
alle 30 000 km	☒	☐			
alle 60 000 km	☐	☒			
alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfilterwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:		
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒			

km-Stand: 92155

Datum: 07.2.14

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

Service-Nachweis

Datum:

Durchgeführt wurde:

Motorschwächel

Motoren für variables Service-Intervall DCS verrastet

Inspektions-Service

Zusätzlich

alle 30 000 km

alle 60 000 km

alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz