

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	1.9 TDi 77kW LIFE,...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	EURO 4
Stav tachometru	218 600 km	Rok výroby	
Datum první registrace	03.09.2009	STK	08.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Červená
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		2 251 kg
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		5
☐ První majitel		☐ COC list	☒ Eko poplatek uhrazen		
☒ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		

Poznámka prodejce

Servisní kniha - rozvody ve 154.000km, jasný původ a historie - po 2.majiteli, kilometry ověřeny a doloženy (protokol KÜS) , perfektní stav bez koroze; velmi dobrý technický stav, velmi nízká spotřeba; sada zimních pneu, 2x klíč, ALU kola, funkční klimatizace, EKO poplatek se žádný neplatí, Prohlídka vozu v SO - NE po předchozí tel. domluvě, PRODEJ VOZU JE MOŽNÝ I NA SPLÁTKY;

KARTA VOZU



Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie















Serviceplan

Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Geometrieprüfung bei Caddy EcoFuel	☐	☐
Intervall-Service	☒	☐	Kraftstofffilter-Wechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Traktionselastische Kupplung und Freilauf-Wechsel	☐	☒
Bremssicherheits-Wechsel	☒	☐	Zahnräder: Spannde-Wechsel	☐	☒
LongLife-Motorenöl verwendet	☒	☐	Doppelkupplungsgetriebe DSG®: Getriebe- und Ölfilter-Wechsel	☐	☒
Datum:	04.09.10				
km-Stand:	2605				
Rechnungsnummer:	Zündkerzen-Wechsel				
Reparaturanfehlung	☒	☐	Halskuppelung: Ölwechsel	☐	☒
	☒	☐	Zahnräder-Wechsel	☐	☒
	☒	☐	Luftfiltereinsatz-Wechsel	☐	☒

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie

Autoservice Interpark OHG
Volkswagen Partner
Kreuzweg 4, 20775 Buxtehude
Tel.: 04231 211125

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service nach Service-Intervall-Anzeige	Zustandsmenge Monat ... Jahr
☒	oder bei ... km* (P je nachdem, was zuerst eintritt)
☒	Bremssicherheits-Wechsel Monat ... Jahr
☒	Bremssicherheits-Wechsel Monat 05. Jahr 12

24 Der Volkswagen Service

Serviceplan

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Geometrieprüfung bei Caddy EcoFuel	☐	☐
Intervall-Service	☒	☐	Kraftstofffilter-Wechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Traktionselastische Kupplung und Freilauf-Wechsel	☐	☒
Bremssicherheits-Wechsel	☒	☐	Zahnräder: Spannde-Wechsel	☐	☒
LongLife-Motorenöl verwendet	☒	☐	Doppelkupplungsgetriebe DSG®: Getriebe- und Ölfilter-Wechsel	☐	☒
Datum:	11.01.2013				
km-Stand:	78663				
Rechnungsnummer:	Zündkerzen-Wechsel				
Reparaturanfehlung	☐	☐	Halskuppelung: Ölwechsel	☐	☒
	☐	☐	Zahnräder-Wechsel	☐	☒
	☐	☐	Luftfiltereinatz-Wechsel	☐	☒

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie

Autoservice Interpark OHG
Volkswagen Partner
Kreuzweg 4, 20775 Buxtehude
Tel.: 04231 211125

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service nach Service-Intervall-Anzeige	Zustandsmenge Monat ... Jahr
☒	oder bei ... km* (P je nachdem, was zuerst eintritt)
☒	Bremssicherheits-Wechsel Monat 01. Jahr 12

25 Der Volkswagen Service

Serviceplan

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Geometrieprüfung bei Caddy EcoFuel	☐	☐
Intervall-Service	☒	☐	Kraftstofffilter-Wechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Traktionselastische Kupplung und Freilauf-Wechsel	☐	☒
Bremssicherheits-Wechsel	☒	☐	Zahnräder: Spannde-Wechsel	☐	☒
LongLife-Motorenöl verwendet	☒	☐	Doppelkupplungsgetriebe DSG®: Getriebe- und Ölfilter-Wechsel	☐	☒
Datum:	20.02.2015				
km-Stand:	98234				
Rechnungsnummer:	Halskuppelung: Ölwechsel				
Reparaturanfehlung	☐	☐	Zahnräder-Wechsel	☐	☒
	☐	☐	Luftfiltereinatz-Wechsel	☐	☒

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie

Autoservice Interpark OHG
Volkswagen Partner
Kreuzweg 4, 20775 Buxtehude
Tel.: 04231 211125

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service nach Service-Intervall-Anzeige	Zustandsmenge Monat ... Jahr
☒	oder bei ... km* (P je nachdem, was zuerst eintritt)
☒	Bremssicherheits-Wechsel Monat 01. Jahr 12

26 Der Volkswagen Service

Serviceplan

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Geometrieprüfung bei Caddy EcoFuel	☐	☐
Intervall-Service	☒	☐	Kraftstofffilter-Wechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Traktionselastische Kupplung und Freilauf-Wechsel	☐	☒
Bremssicherheits-Wechsel	☒	☐	Zahnräder: Spannde-Wechsel	☐	☒
LongLife-Motorenöl verwendet	☒	☐	Doppelkupplungsgetriebe DSG®: Getriebe- und Ölfilter-Wechsel	☐	☒
Datum:	10.03.2020				
km-Stand:	153485				
Rechnungsnummer:	Halskuppelung: Ölwechsel				
Reparaturanfehlung	☐	☐	Zahnräder-Wechsel	☐	☒
	☐	☐	Luftfiltereinatz-Wechsel	☐	☒

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie

Autoservice Interpark OHG
Volkswagen Partner
Kreuzweg 4, 20775 Buxtehude
Tel.: 04231 211125

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service nach Service-Intervall-Anzeige	Zustandsmenge Monat ... Jahr
☒	oder bei ... km* (P je nachdem, was zuerst eintritt)
☒	Bremssicherheits-Wechsel Monat 01. Jahr 12

27 Der Volkswagen Service

Ihr KUS-Partner:

Ing.-Büro Uwe Liedtke
Möringer Dorfstr. 26
39576 Stendal

Wiedenhöfer

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU

(1) Fz-Ident-Nr.: WV2ZZZ2KZAX024013 (4) Laufleistung: abgelesen: 210209 km ZGM: 2251

(2) Antr. Kennz.: D SDL-SF33 (5) Fz-Art: M1AC - Fz-z. Pers. bef. b. 8 Spl. Beschränkung: nrW3d8Bx

(3) Prüfdatum: 08.12.2025 / 11:28 Aufbau-Art: Kombilimousine Kennnummer: P1136001

(3) Prüfort: 39576 Stendal Hersteller: 0603 - VOLKSWAGEN-VW U-Stelle: 29632AP

Gneisenausr. 2 F Fz-Typ: AGG00531 - 2K Erstell.: 09/2009 letzte HU: 10/2023

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:

D5.2.3a GM Reifen - Verschleiß - 1. Achse links und rechts - einseitig abgefahren

Der Fahrzeughalter ist verantwortlich für die umgehende Beseitigung der dokumentierten Mängel. Siehe § 23 StVO und § 31 Abs. 2 StVZO.

Die nächste HU ist fällig im Dezember 2027.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:	links	rechts
Abbremsung: 48 %	1. Achse 353 321	Blockiert
	2. Achse 194 180	Blockiert
Feststellbremsanlage:	links	rechts
Abbremsung: 19 %	2. Achse 219 190	