

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Sharan	Model - doplňující informace	Comfortline 2.0 TDI 103kW
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	243 346 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	01.07.2013	STK	27.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

7 Míst, , VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD A OVĚŘENÝ NÁJEZD KM., Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, pravidelně servisováno, Možnost prodloužení záruky, možné financování vozidla, 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Airbag řidiče, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis 3

Já / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Inspektions-Service	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturempfehlung	☒ Halbschleppkupplung Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.01.14	☒ Referenzfalsche
bei km-Stand: 23367	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer:	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen
	☒ VW Mobilitätsgarantie

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 21.04.14
oder bei (km-Stand): 60000

Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Inspektions inkl. Öl

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Abb. 4)

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Já / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Inspektions-Service	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturempfehlung	☒ Halbschleppkupplung Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.7.15	☒ Referenzfalsche
bei km-Stand: 60359	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer:	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen
	☒ VW Mobilitätsgarantie

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum):
oder bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Abb. 5)

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Já / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Inspektions-Service	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturempfehlung	☒ Halbschleppkupplung Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.03.17	☒ Referenzfalsche
bei km-Stand: 90393	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer:	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen
	☒ VW Mobilitätsgarantie

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 03.03.18
oder bei (km-Stand): 120393

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Abb. 6)

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Já / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Inspektions-Service	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturempfehlung	☒ Halbschleppkupplung Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.12.18	☒ Referenzfalsche
bei km-Stand: 77809	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer:	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen
	☒ VW Mobilitätsgarantie

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum):
oder bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Abb. 7)

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Já / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Inspektions-Service	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturempfehlung	☒ Halbschleppkupplung Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.12.19	☒ Referenzfalsche
bei km-Stand: 116398	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer:	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen
	☒ VW Mobilitätsgarantie

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum):
oder bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Abb. 8)

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Já / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Inspektions-Service	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturempfehlung	☒ Halbschleppkupplung Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.12.22	☒ Referenzfalsche
bei km-Stand: 176389	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer:	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen
	☒ VW Mobilitätsgarantie

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum):
oder bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Abb. 9)

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Öl Wechsel-SERVICE	☒ AdBlue
☒ Öl im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-SERVICE	☒ Wasserpumpe
☒ inklusive Motorwechsel	☒ Wasserpumpe
☒ Öl im Verbund	☒ Öl-Gebläse
☒ Inspektions-SERVICE	☒ Getriebeöl, DSG, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Luftdruckkontrolle
☒ Kennzeichnung der Karkassier prüfen	☒ Luftentfeuchter
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenluftschleife
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahn- und Polierdienstleistungen
Service durchgeführt am: 24.6.2024	☒ Stahlnägel
bei Im-Stand: 202.970	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	

Service durchgeführt von:
 **HELMUT PLASOUNIG**
AD AUTO DIENST
 KFZ-Reparaturwerkstätte
 95017 Lohr, Heidenfeldstraße 65
 Tel.: 04242/37280

Tempel des Volkswagen Partners

nächster Service-Termin

am (Datum):
er:
(km-Stand):

VW Mobilitätsgarantie

Stempel des Volksgarten Parkes

Welcher Service ist als nächster eintreffend?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosi




Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Leckschaden

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Angabe der Hauptart:	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		