

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	334 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	KOMBI 1.5 TSi DSG
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1489 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	151 998 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	13.11.2018	STK	12.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka ,			

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 6x, Android Auto, Apple Car Play, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nouzové brždění, Ovládání vybraných funkcí vozu gesty, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU



Fotografie













Documentatie van de aflevering van de wagen

Datum van aflevering van de wagen: 12-11-2018

SKODA Partner

O'lesteren PDI
3071 Schenkweg 153
36277 Schenklingfeld

Stempel en handtekening van de klant

Ik bevestig dat de wagen in correcte staat is afgeleverd en ik vertrouwde ben gemaakt met het juiste gebruik ervan en de garantievoorwaarden.

Handtekening van de klant

Heeft de wagen verlengde garantie? Ja ☐ Nee ☐

Bepijking van de SKODA garantieverlenging¹⁾

Jaar _____ of Km _____
resp. Mijlen _____

¹⁾ Vanwege eisen op grond van algemeen geldende landspecifieke wettelijke bepalingen, kan in plaats van de datum van aflevering van de wagen de datum van de aflevering van de wagen worden gebruikt.

Deuren: 5/5 EN 12.50V
Spanning: 12.50V
Inwendig: 4.30m
SOC: 88%
SOH: 17%

RA Kreissel Morbach
Partner
Reichstr. 3
36251 Bad Hersfeld
Auftragsnummer

OK
Erneuerung/Reparatur erforderlich
Behoben
Zustatsinformation
Zustatsaufwand

In der Aus
36277, Schenklingfeld
Telefon: 01725191703

Werknummer: 7K0054616
KMS: 118.765
Einzulassung: 13.11.2018

Datum: 09.01.2025

Reparaturzeiten
Kombinierter Öl- und Inspektionservice

Fahrzeug abgelassen

Horn - prüfen/hinweisen

Scheibenwischerblätter vorn - prüfen/hinweisen

Scheibenwischerblätter hinten - prüfen/hinweisen

Fahrtrichtungsanzeiger/Warnlichtgeber - prüfen/hinweisen

Beleuchtungsanlage - prüfen/hinweisen

Leuchtwerteinstellung - prüfen

Scheinwerfer - prüfen/hinweisen

Windschutzscheibe/Heckscheibe/Fenster - prüfen/hinweisen

Schiebedach-Ablaufrohre - prüfen/hinweisen

Fahrzeug ganz angehoben

Motoröl, Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen

Motoröl - ablassen/auffüllen 4.3 Liter

Motorölfilter - erneuern

Bremsleitungen und -schläuche, Anschlüsse/Verbindungen - prüfen/hinweisen

Fahrzeug halb angehoben

Bremsklötze vorn - prüfen/hinweisen

Bremsklötze hinten - prüfen/hinweisen

Bremsflüssigkeit - prüfen/hinweisen

Serviceplan
Vorgaben des Fahrzeugherstellers

Kundendaten
RA Kreissel Morbach
Partner
Friedrich-Ebert-Str. 11
36251 Bad Hersfeld
Auftragsnummer: 61503

Erkennungssymbole
OK
Erneuerung/Reparatur erforderlich
Behoben
Zustatsinformation
Zustatsaufwand

WZ Service-Hennecke
In der Aus
36277, Schenklingfeld
Telefon: 01725191703

Datum: 23.01.2025

Batterietyp: 618
Testdauer: 12V/EN
Bezugswert CCA: 680 EN
Gemessen: 466 EN
Spannung: 13.37V
Inwendig: 5.54m
SOC: 72%
SOH: 48%
01-13-2026 08:5145
MM/DD/YYYY

Werknummer: 7K0054616
KMS: 144.715
Einzulassung: 13.11.2018

Fahrzeug abgelassen

Horn - prüfen/hinweisen

Scheibenwischerblätter vorn - prüfen/hinweisen

Scheibenwischerblätter hinten - prüfen/hinweisen

Fahrtrichtungsanzeiger/Warnlichtgeber - prüfen/hinweisen

Beleuchtungsanlage - prüfen/hinweisen

Leuchtwerteinstellung - prüfen

Scheinwerfer - prüfen/hinweisen

Windschutzscheibe/Heckscheibe/Fenster - prüfen/hinweisen

Schiebedach-Ablaufrohre - prüfen/hinweisen

Fahrzeug ganz angehoben

Motoröl, Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen

Motoröl - ablassen/auffüllen 4.3 Liter

Motorölfilter - erneuern

Bremsleitungen und -schläuche, Anschlüsse/Verbindungen - prüfen/hinweisen

BUSCHING
100701
TESTBERICHT
START STOP

SPANNUNG: 12.60V
CCA-WERT: 680EN
GEMESSEN: 5.68EN
TEMP: 76.1 / 24.1°C
OUT 1 BESTANDEN
BATTERIEZUSTAND: 88%
LADEZUSTAND: 100%

CODE
KUNDEN: 6ENBSP40SNCQ3
TEST DATUM: 28.02/08/88
88:28:21
DURCH:

Autodata Serviceplan
gemäß Empfehlungen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers

Kundendaten
RA Kreissel Morbach
Partner
Reichstr. 3
36251 Bad Hersfeld
Auftragsnummer

Erkennungssymbole
OK
Erneuerung/Reparatur erforderlich
Behoben
Zustatsinformation
Zustatsaufwand

WZ Service-Hennecke
In der Aus
36277, Schenklingfeld
Telefon: 01725191703
E-Mail: info@wz-service-hennecke.de

Datum: 08.06.2022

Reparationszeiten

Fahrzeug abgelassen

Horn - prüfen/hinweisen

Scheibenwischerblätter vorn - prüfen/hinweisen

Scheibenwischerblätter hinten - prüfen/hinweisen

Fahrtrichtungsanzeiger/Warnlichtgeber - prüfen/hinweisen

Beleuchtungsanlage - prüfen/hinweisen

Leuchtwerteinstellung - prüfen

Scheinwerfer - prüfen/hinweisen

Windschutzscheibe/Heckscheibe/Fenster - prüfen/hinweisen

Schiebedach-Ablaufrohre - prüfen/hinweisen

Fahrzeug ganz angehoben

Motoröl, Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen

In der Aus 9
36277 Schenklingfeld
Telefon: 06629/915877
Fax: 06629/915817
E-Mail: ifo@kfz-service-hennecke.de
Web: ifo@kfz-service-hennecke.de

08.06.2022

Fahrzeug: Skoda Octavia III 1.5i 16V TSI
Motorcode: DADA
Baujahr: 17-20
Kilometerstand: HEF-KM173
Kennzeichen: TMBJUR7NE7K0054616 (aus Steuergerät ausgelesen)
VIN: 08.06.1003.091824
geprüft:

Fehlercode

OBD	OBD	0 Fehler
Motor	Motorelektronik 1	0
ABS	Bremsenelektronik	1 Fehler
Fehlercode: 16401 (Reifendruckwarnung)		
Airbag	Airbag	0
Klimaanlage	Heizung/Klimaanlage	0
Klimaanlage	Stand-/Zusatzheizung	N/A
Komfort	Bordnetz-Elektronik 1	0
Komfort	Komblinstrument	0
Komfort	Leuchtwertenregelung	N/A

BUSCHING
100701
TESTBERICHT
START STOP
EFB
SPANNUNG: 12,53V
CCA-WERT: 680EN
GEMESSEN: 670EN
TEMP: 75 F / 24 C
GUT: 3 BESTANDEN
BATTERIEZUSTAND

LADEZUSTAND 87%
9%
100

CODE
0V28LOPUA82TF03
KUNDE:
TEST DATUM:
2023/06/21
10:16:31
DURCH:

Autodata Serviceplan
gemäß Empfehlungen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers

Kundendaten
RA Kreissl Morbach
Partner
Reichstr. 3
36251 Bad Hersfeld
Auftragsnummer:

Erkennungssymbole
OK
Erneuerung/Reparatur erforderlich
Behoben
Zusatzinformation
Zusatzaufwand

WZ-Service-Hennecke
In der Aus
36277, Schenklingfeld
Telefon: 01725/011703
E-Mail: info@kfz-service-hennecke.de

Datum: 21.06.2023

Inspektionsservice
abhängig von km-Leistung und dann alle 24 Monate

Kupplungsflüssigkeit - erneuern
Alle 60000 km oder 24 Monate
Innenraumfilter (falls vorhanden) - erneuern

Michael Hennecke
In der Aus 9
36277 Schenklingfeld
Telefon: 06629/908877
Fax: 06629/915887
E-Mail: ifo@kfz-service-hennecke.de
Web: ifo@kfz-service-hennecke.de

15.08.2025

Fahrzeug: Skoda Octavia III 1.5i 16V TSI Combi
Motorcode: DADA
Baujahr: 17-20
Kilometerstand: HEF-KM 173
Kennzeichen: TMBJUR7NE7K0054616 (aus Steuergerät ausgelesen)
VIN: 15.08.2025 12:32:50
geprüft:

Fehlercode

OBD	OBD	2 Fehler
Fehlercode: P0148 Kraftstoffversorgung Funktion fehlerhaft.		
Fehlercode: P0148 Kraftstoffversorgung Funktion fehlerhaft.		
Antriebsstrang	Motorelektronik 1	1 Fehler
Fehlercode: 4178 Kraftstoffförderung Fehler Kraftstoffförderung Fehler		
Bremssystem	Bremsenelektronik	0 Fehler
Reifen/Sicherheits	Alufelgen	0 Fehler

AMTlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-18-11019-01-00)
Betreuende Niederlassung:
Danziger Str. 6, 36093 Künzella
Tel.: 0661/9459-0 Fax: 0661/9459-34

DEKRA 409144088

(1) FIRM: TMBJUR7NE7K0054616
(2) Kennz.: HEF KM173
(3) Prüfart: Schenklingfeld, 22.11.2023
(4) km-St: 96270
(5) Pz-Kl.: M1 DEKRA
Rechtsanwälte KMP Kreissl Morbach
Partner-Partnerschaft
Reichstr. 3
36251 Bad Hersfeld
Verb. sGM 1887 kg
EZ 13.11.2018
Dat. letzt. HU 11/2021
Prüfart-Nr. 0000343394

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P070923003936
vom 22.11.2023, 12:16
HU-Prüfziffer 1R99hyj
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
d HEF KM173
nächste HU fällig November 2025

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:
(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im November 2025.

-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht

(9) TÜV Hessen
TÜV Technische Überwachungs-Vereinigung GmbH
Überwachungsorganisation nach StVZO
Robert-Bosch-Straße 16, 64293 Darmstadt

Prüfbescheinigung gemäß Richtlinie 2014/45/EU
ROADWORTHINESS CERTIFICATE according to DIRECTIVE 2014/45/EU

Berichtsnummer: H14 32110527

Kunde: KMP Kreissl Morbach
Reichstr. 3
36251 Bad Hersfeld

Untersuchungsart: Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO

(1) Ort und Datum der Prüfung: Schenklingfeld, 26.11.2021

(2) Amtl. Kennzeichen: (D) HEF-KM173	(1) Fz-Ident.-Nr.: TMBJUR7NE7K0054616
Fz.-Art: PKW	Fz.-Klasse: M1 / AC
Hersteller: SKODA (CZ)	HSN: 8004
Typ/Variant: SE	TSN / VSN: ASY / 00279
zul. Gesamtmasse: 1887 kg	Kilometerstand: 52059 km
Erfolgsauslassung: 13.11.2018	Letzte HU: 00.00

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsart geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis:	Prüfplakette	(8) Nächste HU:	Wiedervorführung:
ohne Mängel	zugeteilt	11.23	-

Bremswerte	links (daN)	rechts (daN)	Brems-Druck/Kennw. (bar)	Berechn. Druck (bar)	Summe der Bremskräfte YFB (daN)	Erforderliche Bremskräfte YFB Min (daN)	Bremskraftanteil Ist (%)	Bremskraftanteil Min (%)	Gesamt-abbremsung Z (%)
0,4-0,6	293	316	0,7-0,9	0,7	636	451	74,2	57,8	