

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	324 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	B8 2,0 TDI 110 KW BEZ AD...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	182 800 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	29.05.2017	STK	16.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	1 541 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 130 kg
Spotřeba	4.73 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

ORIGINÁL MODEL BEZ ABLUE(MOČOVINA), NOVÁ STK, DRUHÝ MAJITEL, DOBRÝ MOTOR TDI 110 KW+AUTOMAT ŠESTISTUPEŇ, VÝBAVA, VÝSUVNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 2000KG, PĚKNÉ BRZDY-NOVÉ PŘEDNÍ DESKY A ZÁNOVNÍ KOMPLET ZADKY, DVA KLÍČE, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, NA VOZE NOVÉ LETNÍ PNEU+ALU SADA NOVÝCH ZIMNÍCH, PRAVIDELNÝ SERVIS OLEJE V DSG(120+150 TKM), SERVISNÍ KNIHA, NOVÉ PŘEDNÍ TLUMIČE, LETOS ČIŠTĚNY KANÁLKY STŘECHY A PROMÁZÁNA PANORAMA, NOVÁ STK DO 9/2028, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 7x, Android Auto, Apple Car Play, Automatické svícení, Autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. seřiditelná sedadla, El. sklopná zrcátka, , ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Kožená sedadla, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Masážní sedadla, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Otevíratelná střecha, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Panoramatická střecha, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sítka mezistěny zavazadlového prostoru, Sledování únavy řidiče, Start/Stop systém, Střešní okno, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie

















Fahrzeugdatenträger

1 ☐ WVWZZZ3Cz HE194585 ☐

2 ☐ 3G5 45Y ☐

3 ☐ PASSAT Var. HLBM ☐

4 ☐ 110 kW TDI D6F ☐

5 ☐ CRL B SGG ☐

6 ☐ LC9A TO ☐

7 ☐ B0A F96 G1A H5R J2D DN4 ☐

8 ☐ 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1 ☐

9 ☐ 3FU 3S1 8TB Q16 18E 8GV ☐

10 ☐ 8RM 1ZA L34 0YD G01 7MM ☐

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☐ AdBlue®

☒ Inspektion ☐ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorölwechsel ☐ Diesellopfstofffilter

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ Getriebeöl, ATF

☒ LongLife Motoröl verwendet ☐ Halbeskuppung, Öl

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage ☐ Keilrippenriemen

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung ☐ Luftfiltereinsatz

☒ Reparaturenempfehlung ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

Service durchgeführt am: 09.10.2019 ☐ Zahnriemen

bei km-Stand: 30580 ☐ Zündkerzen

Rechnungsnummer: ☐ UVV

Service durchgeführt von: 146 / 76139 146 / 76139

Stempel des Fachbetriebs: 146 / 76139

Ihre nächsten Service-Termine:

Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01.10.2020

oder bei (km-Stand): 60000

Zusatzarbeiten

Pollenfilter / DSG-Öl am (Datum):

oder bei (km-Stand): 60000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Kratzer. ☐ Bauteile

Mängel festgestellt? Ja ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☐ AdBlue®

☒ Inspektion ☐ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorölwechsel ☐ Diesellopfstofffilter

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ Getriebeöl, ATF

☒ LongLife Motoröl verwendet ☐ Halbeskuppung, Öl

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage ☐ Keilrippenriemen

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung ☐ Luftfiltereinsatz

☒ Reparaturenempfehlung ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

Service durchgeführt am: 15.10.2020 ☐ Zahnriemen

bei km-Stand: 50948 ☐ Zündkerzen

Rechnungsnummer: ☐

Service durchgeführt von: 146 / 76139 146 / 76139

Stempel des Fachbetriebs: 146 / 76139

Ihre nächsten Service-Termine:

Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01.10.2021

oder bei (km-Stand): 60000

Zusatzarbeiten

Pollenfilter / DSG-Öl am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Kratzer. ☐ Bauteile

Mängel festgestellt? Ja ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☐ AdBlue®

☒ Inspektion ☐ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorölwechsel ☐ Diesellopfstofffilter

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ Getriebeöl, ATF

☒ LongLife Motoröl verwendet ☐ Halbeskuppung, Öl

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage ☐ Keilrippenriemen

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung ☐ Luftfiltereinsatz

☒ Reparaturenempfehlung ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

Service durchgeführt am: 15.10.2020 ☐ Zahnriemen

bei km-Stand: 59131 ☐ Zündkerzen

Rechnungsnummer: ☐

Service durchgeführt von: 146 / 76139 146 / 76139

Stempel des Fachbetriebs: 146 / 76139

Ihre nächsten Service-Termine:

Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01.10.2021

oder bei (km-Stand): nach Anzeig

Zusatzarbeiten

Pollenfilter / DSG-Öl am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Kratzer. ☐ Bauteile

Mängel festgestellt? Ja ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☐ AdBlue®

☒ Inspektion ☐ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorölwechsel ☐ Diesellopfstofffilter

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ Getriebeöl, ATF

☒ LongLife Motoröl verwendet ☐ Halbeskuppung, Öl

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage ☐ Keilrippenriemen

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung ☐ Luftfiltereinsatz

☒ Reparaturenempfehlung ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

Service durchgeführt am: 15.10.2021 ☐ Zahnriemen

bei km-Stand: 61786 ☐ Zündkerzen

Rechnungsnummer: ☐

Service durchgeführt von: 146 / 76139 146 / 76139

Stempel des Fachbetriebs: 146 / 76139

Ihre nächsten Service-Termine:

Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 1.10.2022

oder bei (km-Stand): nach Anzeig

Zusatzarbeiten

Pollenfilter / DSG-Öl am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Kratzer. ☐ Bauteile

Mängel festgestellt? Ja ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselelektronik
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebelöl: DSG®, AT
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8.2.2022	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 72553	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt:	LongLife Mobilitätsgarantie:
146 / 76139	146 / 76139
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

Nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 8.2.2022

oder

bei (km-Stand): 72553

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

LongLife Mobilitätsgarantie:

146 / 76139

Stempel des Fachbetriebs:

Stempel des Volkswagen Partners:

Stempel des Fachbetriebs:

Stempel des Volkswagen Partners:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselelektronik
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebelöl: DSG®, AT
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.04.2023	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 96106	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt:	LongLife Mobilitätsgarantie:
146 / 76139	146 / 76139
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

Nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 13.04.2023

oder

bei (km-Stand): 96106

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

LongLife Mobilitätsgarantie:

146 / 76139

Stempel des Fachbetriebs:

Stempel des Volkswagen Partners:

Stempel des Fachbetriebs:

Stempel des Volkswagen Partners: