

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1.6TDI/Comfortline/Klima...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	231 246 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	04.07.2014	STK	14.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Kompletní servisní historie,vše doloženo servisní knihou,vůz je po prvním majiteli,ve 204 tkm nové rozvody včetně vodní pumpy,NA TOTO VOZIDLO VÁM VYŘÍDÍME SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR NA POČKÁNÍ A ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK !! PŘI KOUPI VOZIDLA NA ÚVĚR MOŽNÁ SLEVA AŽ 30 000,-KČ.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Alarm, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Otevíratelná střecha, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Střešní nosič, Střešní okno, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ 1 Ölwechsel-Service
- ☒ 2 Inspektion
- ☒ 3 mit Motorölwechsel
- ☒ 4 mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ 5 Langfr. Motorl. verwendet
- ☒ 6 Karosserieprüfung
- ☒ 7 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 26.06.2023

bei km-Stand: 227030

Rechnungsnummer: 01 311er

Service durchgeführt von: LongLife Mobilgarantie

Stempel des Fachbetriebs: Auto Service

Stempel des Volkswagen Partners:

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- △ Stempelschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Der Volkswagen Service 13

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ 1 Ölwechsel-Service
- ☒ 2 Inspektion
- ☒ 3 mit Motorölwechsel
- ☒ 4 mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ 5 Langfr. Motorl. verwendet
- ☒ 6 Karosserieprüfung
- ☒ 7 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 28.09.2024

bei km-Stand: 204312

Rechnungsnummer: 204312

Service durchgeführt von: LongLife Mobilgarantie

Stempel des Fachbetriebs: KFZ-Meister Center

Stempel des Volkswagen Partners:

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- △ Stempelschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Der Volkswagen Service 14

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ 1 Ölwechsel-Service
- ☒ 2 Inspektion
- ☒ 3 mit Motorölwechsel
- ☒ 4 mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ 5 Langfr. Motorl. verwendet
- ☒ 6 Karosserieprüfung
- ☒ 7 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 19.10.2020

bei km-Stand: 191936

Rechnungsnummer: 191936

Service durchgeführt von: LongLife Mobilgarantie

Stempel des Fachbetriebs: KFZ-Meisterwerkstatt

Stempel des Volkswagen Partners:

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- △ Stempelschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Der Volkswagen Service 15

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ 1 Ölwechsel-Service
- ☒ 2 Inspektion
- ☒ 3 mit Motorölwechsel
- ☒ 4 mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ 5 Langfr. Motorl. verwendet
- ☒ 6 Karosserieprüfung
- ☒ 7 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 27.09.2019

bei km-Stand: 11102

Rechnungsnummer: 11102

Service durchgeführt von: LongLife Mobilgarantie

Stempel des Fachbetriebs: Fachwerk GmbH / KFZ-Werkstatt

Stempel des Volkswagen Partners:

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- △ Stempelschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Der Volkswagen Service 17

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ 1 Ölwechsel-Service
- ☒ 2 Inspektion
- ☒ 3 mit Motorölwechsel
- ☒ 4 mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ 5 Langfr. Motorl. verwendet
- ☒ 6 Karosserieprüfung
- ☒ 7 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 20.4.18

bei km-Stand: 19496

Rechnungsnummer: 19496

Service durchgeführt von: LongLife Mobilgarantie

Stempel des Fachbetriebs: 19496

Stempel des Volkswagen Partners:

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- △ Stempelschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Der Volkswagen Service 16

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ 1 Ölwechsel-Service
- ☒ 2 Inspektion
- ☒ 3 mit Motorölwechsel
- ☒ 4 mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ 5 Langfr. Motorl. verwendet
- ☒ 6 Karosserieprüfung
- ☒ 7 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 19.8.17

bei km-Stand: 103864

Rechnungsnummer: 103864

Service durchgeführt von: LongLife Mobilgarantie

Stempel des Fachbetriebs: 103864

Stempel des Volkswagen Partners:

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- △ Stempelschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Der Volkswagen Service 13

