KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	84 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Roomster	**Model - doplňující informace**	1.4 16V
Karoserie	Hatchback	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	
Palivo	Benzín	**Výkon**	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	190 215 km	**Rok výroby**	2009
Datum první registrace	23.04.2009	**STK**	27.11.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	**Barva**	Modrá metalíza
Provozní hmotnost	1 155 kg	**Největší technicky přípustná hmotnost**	1 670 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☐ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie














GEOMETRIE
DIAGNOSTIKA






















km
1902 15 15:25 trip
404
100 km
-0.5°C


DANCE
INFO
EVROPA 2
CD
FM
SCAN
MENU
AC


RES +
SET –
ON
OFF


RESET


R 1 3 5
2.4








SERVICEPLAN
SkodaFabia
SkodaRoomster


Service-Nachweise 15
Service-Nachweis
Datum: 30.4.2010
km-Stand: 15083
Wechsel der Lambda-Sonde
Bremsflüssigkeitswechsel
Service durchgeführt:
Schröcker
Schröcker GmbH
4984 Weilbach, Ellreching 3
Tel. 07757/7002 Fax 07757/6697
Stempel Skoda Servicepartner
Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: 30.000
Datum: 4/2011
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)


Service-Nachweise 17
Service-Nachweis
Datum: 11.04.2011
km-Stand: 26851
Wechsel der Lambda-Sonde
Bremsflüssigkeitswechsel
Service durchgeführt:
Schröcker
Schröcker GmbH
4984 Weilbach, Ellreching 3
Tel. 07757/7002 Fax 07757/6697
Stempel Skoda Servicepartner
Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: 42000
Datum: 4/2012
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)


Service-Nachweise 19
Service-Nachweis
Datum: 28.3.2013
km-Stand: 50 403 KM
Wechsel der Lambda-Sonde
Bremsflüssigkeitswechsel
Service durchgeführt:
TOYOTA Innviertel
Salzburger Straße 22 Ges.m.b.H.
4910 Ried im Innkreis
Tel. 07752/84 100-14
Fax 07752/84 100-14
e-mail: office@toyota.innviertel.at
Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: 65 000 KM
Datum: 3/2014
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.
Unterschrift des Kunden


Service-Nachweise 21
Service-Nachweis
Datum: 10.4.2015
km-Stand: 63926
Wechsel der Lambda-Sonde
Bremsflüssigkeitswechsel
Service durchgeführt:
TOYOTA Innviertel
Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: 79.000
Datum: 4.2015
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.
Unterschrift des Kunden







Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz