

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Rapid	Model - doplňující informace	1.2 TSi Style Panorama
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	166 669 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	07.10.2014	STK	17.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	1. Majitel, servisní kniha, 2x klíč, nehavarováno, nelakováno, plný servis Škoda. Zkontrolováno Cebia, Dekra. Prodej a prohlídka po tel dohodě.		

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 7x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní okno, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Záruka

KARTA VOZU



Fotografie


















Wartungsliste					
Auftrags-Nr. 	Verkaufstyp NH14H5	Kennzeichen 	Zulassung 2014-07-30		
Fahrgestellnummer TMBEN6NH9F4510647	MKB CBZB	Kilometerstand 118209	Serviceberater 		
Verkaufstyp RAPID SPB ELE TS77/1.2 M6F	GKB PRN	Modelljahr 2015	Datum 19.11.2021		

Inspektion				
Fahrzeug von innen	i.O. / durchgeführt	n.I.O.	behalten	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐	☐	
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐	
Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen: 	☒	☐	☐	
Verhandlungen, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein	☒	☐	☐	

Wartungstabellen

Seite 1 von 2

Wartungsliste

Auftrags-Nr.
2017511812

Fahrgestellnummer
TMB6KNH9F4510647

Verbanstyp
RAPID SPB ELE TS77/1.2

Verkaufstyp
NH14H5

МКВ
CB2B

GKB
PRN

Kennzeichen
RO-MA 2140

Kilometerstand
47977

Modelljahr
2015

Zulassung
2014-07-30

Serviceberater
109

Datum
2017-9-15

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	i.O., beheben	i.O., beheben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐	☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Ablaufdatum Verbandkasten <u>20.2013</u> : Prüfen und Datum eintragen	☒	☐	☐
Reifenfülldruck am Reservierad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifenfödmittel, Kompressor) und Reifendruckmittel auf	☒	☐	☐
Verfallsdatum <u>06.06.2017</u> : Prüfen und Datum eintragen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen

i.O./
durchgeführt i.O., beheben

Schnel-Nachweis		
Einzelnachweis		
Fahrzeugdaten		
Fahrgestellnummer		
Typebezeichnung	TMBNWNH9F4GJ05647	
Datum der Auslieferung	RAPID SPB ELE TSVI/T2 MRF	
	2014-07-30	
Ölwechsel-Service (flexibel)		
Datum	2025-01-08	
Laufleistung	15819 km	
Auftragsnummer	2024009955	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u. Pollenfilter Autohaus Rausch GmbH & Co.KG Skoda Service	
Durchgeführt von:	Tel.: 528655 Breslauer Str. 83313 Siegsdorf Telefon +49 8662 - 9111 Telefax +49 8662 - 12857 autohaus.rausch@online.de autohaus-rausch.de	
Autorisierte SKODA Service Partner	ja ☐ (bis Anzeige Service)	
Mobilitätsgarantie		

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer: TM6BNH9F4510647
 Typbezeichnung: RAPID SPB ELE TSV12 HSP
 Datum der Auslieferung: 2014-07-30

Inspektion

Datum: 2019-08-25
 Laufleistung: 3541 km
 Auftragsnummer: 201905022
 MOB Werkenummer: 1812287
 Durchgeführte Zusatzarbeiten:
 Durchgeführt von: ✓ Staub- u. Polierfilter
 BaderMandl
 Außere Münchener Straße 60
 83026 Rosenheim
 Deutschland
 JA
 (JA bis Anzeige Service)

Autorisierter SKODA Service-Partner
 Mobilitätsgarantie: (JA bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum: 2014-07-30
 Laufleistung: 5 km
 Auftragsnummer: 275331
 Anschlussgarantie: Vertragsende: 2018-07-29
 Laufleistung: 60000 km
 Durchgeführt von: AUTO Bavaria s.r.o.
 Haveli 3544-2
 35301 Marilinské Lázně
 Tschechien
 JA
 (JA bis Anzeige Service)

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer: TM6BNH9F4510647
 Typbezeichnung: RAPID SPB ELE TSV12 HSP
 Datum der Auslieferung: 2014-07-30

Inspektion

Datum: 2018-11-08
 Laufleistung: 6960 km
 Auftragsnummer: 201905022
 MOB Werkenummer: 12.684.813
 Durchgeführte Zusatzarbeiten:
 Durchgeführt von: ✓ Staub- u. Polierfilter
 ✓ Zündkerze
 ✓ Erweiterte Inspektionsumfang
 BaderMandl
 Außere Münchener Straße 60
 83026 Rosenheim
 Deutschland
 JA
 (JA bis Anzeige Service)

Autorisierter SKODA Service-Partner
 Mobilitätsgarantie: (JA bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum: 2017-09-15
 Laufleistung: 47977 km
 Auftragsnummer: 201905022
 Durchgeführte Zusatzarbeiten:
 Durchgeführt von: ✓ Bremsflüssigkeits Service
 BaderMandl
 Außere Münchener Straße 60
 83026 Rosenheim
 Deutschland
 JA
 (JA bis Anzeige Service)

Nr.	Arbeitsposten/Teilenummer	Bezeichnung	Mit- arbeiter	Exakt- preis	Menge/ Zeit	Reibst. Steuer- Code	Bring EUR
1	01220000	DIALOGANNAHME	7		1,00 Stück	#3	0,00
2	0134 52541 01340000	Inspektion	7			#3	49,75
3	9811 52534 01400050 30010750 000B 000DS	Zusatzarbeit: Bremsflüssigkeits-Service 36/24 Monate Bremsflüssigkeits Service Kupplungsanlage entlüften BREMSFLUESS	7 7			#3 #3 #3	29,85 19,90 12,54
4	26211900	Klemmschelle aus- u. einbauen	7			#3	29,85
5	1K0253141K	SCHELLE		26,25	1,00 Stück	#3	26,25
6	26154199	Hilfeschutzblech befestigt	7		1,00 Stück	#3	0,00
7	00N 90335004	SCHEIBE		0,99	2,00 Stück	#3	1,98
8	00N 5K6955435	KAPPE		4,50	1,00 Stück	#3	4,50
9	00N G 052195DS	Motoröl Longl.3		21,76	0,50 Stück	#3	10,88
10	EH0004	Verbandtasche		7,47	1,00 Stück	#3	7,47

SERVISNÍ KNÍŽKA

Die Lieferung auf Rechnung Dritter (z.B. Agenturen) erfolgt im Namen und für Rechnung des Leistungserbringers. Ggf. enthaltene USt. ist den beigefügten Belegen zu entnehmen.

Autohaus Rausch GmbH & Co. KG
 Telefon: (0 86 62) 91 11
 Telefax: (0 86 62) 12 85 7
 Bressauer Str. 1
 D-83313 Siegsdorf

Telefon: (0 86 62) 91 11
 Telefax: (0 86 62) 12 85 7
 www.autohaus-rausch.de

Volkbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG
 IBAN: DE26 7109 0000 0008 2336 08
 BIC: GENODEF33GL

Kreissparkasse Traunstein-Trautson
 IBAN: DE56 7105 2050 0000 2820 38
 BIC: BYLADEM33T

Sitz: Siegsdorf
 Amtsgericht Traunstein
 HRA 13022
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Rausch Verwaltung
 Sitz: Siegsdorf
 Amtsgericht Traunstein
 HRB 294029

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME	Preis €	Gesamt €
1B02110100	Steuerkette erneuern Umfasst:	75,00	AW	6,820	511,50
1M09080000	Steuergehäusedeckel aus- einbauen	1,00	AW	7,020	7,02
559 1807 40	6 PK 1690	1,00	St	303,60	303,60
70-31414-10	Dichtmasse Keilrippenriemen	1,00	St	43,21	43,21
2509315	Dichtmasse Keilrippenriemen	1,00	St	16,88	16,88
04601218	Rückschlagventil	1,00	St	10,66	10,66
4078801	Dichtung KupferRG-DI-DIN7603-CU-A-12X18X1,5	2,00	St	1,27	2,54
G12 1000	ECOT Dichtung KupferRG-DI-DIN7603-CU-A-12X18X1,5	0,500	Ltr	18,50	9,25
	Motoröl SAE 5W-30 Shell Helix HX8	2,000	Ltr	4,60	9,20
	Kühlerfrostschutz G12	1,00	St	6,00	6,00
	Verbrauchsmaterial (Schmier-, Reinigungsmat., usw.)				
	Benötigter Zeitaufwand: 9,01 Std.				
	Berechneter Zeitaufwand: 6,33 Std.				

SERVISNÍ KNÍŽKA



