

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	124 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Citigo	Model - doplňující informace	1.0MPI, 55kW, Klima
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	55 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	125 362 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace		STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Tempomat, Dálkové centrální zamykání, El. přední okna, Výškově nastavitelná sedadla, Palubní počítač, Originální autorádio, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Airbag 4x, Parkovací senzory zadní, ABS, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie







SKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	THBZZAAZCK4887
Typbezeichnung	CITIGO AMB MP55/10 MSP
Datum der Auslieferung	2014-05-27

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2015-08-25
Laufleistung	8907 km
Auftragsnummer	74867
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfänger Senger Holstein GmbH Berliner Straße 4-6 23560 Lübeck Deutschland
Durchgeführt von	ja
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2015-08-25
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	74867
Durchgeführt von	Senger Holstein GmbH Berliner Straße 4-6 23560 Lübeck Deutschland

SKODA

Übergabe-Inspektion

Datum	2015-08-25
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	74867
Durchgeführt von	Senger Holstein GmbH Berliner Straße 4-6 23560 Lübeck Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2015-03-23
Laufleistung	8374 km
Auftrag-Nr.	2704
Aktion 48L7 W-Steuervorgang für Lenkhilfe	
Durchgeführt von	Senger Holstein GmbH Berliner Straße 4-6 23560 Lübeck Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja

Sicherheitscode: jx0XAG6FhoN8yE6vZv8eHLSy9h3u/154264BOFqNvwvH47m DE22NKC 2015-08-26 10:27:20

Seite 1 von 2

SKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	THBZZAAZCK4887
Typbezeichnung	CITIGO AMB MP55/10 MSP
Datum der Auslieferung	2014-05-27

Eintragung der Werkstatt

Datum	2015-03-23
Laufleistung	8374 km
Auftrag-Nr.	2704
Aktion 48L7 W-Steuervorgang für Lenkhilfe	
Durchgeführt von	Senger Holstein GmbH Berliner Straße 4-6 23560 Lübeck Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja

Übergabe-Inspektion

Datum	2014-11-19
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	1773
Durchgeführt von	Senger Holstein GmbH Berliner Straße 4-6 23560 Lübeck Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

NABHOLZ
REIFEN • FAHRWERK-SERVICE

Henrich Nabholz
Autoreifen GmbH
Ostendstr. 52
90482 Nürnberg
+49 (0) 91 1 54 45 77

12.2.2018

TecAlliance

Serviceplan

Kunde	Telefon
SKODA CITIGO; 1.0; kW: 55	Auftragsnummer Kennzeichen Fahrleistung
	71-LF-2274 36-987

Serviceplan gemäß Empfehlung und Vorgaben des Fahrzeugherstellers

Inspektions-Service mit Ölwechsel ab 2014

Serviceintervalle zurückstellen.
Frontscheibe auf Schäden prüfen.
Bedientaste und Signalanlage auf Funktion prüfen.
Batterieleistungsprüfung durchführen.
Motoröl erneuern. (Motor öltyp 3,45 Liter)
Motorölfilter erneuern.
Motorölstand prüfen.
Bremsanlage auf Zustand, Funktion und Verschleiß prüfen.
Bremsflüssigkeit und Leitungen auf Vorrat, Zustand und Dichtigkeit prüfen.
Bremsbelagdicke prüfen.
Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter kontrollieren, ggf. auffüllen.
Service dokumentieren. $d_{p, \frac{1}{2}} \leq d_{p, \frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2}$ (p=1/4 kg)
Haltbarkeitsdatum des Verbandstests prüfen. $q_{1/2} \leq 1$
Probefahrt durchführen.

Zusatzarbeiten

1.0 - 1.0 Liter

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service

Elektrische Einrichtungen auf Funktion prüfen.
Gleitschienen des Scheibenwischers reinigen und fetten.
Wascherblätter auf Beschädigung und Endlage prüfen.
Scheibenwischer- und Wischblätter und Scheinwerferleistungsanlage auf Funktion prüfen, ggf. Flüssigkeitsstand korrigieren.
Einstellung der Waschlampen prüfen, ggf. einstellen.
Motorhauben-Fanghaken scheren.
Schutzprüfung des Motors auf Dichtigkeit und Beschädigungen durchführen. (von oben)
Schwefelwasserstoff prüfen, ggf. korrigieren.
Kühlsystem auf Dichtigkeit, Füllstand und Frostschutz prüfen, ggf. korrigieren; gemessener Wert: -30°C
Schutzprüfung der Fahrzeugaussparungen auf Dichtigkeit und Beschädigungen durchführen.
Antriebskomponenten auf Dichtigkeit, Beschädigung und Befestigung prüfen.
Achskomponenten auf Spielfreiheit, Dichtigkeit, Schäden und Verschleiß prüfen.

TCF

SERVICE

TEAM

NABHOLZ

REIFEN + FAHRWERK-SERVICE

Heinrich Nabholz Autoteile GmbH + Postfach 1126 • 90433 Nürnberg

Heinrich Nabholz
Autoteile GmbH
Ostendstr. 62
90452 Nürnberg
+49 (911) 54 45 22
nurnberg-ost@nabholz.de

Lieferschein

Belegnummer: 2019-15134105
Datum: 15.04.2019
Kundennummer: D081336
Vorgangsnummer: 478790
Bearbeiter: Rieger Marcus
Kundenbetreuer/in: Endlicher Stefan

KOPIS

Telefon-Nr.: 0911 / 27448770
Mobil-Nr.:
E-Mail:
Ihre USID-Nr.:
Ihr Beleg:

Kennzeichen: FL-LF 1234
Kilometerstand: 40167
Hersteller: Honda
FIN: TMBZZAAZED634887
Ihr Zeichen: TMBZZAAZED634887
Liefertermin: 15.04.2019

Monteur 1: Steinbrecher Malik
Monteur 2:
Monteur 3:
Vorbeleg: 10516420
April 2021

HU ERST IM MAI 2019 FÄLLIG AUF KUNDENWUNSCH TROTZDEM DURCHFÜHREN

FOLGENDE MÄNGEL WURDEN AN IHREM FAHRZEUG FESTGESTELLT:
REIFENDICHTMITTEL ABGELAUFEN

Pos.	Ankäufer	Bezeichnung	Menge
1.	8300000120	HU gemäß Gebührentabelle der Prüforganisation (Auslagen) HNG	1,00
2.	8300001203	Abgasuntersuchung Benzin (Eigenleistung) mit Endrohrmessung HNG	1,00
3.	8100000062	Radwechsel Hauptarson SQ	4,00
4.	8100000036	Entlüftung, Kontrolle und Zustandsbericht Rad/Reifenmax. 9 Mon. SQ	4,00
5.	8100000023	UVV-Prüfung inkl. Prüfprotokoll SQ	1,00
6.	8300000390	NFB RUND - 700ML LATEX TERRA S VO SCHWARZ QUETSCHFLASCHE	1,00

WICHTIG: Radschrauben sind angezogen, müssen aber nach 20 - 200 km überprüft und eventuell nachgezogen werden!

Ware/Leistung erhalten:

TEAM

REIFEN + FAHRWERK-SERVICE

Heinrich Nabholz Autoteile GmbH + Postfach 1126 • 90433 Nürnberg

IFT Instt. für Talententwicklung Süd GmbH
Barbergasse 6
90443 Nürnberg

Lieferschein

Belegnummer: 2019-15126885
Datum: 18.01.2019
Kundennummer: D091336
Vorgangsnummer: 449470
Bearbeiter: Rieger Marcus
Kundenbetreuer/in: Endlicher Stefan

Telefon-Nr.: 0911 / 27448770
Mobil-Nr.:
E-Mail:
Ihre USID-Nr.:
Ihr Beleg:

Kennzeichen: FL-LF 1234
Kilometerstand: 36191
Hersteller: Honda
FIN: TMBZZAAZED634887
Ihr Zeichen: TMBZZAAZED634887
Liefertermin: 18.01.2019

Monteur 1:
Monteur 2:
Monteur 3:
Vorbeleg: 10485960
Mai 2019

Scheibenreinigungsfähigkeit auf Kundenwunsch erneuert
Telefonische Rep. Freigabe über Reifendichtmittel erneuern und Handbremshebelweg nachstellen am
17.1.2019 um ca. 13.30 Uhr

Pos.	Ankäufer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt
1.	8400040570	ÖLFILTER FLUR VAG COOPERSIAAM	1,00	10,15	10,15
2.	8400040630	LÜFTFILTER FLUR VAG BOSCH	1,00	22,60	22,60
3.	8400040472	ZUENKVERKE ZVERSA-DEG NGK	3,00	8,08	24,24
4.	8300000116	CASTROL EDGE SV40 FASSWARE PREIS JE LITER BP CASTROL 1550 FC	3,70	15,51	57,39
5.	8300000165	CT SCHEIBENPROSTOSCHUTZ FASSWARE JE LITER CASTROLHNC	2,00	4,90	9,80
6.	8400000101	ATE-BREMSPFLUSSIGKEIT SL5 ATE BREMSE	1,50	10,90	16,35
7.	8200000079	ÖL-Werkstatt-Arbeitswerk-Mechanik-Reparaturzeit (1AW = 6 Min) HNG KUNDENBEST NKL BREMSFLUSSIGKEITSWECHSEL	25,00	7,40	185,00
8.	8200000210	Hilfsmaterial und Kleinteile Autoservice HNC	1,00	4,90	4,90
9.	8200000079	ÖL-Werkstatt-Arbeitswerk-Mechanik-Reparaturzeit (1AW = 6 Min) HNG Scheibenreinigungsfähigkeit komplett erneuern	2,00	7,40	14,80
10.	8200000079	ÖL-Werkstatt-Arbeitswerk-Mechanik-Reparaturzeit (1AW = 6 Min) HNG Handbremshebelweg nachstellen	0,00	7,40	37,00
11.	8300000547	NFB RUND - 450ML LATEX TERRA S VO WEISS QUETSCHFLASCHE	1,00	19,33	19,33

Zwischensumme zzgl. MwSt (Netto) EUR: 401,98
zzgl. MwSt: 19,05 % von 401,98 EUR: 76,35
Endsumme (Brutto) EUR: 477,84

Besteuerung
Inland