

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	94 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	BMW
Model	Řada 5	Model - doplňující informace	2,5 TDS TZ ULOŽENO od...
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	105 kW
Objem motoru	2498 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	220 874 km	Rok výroby	1992
Datum první registrace	29.10.1992	STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 990 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	7,0 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	4
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Třetí majitel; 3 x klíče od vozidla; dovoz z Německa v roce 2012 - v ČR uloženo v garáži - nejeté; poslední majitel ročník 1923; eko poplatek uhrazen; letní pneumatiky na vozidle; kilometry doloženy servisní knihou + protokolem z Německé STK; bez koroze

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag řidiče, Originální autorádio, Centrální zamykání, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Mlhovky, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Střešní okno, Tažné zařízení, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU


Fotografie











0102 PKW GESCHLOSSEN
25 SCHADSTOFFARM, EURO 2
WERKE-BMW

126 000 km 17.2.97
Einbaudatum v. km

GARANTIESCHEIN

Fabrikat / Typ BMW	Motor-Nummer 2567AL 31797814	Bestell-Nummer 891
-----------------------	------------------------------------	-----------------------

Für diesen generalüberholten Tauschmotor garantieren wir Fehlerfreiheit im Rahmen der in diesem Heft abgedruckten Garantie-Bedingungen für die Dauer von 12 Monaten ab Einbau in ein Kraftfahrzeug.

Im Garantiefalle wenden Sie sich an die Fachfirma, die den Einbau vornahm oder an unsere folgende Anschrift:

Werner Meyer Motoren
Motoreninstandsetzungen
GmbH & Co. KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede
Telefon 0 58 52 / 950 - 10
0 58 52 / 950 - 11
Telefax 0 58 52 / 30 51

5

MEYER Motoren

1000-1500 km Motorinspektion
Bei Industrie-Motoren nach 30 Betriebsstunden

Wartungsarbeiten

1. Motoröl und Ölfilter in betriebswarmen Zustand wechseln, ggf. Ölstand in der Einspritzpumpe prüfen und ergänzen.
2. Ventilspiel überprüfen, ggf. einstellen, ausgenommen Motoren mit Hydro-Stößeln.
3. Kühlmittelschläuche und Wasservorratsbehälter auf Dichtheit prüfen, Schlauchschellen nachziehen, Kühlmittelstand prüfen, ggf. ergänzen.
4. Die zur Befestigung der Anbauteile benötigten Schrauben und Muttern am Motor nachziehen.
5. Nachziehen der Zylinderkopfschrauben außer bei Motoren mit nachzugsfreier Zylinderkopfdichtung (Dehnschrauben). ACHTUNG: Anzugsdrehmomente beachten.
6. Motorbefestigung (Gummilager) kontrollieren und nachziehen.
7. Zahnriemenspannung prüfen, ggf. nachspannen.

126 000 km-Stand
17.3.97 Datum

MICHEL'S AUTOSERVICE
Jahnstraße 8
08209 AUERBACH
Tel. (03744) 80960

Stempel u. Unterschrift d. ausführenden Werkstatt

7

675	max:	825	790	790	5310
5200	max:	5500	5300	5260	1.71
	max:	2.4	1.79	1.55	3.8
	max:		4.44	4.28	

Fahrzeugdaten
Bitte bei Rückfragen immer angeben

Modell-Bezeichnung 525 TDS

Fahrzeug-Identifizierungsnummer BL 42114

Motornummer

Erstzulassung am

Farbbezeichnung 308-LI

BAYERISCHE MOTORENWERKE AG
FAHRZEUGAUSLIEFERUNG
WERK 2.4 - DINGOLFING

© 1992 BMW AG
München - Bundesrepublik Deutschland
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher
Genehmigung der BMW AG, München.
Bestell-Nr. 01 70 9 786 840 (E31, 32, 34)
1. Auflage VIII/92
Printed in Federal Republic of Germany

Kostenlose Übergabedurchsicht
Nach Werksvorschrift durchgeführt

BAYERISCHE MOTORENWERKE AG
FAHRZEUGAUSLIEFERUNG
WERK 2.4 - DINGOLFING

29. Okt. 92

Einfahrkontrolle bei 2000 km
Nach Werksvorschrift durchgeführt bei _____ km

BMW Motorölservice
11 497 km
Datum/Stampel/Unterschrift

BMW Motorölservice
25 783 km
Datum/Stampel/Unterschrift

BMW Motorölservice
Datum/Stampel/Unterschrift

BMW Motorölservice
Datum/Stampel/Unterschrift

BMW Inspektion I
40 210 km
Datum/Stampel/Unterschrift

BMW Inspektion II
Datum/Stampel/Unterschrift

Ämtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Betreuende Außenstelle:
Dresdener Str. 14, 08529 Pleuen
Tel.: 03741/452-0 Fax: 03741/452-20

DEKRA

Fz-Art 0102 PKW GESCHLOSSEN
Hersteller 25 SCHWABENFARM EURO 2
Typ 0005 BAYER. MOT. WERKE-BMW
Fz-Ident.-Nr. WDAJA91070BL42114
Erstzulassung 10/1992
km-Stand 209129
Dat. letzt. HU 03/2010
Prüfart 0000329628

Edeltraud Kober
Schreibersgrün Sonnenblick 14
08233 Treuen

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P023475016349 JR
vom 17.04.2012
Seite 2 von 2

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
p V HK241
nächste HU fällig März 2014

Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Diesel

Messprogramm: Diesel	Kraftstoff: Diesel	Messzeit: 17.04.2012 08:44	Freie Beschleunigung			Ergebnis
Fzg-Soll-Daten		Fzg-Ist-Daten	1.	2.	3.	
Konditionierung						i.O. #
alternativ: Wasser (Bordanzeige)						i.O.
Leerlauf	[l/min]	min: 675 max: 825	790	790	790	i.O.
Abregeldrehzahl	[l/min]	min: 5200 max: 5500	5310	5280	5310	---
Trittschallwert	[l/m]	min: 2.4 max: 2.4	1.79	1.55	1.71	---

