KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	109 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Octavia	**Model - doplňující informace**	1,6 TDI 77KW TAŽNÉ SK...
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	**Emisní norma**	EURO 5
Stav tachometru	197 405 km	**Rok výroby**	2012
Datum první registrace	22.03.2012	**STK**	23.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
⊠ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

MODEL FACELIFT, ZIMNÍ PNEU, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 1400KG, DVA KLÍČE, ZADNÍ PARK. SENZORY, AUTOMATIKA, MULTIFUNKCE, TEMPOMAT, PALUBNÍ PC, BLUETOOTH, STARTSTOP, 2X LOKET. OPĚRKA, K VOZU LETNÍ KOLA, SERVISNÍ KNIHA, DUÁLNÍ KLIMATIZACE, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 2/2028, PŘEPIS A SPZ 800 KČ, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM VOZU, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie
















ONDŘEJ-AUTO

ONDŘEJ-AUTO


ONDŘEJ-AUTO


ONDŘEJ-AUTO






















10:35
197405
14.4




AUTO







RADIO
MEDIA
PHONE
AUTO


RADIO
MEDIA
PHONE
Mobilní telefon
se vyhledává:
Galaxy A2.ls van Roy


RADIO
MEDIA
PHONE
BT-nastavení
Hlasitost telefonu
Tovární nastavení
Zvuk
Nastavení tel.
Systém


AUTO
AC
OFF
DUAL
OFF
AIRBAG OFF















AUTO
ONDŘEJ-AUTO
TEL.: +420 775 528 519


Données du véhicule

Date de prise en charge du véhicule: 23.01.12

TMBHT21ZBC2126683 CAYC


175224 OCT.COM CR AMB

LUB LF8L-2G2G CS 77KW CAYC

EOA 1DO 5SL 5RG 1KD 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL HW7 4UF 4R5 3KD 3QT 4X1
4AO 8L5 J2D 7AA BGU 6YO 9AK 8RM
7UC 8AY B8L 8XO 4K3 B02 G02 GNO
3L1 9P1 7X1 9ZS 8WB 7AO 3GA
G01 7M6 L07 7P0 F0A 3B2 2UA

Je soussigné, certifie par la présente avoir pris en charge un véhicule en bon état et avoir été informé des conditions de fonctionnement et de garantie.

Signature de l'acheteur (voir "Données concernant le détenteur du véhicule", page 2)


Preuves des entretiens 17

Preuve des entretiens

Date : 11/12/2014 kilométrage : 30450


Vidange d'huile ☑ ☐
Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QG1 ☑ ☐
Révision ☑ ☐
Service périodique ☑ ☐
Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée[4] ☐ ☐
Remplacement du liquide de frein ☐ ☒
En outre tous les 60 000 km ou tous les 4 ans ☐ ☒
Remplacement de filtre à carburant ☐ ☒
Remplacement des bougies d'allumage ☐ ☒
Remplacement de la cartouche du filtre à air ☑ ☐
Changer l'huile et le filtre à huile dans la boîte de vitesses automatique DSG ☐ ☒
Remplacement de la courroie crantée ☐ ☒
Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée ☐ ☒

Remplacement de la sonde Lambda ☐ ☐

Entretien effectué :
Autoland
Op der Haart 17 L-9999 Wemperhardt
Tel: 00 352 26 90 83 90 Fax: 00 352 26 90 83 91
www.kz-autoland.com
Cachet du prestataire de service ŠKODA

Prochain service entretien/périodique :
kilométrage : 60450
Date : 11/12/2014
(selon le cas, il s'agit d'une première inscription ou d'une mention par l'indicateur de Périodicité des Entretiens)

[4] Confirmez l'intégrité de la protection anticorrosion de la carrosserie ou faites des remarques sur d'éventuels dommages ⇒ page 18, Contrôler la protection anticorrosion de la carrosserie.


Preuves des entretiens 19

Preuve des entretiens

Date : 25.08.2013 kilométrage : 60428


Vidange d'huile ☑ ☐
Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QG1 ☑ ☐
Révision ☑ ☐
Service périodique ☑ ☐
Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée[4] ☐ ☐
Remplacement du liquide de frein ☐ ☒
En outre tous les 60 000 km ou tous les 4 ans ☐ ☒
Remplacement de filtre à carburant ☐ ☒
Remplacement des bougies d'allumage ☐ ☒
Remplacement de la cartouche du filtre à air ☐ ☑
Changer l'huile et le filtre à huile dans la boîte de vitesses automatique DSG ☐ ☑
Remplacement de la courroie crantée ☐ ☐
Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée ☐ ☐

Remplacement de la sonde Lambda ☐ ☐

Entretien effectué :
SIMPLY CLEVER ŠKODA
AUTOHAUS PIPER GmbH & Co. KG
Hendrichs-Dr.-Ernst-Rivermondor-Str. 3-9
52072 Aachen
Telefon Mobilitätsgarantie 0180 5 99 99-0
1863479
Cachet du prestataire de service ŠKODA

Prochain service entretien/périodique :
kilométrage : Nach Anzeige
Date :
(selon le cas, il s'agit d'une première inscription ou d'une mention par l'indicateur de Périodicité des Entretiens)

[4] Confirmez l'intégrité de la protection anticorrosion de la carrosserie ou faites des remarques sur d'éventuels dommages ⇒ page 20, Contrôler la protection anticorrosion de la carrosserie.


Preuves des entretiens 21

Preuve des entretiens

Date : 14.03.2012 kilométrage : 160 334


Vidange d'huile ☑ ☐
Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QG1 ☑ ☐
Révision ☑ ☐
Service périodique ☑ ☐
Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée[4] ☑ ☐
Remplacement du liquide de frein ☑ ☐
En outre tous les 60 000 km ou tous les 4 ans ☐ ☐
Remplacement de filtre à carburant ☑ ☐
Remplacement des bougies d'allumage ☐ ☑
Remplacement de la cartouche du filtre à air ☑ ☐
Changer l'huile et le filtre à huile dans la boîte de vitesses automatique DSG ☐ ☒
Remplacement de la courroie crantée ☐ ☐
Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée ☐ ☐

Remplacement de la sonde Lambda ☐ ☐

Entretien effectué :
SARL ROYAL LOCATION
10, Rue Félix Desruelles
59300 VALENCIENNES
Tél.: 27.28.00.99, Fax: 27.28.09.08
Groupe Volkswagen
Siège Social: 114, Route Nationale
59300 AULNOY-LES-VALENCIENNES
RC B 380 614 974 - N° Atelier 1500 5910
Cachet du prestataire de service ŠKODA

Prochain service entretien/périodique :
kilométrage : 172 300
Date :
(selon le cas, il s'agit d'une première inscription ou d'une mention par l'indicateur de Périodicité des Entretiens)

[4] Confirmez l'intégrité de la protection anticorrosion de la carrosserie ou faites des remarques sur d'éventuels dommages ⇒ page 22, Contrôler la protection anticorrosion de la carrosserie.


Preuves des entretiens 23

Preuve des entretiens

Date : 16.05.2022 kilométrage : 162 447


Vidange d'huile ☑ ☐
Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QG1 ☑ ☐
Révision ☑ ☐
Service périodique ☑ ☐
Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée[4] ☐ ☐
Remplacement du liquide de frein ☐ ☐
En outre tous les 60 000 km ou tous les 4 ans ☐ ☐
Remplacement de filtre à carburant ☐ ☐
Remplacement des bougies d'allumage ☐ ☐
Remplacement de la cartouche du filtre à air ☐ ☐
Changer l'huile et le filtre à huile dans la boîte de vitesses automatique DSG ☐ ☐
Remplacement de la courroie crantée ☐ ☐
Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée ☐ ☐

Remplacement de la sonde Lambda ☐ ☐

Entretien effectué :
SARL ROYAL LOCATION
10, Rue Félix Desruelles
59300 VALENCIENNES
Tél.: 27.28.00.99, Fax: 27.28.09.08
Groupe Volkswagen
Siège Social: 114, Route Nationale
59300 AULNOY-LES-VALENCIENNES
RC B 380 614 974 - N° Atelier 1500 5910
Cachet du prestataire de service ŠKODA

Prochain service entretien/périodique :
kilométrage : 180 400
Date :
(selon le cas, il s'agit d'une première inscription ou d'une mention par l'indicateur de Périodicité des Entretiens)

[4] Confirmez l'intégrité de la protection anticorrosion de la carrosserie ou faites des remarques sur d'éventuels dommages ⇒ page 24, Contrôler la protection anticorrosion de la carrosserie.


Preuves des entretiens 25

Preuve des entretiens

Date : 19.03.2024 kilométrage : 177 470


Vidange d'huile ☐ ☐
Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QG1 ☐ ☐
Révision ☑ ☐
Service périodique ☐ ☐
Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée[4] ☒ ☐
Remplacement du liquide de frein ☑ ☐
En outre tous les 60 000 km ou tous les 4 ans ☐ ☐
Remplacement de filtre à carburant ☐ ☐
Remplacement des bougies d'allumage ☐ ☐
Remplacement de la cartouche du filtre à air ☒ ☐
Changer l'huile et le filtre à huile dans la boîte de vitesses automatique DSG ☐ ☐
Remplacement de la courroie crantée ☐ ☐
Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée ☐ ☐

Remplacement de la sonde Lambda ☐ ☐

Entretien effectué :
SARL ROYAL LOCATION
10, Rue Félix Desruelles
59300 VALENCIENNES
Tél.: 27.28.00.99, Fax: 27.28.09.08
Groupe Volkswagen
Siège Social: 114, Route Nationale
59300 AULNOY-LES-VALENCIENNES
RC B 380 614 974 - N° Atelier 1500 5910
Cachet du prestataire de service ŠKODA

Prochain service entretien/périodique :
kilométrage : 189 400
Date :
(selon le cas, il s'agit d'une première inscription ou d'une mention par l'indicateur de Périodicité des Entretiens)

[4] Confirmez l'intégrité de la protection anticorrosion de la carrosserie ou faites des remarques sur d'éventuels dommages ⇒ page 26, Contrôler la protection anticorrosion de la carrosserie.



Preuves des entretiens 27

Preuve des entretiens

Date : 19.03.2025 — kilométrage : 128.610

Exécution de :

	oui	non
Vidange d'huile	☑	☐
Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QG1	☐	☐
Révision	☑	☐
Service périodique	☑	☐
Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée*	☐	☐
Remplacement du liquide de frein	☐	☐
En outre tous les 60 000 km ou tous les 4 ans	☐	☐
Remplacement de filtre à carburant	☐	☐
Remplacement des bougies d'allumage	☐	☐
Remplacement de la cartouche du filtre à air	☐	☐
Changer l'huile et le filtre à huile dans la boîte de vitesses automatique DSG	☐	☐
Remplacement de la courroie crantée	☐	☐
Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée	☐	☐

* Confirmez l'intégrité de la protection anticorrosion de la carrosserie ou faites des remarques sur d'éventuels dommages → page 28. Contrôler la protection anticorrosion de la carrosserie.

	oui	non
Remplacement de la sonde Lambda	☐	☐

Entretien effectué :

SARL ROYAL LOCATION
70, Rue Félix Desruelles
59300 VALENCIENNES
Tel.: 27.28.00.99, Fax: 27.26.09.08
Siège Social: 114, Route Nationale
59300 AULNOY-LES-VALENCIENNES
S. 380 614 974 - N° Atelier 1500 5910
Cachet du prestataire de service ŠKODA

Prochain service entretien/périodique :

kilométrage : 200.600

Date :

(selon le cas, il s'agit d'une première inscription ou d'une mention par l'Indicateur de Périodicité des Entretiens)

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz