KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	229 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Land Rover
Model	Discovery	**Model - doplňující informace**	3.0 SDV6 SE
Karoserie	SUV	**Převodovka**	Automatická
Počet rychlostí		**Pohon**	4x4
Palivo	Nafta	**Výkon**	180 kW
Objem motoru	2993 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	262 000 km	**Rok výroby**	
Datum první registrace	24.02.2011	**STK**	22.04.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		**Počet dveří**	

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Tažné zařízení, Pohon 4X4, Automatická převodovka, Servisní knížka, Tažné zařízení

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Asistent při jízdě ze svahu, Automatická uzávěrka diferenciálu, Automatické svícení, Bluetooth, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Dřevěné obložení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Kožené čalounění, Kožené potahy, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Premiový audiosystém, Protiprokluzový systém kol (ASR), Regulace tuhosti podvozku, Regulace výšky podvozku, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tažné zařízení, Tempomat, Uzávěrka zadního diferenciálu, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Vzduchové odpružení, Xenony, Zadní loketní opěrka

KARTA VOZU

Fotografie














AUTO DITTRICH
DISCOVERY 4




MONETA
AUTO FINANCE
ŠLÁPNI NA TO!


r/min x 1000
11-05-2026 262616 km
km/h


PHONE
AUX
DEFROST
AUTO
A/C
23
21




Radio FM1 FIST TP 15:40
EUROPA 2
Preset 1
AF
TA
CD
FM AM
MENU
OK
PHONE
AUX
START
STOP




KANCELÁR






Motoröle
made in
Germany
LIQUI
MOLY
Ölwechsel am:
15.04.25
bei Kilometer:
253423
Ölfilter gewechselt
Füllmenge:
6
Liter
Nächster Ölwechsel:
bei km:
spätestens am:
Getriebe/Antrieb
nachgefüllt
gewechselt
Bremsflüssigkeit
geprüft
gewechselt
Kühlflüssigkeit
nachgefüllt
gewechselt
L25951
AH32 8005 BA



Hagleitner Bohrtechnik GmbH · Aschauer Straße 102 · 6365 Kirchberg in Tirol

Herr
Hetzenauer Hans Peter
Obwiesen 10
6365 Kirchberg in Tirol

Rechnung 25-402
Rechnungsdatum: 20.05.2025
Fällig am: 03.06.2025
Leistungszeitraum: 10.04.2025
Kd-Nr: 2000380

Fahrzeug	Kennz	Nat-Code	Erstzul	Fahrzeug VIN	Laufleistung
Land Rover Discovery	KB 105EH	178700	24.02.2011	SALLAAAG4BA571031	

Pickerlüberprüfung.
Service.
Ölfilter ern.
Reifen umstecken.
Reifen Einlagerung pro Saison.
4 Radschrauben ern.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	MwSt	Gesamt
1	1 Stk.	Ölfilter	19,03 €	20%	19,03 €
2	1 Stk.	Motoröl 5L	85,90 €	20%	85,90 €
3	1 Stk.	Motoröl 1L	18,90 €	20%	18,90 €
4	1 Stk.	4x Reifen umstecken inkl. Arbeitszeit.	31,67 €	20%	31,67 €
5	1 Stk.	Reifen Einlagerung pro Saison	50,00 €	20%	50,00 €
6	4	Radmutter	16,76 €	20%	67,04 €
7	1	Kleinmaterial und Entsorgung	15,00 €	20%	15,00 €
8	1 Std.	Arbeitszeit	95,00 €	20%	95,00 €

exkl. Steuer	MwSt. 20%	Gesamt
382,54 €	76,51 €	459,05 €

Überweisungs QR-Code



UID: ATU80609646

Hagleitner Bohrtechnik GmbH · Aschauer Straße 102 · 6365 Kirchberg in Tirol

Herr
Hetzenauer Hans Peter
Obwiesen 10
6365 Kirchberg in Tirol

Rechnung 26-052
Rechnungsdatum: 23.02.2026
Fällig am: 23.02.2026
Leistungszeitraum: 04.02.2026
Kd-Nr: 2000380

Fahrzeug	Kennz	Nat-Code	Erstzul	Fahrzeug VIN	Laufleistung
Land Rover Discovery	KB 105EH	178700	24.02.2011	SALLAAAG4BA571031	261 941 km

Pickerlüberprüfung.
Radlager vorne links ern.
Probefahrt.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	MwSt	Gesamt
1	1 Std.	§57a Pickerlüberprüfung.	64,25 €		20%	64,25 €
2	1 Stk.	Plakette.	2,90 €		0%	2,90 €
3	1 Stk.	Radlagersatz	317,74 €	10%	20%	285,97 €
4	1	Kleinmaterial und Entsorgung	15,00 €		20%	15,00 €
5	2 Std.	Arbeitszeit	95,00 €		20%	190,00 €

Rabatt	exkl. Steuer	MwSt. 20%	Gesamt
31,77 €	558,12 €	111,04 €	669,16 €

Überweisungs QR-Code



Servicenachweis

SERVICETYP (Typ eingeben)

Zusätzliche Anforderungen: Bremsflüssigkeitswechsel, Kühlmittelwechsel, Prüfung auf Korrosion
Zusätzliche Arbeiten: Ölw. Filter, Innenraum-Filter
Fahrleistung: 162.700
Karosseriereparaturen erforderlich? Ja / Nein
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht:
Unterschrift / Datum / Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion und die Prüfung auf Korrosion durchgeführt wurden / FIRMENSTEMPEL
Datum 3.7.2018

Ölwechsel 10 + Filter
Aug. 2018 / Km. 167.000
Kompressor
Aug. 2018 / Km. 168.000
Kompressor 2x!
Nov 2018 / Km 174.000

Zahnriemen-Vorne + Windschutzscheibe
7.8.2018
Km. 165.000

20

Servicenachweis

SERVICETYP (Typ eingeben)

Zusätzliche Anforderungen: Bremsflüssigkeitswechsel, Kühlmittelwechsel, Prüfung auf Korrosion
Zusätzliche Arbeiten: Öl + Filter, Dieselfilter, Luftfilter, Innenraumfilter
Fahrleistung: 185.000
Karosseriereparaturen erforderlich? Ja / Nein
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht:
Unterschrift / Datum / Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion und die Prüfung auf Korrosion durchgeführt wurden / FIRMENSTEMPEL
Datum 23.3.2019

Ölwechsel 20 + Filter
Nov 2019 / Km 183.000

21



Servicenachweis

SERVICETYP (Typ eingeben)

Zusätzliche Anforderungen: Bremsflüssigkeitswechsel, Kühlmittelwechsel, Prüfung auf Korrosion
Zusätzliche Arbeiten: Luftfilter, Innenraumfilter, Ölfilter
Fahrleistung: 116.300
Karosseriereparaturen erforderlich? Ja / Nein
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht: Sept. 2017 Unterbodenschutz?
Unterschrift / Datum / Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderlichen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden / FIRMENSTEMPEL
Datum 21.11.2016

Dichtung Ölwanne + Simmerringe Diff.
Km. 118.500
Dez. 2016

Servicenachweis

SERVICETYP (Typ eingeben)

Zusätzliche Anforderungen: Bremsflüssigkeitswechsel, Kühlmittelwechsel, Prüfung auf Korrosion
Zusätzliche Arbeiten: Ölw. Filter, Dieselfilter
Fahrleistung: 142.100
Karosseriereparaturen erforderlich? Ja / Nein
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht:
Unterschrift / Datum / Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion und die Prüfung auf Korrosion durchgeführt wurden / FIRMENSTEMPEL
Datum 21.10.2017

Getriebeöl-Spülung + Filter – Km 150.000
29.1.2018

19



Servicenachweis

SERVICETYP (Typ eingeben)

Zusätzliche Anforderungen: Bremsflüssigkeitswechsel, Kühlmittelwechsel, Prüfung auf Korrosion
Zusätzliche Arbeiten: Luftfilter, Ölfilter, Innenraumfilter
Fahrleistung: 69.420
Karosseriereparaturen erforderlich? Ja / Nein
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht:
Unterschrift / Datum / Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion und die Prüfung auf Korrosion durchgeführt wurden / FIRMENSTEMPEL
Datum 25.9.2014

Simmering + Zahnriemen (Wasserpumpe)
Juli - 2015 - KM 86.000

16

Servicenachweis

SERVICETYP (Typ eingeben)

Zusätzliche Anforderungen: Bremsflüssigkeitswechsel, Kühlmittelwechsel, Prüfung auf Korrosion
Zusätzliche Arbeiten: Ölfilter, Dieselfilter, Öl-Verteilergetriebe?
Fahrleistung: 93.612
Karosseriereparaturen erforderlich? Ja / Nein
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht:
Unterschrift / Datum / Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion und die Prüfung auf Korrosion durchgeführt wurden / FIRMENSTEMPEL
Datum 30.12.2015

Apr. 2016 – KM 101.100
Simmering Platte Kurbelwelle
Bremsscheiben + Klötze vorne?

März - 2016 - KM 99200
Bremsscheiben + Klötze hinten?
Bremsflüssigkeit ernert.

17



Servicenachweis

SERVICETYP (Typ eingeben)

Zusätzliche Anforderungen: Bremsflüssigkeitswechsel, Kühlmittelwechsel, Prüfung auf Korrosion
Zusätzliche Arbeiten:
Fahrleistung:
Karosseriereparaturen erforderlich? Ja / Nein
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht:
Unterschrift / Datum / Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion und die Prüfung auf Korrosion durchgeführt wurden / FIRMENSTEMPEL
Datum 29.03.2012

JAGUAR LAND ROVER
Auto Esthofer Team GmbH
A-4812 Pinsdorf, Vöcklabruckerstr. 47
Telefon (07612) 77477-0
Fax (07612) 77477-355

Servicenachweis

SERVICETYP (Typ eingeben)

Zusätzliche Anforderungen: Bremsflüssigkeitswechsel, Kühlmittelwechsel, Prüfung auf Korrosion
Zusätzliche Arbeiten: Dieselfilter
Fahrleistung: 45370
Karosseriereparaturen erforderlich? Ja / Nein
Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht:
Unterschrift / Datum / Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion und die Prüfung auf Korrosion durchgeführt wurden / FIRMENSTEMPEL
Datum 13.06.2013

JAGUAR LAND ROVER
Auto Esthofer Team GmbH
A-4812 Pinsdorf, Vöcklabruckerstr. 47
Telefon (07612) 77477-0
Fax (07612) 77477-355

15

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz