

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	300 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Mercedes-Benz
Model	Vito	Model - doplňující informace	113CDi 4x4
Karoserie	VAN	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	100 kW
Objem motoru	2143 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	280 159 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	27.12.2011	STK	04.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	2 186 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	3 050 kg
Spotřeba	8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Auto ve velmi pěkném stavu, nehavarováno, bez koroze, 1, majitel, servisní kniha, rozvody a olej vyměněny viz štítek na motoru na 273tkm, 2 x klíč, verze N1G : zvýšený podvozek s paketem pro horší cesty, ideální na přestavbu na expediční obytný camper van. Prodej a prohlídka po tel dohodě.




KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag řidiče, Asistent rozjezdu do kopce, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Záruka, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie



















Autofhaus Wiedrich
Schwenberger Str. 62
68334 Langenfeldbach
08.11.2021
Tafeln

Serviceplan
MERCEDES-BENZ VITO / AVENTO
Kasten (W209), 1.9 CDI 64
(558 kW, 559 kW, 559 kW, 559 kW, 559 kW)
150

Auftragsgesamt: Kunde: Gieseler, Ralf
Fahrgestellnummer: WDF630611170454
Z-FH: 0007 Laufleistung

Haupt- und Abgabenscheinung
Nächster Prüftermin: 04/22

Serviceplan liegt vor?
☐ Digitalform ☒ Papierform ☐ Nein

Serviceplan gemäß Empfehlung und Vorgaben des Fahrzeugherstellers
Service 9

	LO	n.i.O.	behalten
1. Karosserie- und Unterboden gemäß Zustandsbericht prüfen, durchgeführte Prüfung unbedingt im Servicebuch dokumentieren.	☐	☐	☐
2. Bremsentest auf Prüfstand durchführen.	☐	☐	☐
3. Bremsentest vor- und nachher.	☐	☐	☐
4. Bremsentest vor- und nachher.	☐	☐	☐
5. Bremsentest vor- und nachher.	☐	☐	☐
6. Motoröl erneuern (5,0L/5W40).	☐	☐	☐
7. Motorölfilter erneuern.	☐	☐	☐
8. Motorölstand prüfen.	☐	☐	☐
9. Beleuchtung- und Signalanlage auf Funktion prüfen.	☐	☐	☐
10. Elektrische Einrichtungen auf Funktion prüfen.	☐	☐	☐
11. Scheinwerfer- und Wackelstütze- und Scheinwerferverriegelungsanlage auf Funktion prüfen, ggf. Flüssigkeitsstand korrigieren.	☐	☐	☐
12. Wischerblätter auf Beschädigung und Endlage prüfen.	☐	☐	☐
13. Einstellung der Wackelstütze prüfen, ggf. einstellen.	☐	☐	☐
14. Sicherheitsgurte und Gurtverschluss auf Zustand und Funktion prüfen.	☐	☐	☐
15. Sichtprüfung des Motors auf Ölstand und Leckagen durchführen.	☐	☐	☐
16. Sichtprüfung der Fahrgastumgebung auf Ölstand und Leckagen durchführen.	☐	☐	☐
17. Bremsklötze und Leitungen auf Verlegung, Zustand und Dichtigkeit prüfen.	☐	☐	☐
18. Lenkungsmechanik und Gurtverschluss auf Zustand und Funktion prüfen.	☐	☐	☐
19. Achslagermechanik auf Spiel, Dichtigkeit, Schaben und Verschleiß prüfen.	☐	☐	☐
20. Schutzklappen, Abdeckungen und Manchetten auf Zustand prüfen.	☐	☐	☐
21. Alle Leitungen, Schläuche und Sensorkabel auf Zustand und Scheinwerfern prüfen.	☐	☐	☐
22. Kühlsystem auf Dichtigkeit, Füllstand und Frostschutz prüfen, ggf. korrigieren; gemessener Wert: >35 °C.	☐	☐	☐
23. Bremsflüssigkeitsstand prüfen.	☐	☐	☐
24. Ölstand der Servolenkung prüfen, ggf. korrigieren.	☐	☐	☐
25. Luftfiltereinsatz erneuern.	☐	☐	☐
26. Aggregatenerien auf Zustand und Saugmannt prüfen.	☐	☐	☐
27. Kraftstofffilter erneuern.	☐	☐	☐
28. Innenraumfilter erneuern.	☐	☐	☐

29. Bremsentest prüfen.
30. Bremsentest auf Zustand und Funktion prüfen.
31. Bremsentest vor- und nachher.
32. Servicebuch eintragen.

Zusatzarbeiten
33. Bremsentest erneuern (1,2L/5W40)

Zusatzarbeiten Ratien
34. Wackelstütze, Zustand, Verschleiß und Befestigung prüfen.
35. Hochdruck-Reinigungsanlage (z.B. durchsichtig, wasserfest)

Reifen	links vorne	rechts vorne	links hinten	rechts hinten	Reifenverl.
Profilhöhe	5	5	5	5	
Druck (Bar)	3	3	3,8	3,8	

Nächster Service fällig bei: 220000 oder vor dem 11/22

Bemerkung:

Auftrag durchgeführt: 08.11.2021 durch: [Signature]

Beschädigungen am Fahrzeug im entsprechenden Bereich der folgenden Grafiken kennzeichnen!

☐ Delle, Verformung, Korrosion
☐ Lackschaden, Stein Schlag, Kratzer
☒ z.B. Delle mit Kratzer, Verformung mit Lackschaden, etc.

Ölservice Plus/Wartungsdienst/Zusätzliche Wartungsarbeiten

Datum: 04/19/2025
km-Stand: 206000
Auftrags-Nr.: 206000
Restlaufzeit: 10000 km
Restlaufstrecke: 10000 km

Zusatzarbeiten zum Wartungsdienst
W1 ☒ W2 ☐ J4 ☐ J10 ☐

Ölwechsel
Motor ☒
Viskosität: 5W40
Blatt-Nr.: 7781
Schaltgetriebe
Blatt-Nr.:
Automatikgetriebe
Blatt-Nr.:
Verteilergetriebe
Blatt-Nr.:
Vorderachse
Blatt-Nr.:
Hinterachse
Blatt-Nr.:

Wartung nach Vorgaben der Daimler AG eingehalten:
ja/nein
Verlängert bis zum nächsten Service Garantie gegen Durchrostung:
ja/nein
1 Jahr für bestimmte Länder

Erneuert:
Luftfiltereinsatz
Staubfilter: Heizung/Lüftung
Kühlmittel
Bremsflüssigkeit
Zündkerzen

Erstmalig bei 160000 km - Sprinter
Dieselpartikelfilter geprüft
Dieselpartikelfilter erneuert

Autofhaus LUEG GmbH
Autofhaus Mercedes-Benz
Verkauf und Service
Schuldenstr. 1 60558 Zwickau
0371 51110

Ölservice Plus/Wartungsdienst/Zusätzliche Wartungsarbeiten

Datum: 04/19/2025
km-Stand: 206000
Auftrags-Nr.: 206000
Restlaufzeit: 10000 km
Restlaufstrecke: 10000 km

Zusatzarbeiten zum Wartungsdienst
W1 ☒ W2 ☐ J4 ☐ J10 ☐

Ölwechsel
Motor ☒
Viskosität: 5W40
Blatt-Nr.: 7781
Schaltgetriebe
Blatt-Nr.:
Automatikgetriebe
Blatt-Nr.:
Verteilergetriebe
Blatt-Nr.:
Vorderachse
Blatt-Nr.:
Hinterachse
Blatt-Nr.:

Wartung nach Vorgaben der Daimler AG eingehalten:
ja/nein
Verlängert bis zum nächsten Service Garantie gegen Durchrostung:
ja/nein
1 Jahr für bestimmte Länder

Erneuert:
Luftfiltereinsatz
Staubfilter: Heizung/Lüftung
Kühlmittel
Bremsflüssigkeit
Zündkerzen

Erstmalig bei 160000 km - Sprinter
Dieselpartikelfilter geprüft
Dieselpartikelfilter erneuert

Autofhaus LUEG GmbH
Autofhaus Mercedes-Benz
Verkauf und Service
Schuldenstr. 1 60558 Zwickau
0371 51110

28 Öservice Plus/Wartungsdienst/Zusätzliche Wartungsarbeiten

Datum: 25.05.14
km-Stand: 100.843
Auftrags-Nr.: 105.655
Techn. Zeit: 0,16 h
Preisdruck: 115

Öservice Plus
Wartungsdienst

Zusätzliche Wartungsarbeiten zum Wartungsdienst
W1 ☐ W2 ☐ W4 ☐ W10 ☐

Wartung nach Vorgaben der Daimler AG eingehalten:
ja/nein

Verlängert bis zum nächsten Service
Garantie gegen Durchspringen!
ja/nein

Erneuert:
☒ Luftfiltereinatz
☒ Staubfilter: Heizung/Lüftung
☐ Kühlmittel
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Zündkerzen

Erstmals bei 160000 km - Sprinter
☐ Dieselpartikelfilter geprüft
☐ Dieselpartikelfilter erneuert

x Kraftstofffilter

Autohaus Windisch
OT Wolfbüsch
Schneberger Str. 62
Tel. 0378033 20 76 / 83 38
08134 Langenweißbach

Autohaus Windisch
Schneberger Str. 62
Tel. 0378033 8338
08134 Langenweißbach
www.firma-windisch.de

29 Öservice Plus/Wartungsdienst/Zusätzliche Wartungsarbeiten

Datum: 25.05.14
km-Stand: 100.843
Auftrags-Nr.: 105.655
Techn. Zeit: 0,16 h
Preisdruck: 115

Öservice Plus
Wartungsdienst

Zusätzliche Wartungsarbeiten zum Wartungsdienst
W1 ☐ W2 ☐ W4 ☐ W10 ☐

Wartung nach Vorgaben der Daimler AG eingehalten:
ja/nein

Verlängert bis zum nächsten Service
Garantie gegen Durchspringen!
ja/nein

Erneuert:
☒ Luftfiltereinatz
☒ Staubfilter: Heizung/Lüftung
☐ Kühlmittel
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Zündkerzen

Erstmals bei 160000 km - Sprinter
☐ Dieselpartikelfilter geprüft
☐ Dieselpartikelfilter erneuert

x Kraftstofffilter

Autohaus Windisch
OT Wolfbüsch
Schneberger Str. 62
Tel. 0378033 8338
08134 Langenweißbach
www.firma-windisch.de

Zulassungsbescheinigung Teil I
(12 Jahre vorregistriert)

Nr. Z-K-4-046/18-00056

Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland

HW37997
Mercedes-Benz Vito

Z RH2007

Gersten

SC1.1 Kennzahl: 1100000
SC1.2 Kennzahl: 1100000
SC1.3 Kennzahl: 1100000

14.12.11 1313 BRJ024866 2 102 100 / 3800 1161
N1G BB 4763 1906
WDF63960113704154 9 1962 2186-2355
Mercedes-Benz
639/5 240 100 3050
VAA73305E 1550 1650
1A281U26 76 1650 72
Vito 2000 750 2
Daimler (D) 205/65R16C 103/101T(99H)
Geländefz.Gü.bef.b. 3,5 t 205/65R16C 103/101T(99H)
Van - - -
715/2007*566/20111 -/-
EURO5;I;PI/CI; N1 III, N2 e1*2007/46*0459*02
Diesel 06.09.11 K VT684409
0002 3510 2143
zu 20: max.2032*AHK 1t. EG*G*zu). Ges-Gew. d. Zuges max.
x. 4940*5,1: max.6*

02.20 ZWICKAU
15.02.2018

Die Gültigkeit der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Sperrdatum des Fahrzeuges angesehen.